

Solución de problemas comunes de acceso de invitado ISE

Contenido

[Introducción](#)

[Requisito previo](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Flujo de invitados](#)

[Guías de implementación comunes](#)

[Problemas encontrados frecuentemente](#)

[La redirección al portal de invitados no funciona](#)

[La autorización dinámica falla](#)

[No se envían notificaciones por SMS/CORREO ELECTRÓNICO](#)

[No se puede acceder a la página Administrar cuentas](#)

[Prácticas recomendadas de certificados de portal](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas comunes de invitados en la implementación, cómo aislar y verificar el problema y soluciones alternativas sencillas para intentar.

Requisito previo

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- configuración de invitado ISE
- Configuración de CoA en dispositivos de acceso a la red (NAD)
- Se requieren herramientas de captura en las estaciones de trabajo.

Componentes Utilizados


La información de este documento se basa en Cisco ISE, versión 2.6 y:

- WLC 5500
- Catalyst switch 3850 versión 15.x
- estación de trabajo Windows 10

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Flujo de invitados

La descripción general del flujo de invitados es similar a las configuraciones por cable o inalámbricas. Esta imagen del diagrama de flujo se puede utilizar como referencia en todo el documento. Ayuda a visualizar el paso y la entidad.



El flujo también se puede seguir en los registros en directo de ISE [Operations > RADIUS Live Logs] filtrando el ID del terminal:

- Autenticación MAB correcta- el campo de nombre de usuario tiene la dirección MAC- La URL se envía al NAD - El usuario obtiene el portal
- Autenticación de invitado correcta: el campo de nombre de usuario tiene el nombre de usuario de invitado, se ha identificado como GuestType_Daily (o el tipo configurado para el usuario invitado)
- Iniciado por CoA - el campo de nombre de usuario está en blanco, el informe detallado muestra autorización dinámica correcta
- Acceso de invitado proporcionado

Secuencia de eventos de la imagen (de abajo arriba)

May 15, 2020 01:34:18.290 AM	testquest	84:96:91:26:DD:6D	Windows 10...	Guest Access	Guest Acces...	PermitAccess	10.106.37.15	DefaultNetwork...	TenGigabitEther...	User Identity Groups G	sotumu26
May 15, 2020 01:34:18.289 AM		84:96:91:26:DD:6D						DefaultNetwork...			sotumu26
May 15, 2020 01:34:14.446 AM	testquest	84:96:91:26:DD:6D					10.106.37.15			GuestType_Daily (defa	sotumu26
May 15, 2020 01:22:50.904 AM		84:96:91:26:DD:6D	Intel-Device	Guest Acces...	Guest Acces...	Guest_redirect	10.106.37.15	DefaultNetwork...	TenGigabitEther...	Profiled	sotumu26

Guías de implementación comunes

Estos son algunos enlaces para obtener ayuda sobre la configuración. Para cualquier solución de problemas de casos prácticos específicos, ayuda conocer la configuración ideal o esperada.

- [Configuración de invitado por cable](#)
- [Configuración de invitado inalámbrico](#)
- [CWA de invitado inalámbrico con AP FlexAuth](#)

Problemas encontrados frecuentemente

Este documento aborda principalmente estos problemas:

La redirección al portal de invitados no funciona

Una vez que la URL de redirección y la ACL se envíen desde ISE, verifique lo siguiente:

1. El estado del cliente en el switch (si tiene acceso de invitado por cable) con el comando **show authentication session int <interface> details**:

```
questlab#sh auth sess int Tl/0/48 de
      Interface: TenGigabitEthernet1/0/48
      IIF-ID: 0x1096380000001DC
      MAC Address: b496.9126.dd6d
      IPv6 Address: Unknown
      IPv4 Address: 10.106.37.18
      User-Name: B4-96-91-26-DD-6D
      Status: Authorized
      Domain: DATA
      Oper host mode: single-host
      Oper control dir: both
      Session timeout: N/A
      Restart timeout: N/A
      Common Session ID: 0A6A2511000012652C64B014
      Acct Session ID: 0x0000124F
      Handle: 0x5E00014D
      Current Policy: POLICY_Tel/0/48

Local Policies:
  Service Template: DEFAULT_LINKSEC_POLICY_SHOULD_SECURE (priority 150)
  Security Policy: Should Secure
  Security Status: Link Unsecure

Server Policies:

  URL Redirect: https://10.127.197.212:8443/portal/gateway?sessionId=0A6
A2511000012652C64B014&portal=26d19560-2e58-11e9-98fb-0050568775a3&action=cwa&tok
en=66bbfce930a43142fe26b9d9577971de
  URL Redirect ACL: REDIRECT_ACL

Method status list:
  Method      State
  mab         Authc Success
```


2. El estado del cliente en el controlador del Wireless LAN (si el acceso del invitado inalámbrico):
Monitor > Client > MAC address

Security Information	
Security Policy Completed	No
Policy Type	N/A
Auth Key Mgmt	N/A
Encryption Cipher	None
EAP Type	N/A
SNMP NAC State	Access
Radius NAC State	CENTRAL_WEB_AUTH
CTS Security Group Tag	Not Applicable
AAA Override ACL Name	cwa_redirect
AAA Override ACL Applied Status	Yes
AAA Override Flex ACL	none
AAA Override Flex ACL Applied Status	Unavailable
Redirect URL	<http://10.10.10.10:8443/portal/gateway?sessionId=0

3. El alcance desde el terminal al ISE en el puerto TCP 8443 con la ayuda del símbolo del sistema: **C:\Users\user>telnet <ISE-IP> 8443**

4. Si la URL de redirección del portal tiene un FQDN, verifique si el cliente puede resolver desde el símbolo del sistema: **C:\Users\user>nslookup guest.ise.com**

5. En la configuración de flex connect, asegúrese de que el mismo nombre de ACL esté configurado en ACL y ACL flexibles. Además, verifique si la ACL está asignada a los AP. Consulte la guía de configuración de la sección anterior, Pasos 7 b y c, para obtener más información.



6. Tome una captura de paquetes del cliente y verifique la redirección. El paquete HTTP/1.1 302 Page Moved se utiliza para indicar que el WLC/Switch redirigió el sitio al que se accedió al portal de invitados de ISE (URL redirigida):

No.	Arrival Time	Source	Destination	Protocol	Info
190	May 18, 2020 14:29:13.49400500...	10.106.37.18	2.2.2.2	TCP	54571 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
191	May 18, 2020 14:29:13.49657400...	2.2.2.2	10.106.37.18	TCP	80 → 54571 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0 MSS=1460
192	May 18, 2020 14:29:13.49670300...	10.106.37.18	2.2.2.2	TCP	54571 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
194	May 18, 2020 14:29:13.69293900...	2.2.2.2	10.106.37.18	TCP	[TCP Dup ACK 191#1] 80 → 54571 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=4128 Len=0
218	May 18, 2020 14:29:16.34762700...	10.106.37.18	2.2.2.2	HTTP	GET / HTTP/1.1
219	May 18, 2020 14:29:16.35025300...	2.2.2.2	10.106.37.18	HTTP	HTTP/1.1 302 Page Moved
220	May 18, 2020 14:29:16.35047200...	2.2.2.2	10.106.37.18	TCP	80 → 54571 [FIN, PSH, ACK] Seq=279 Ack=329 Win=3800 Len=0
221	May 18, 2020 14:29:16.35050600...	10.106.37.18	2.2.2.2	TCP	54571 → 80 [ACK] Seq=329 Ack=280 Win=63962 Len=0
222	May 18, 2020 14:29:16.35064600...	10.106.37.18	2.2.2.2	TCP	54571 → 80 [FIN, ACK] Seq=329 Ack=280 Win=63962 Len=0
224	May 18, 2020 14:29:16.35466100...	2.2.2.2	10.106.37.18	TCP	80 → 54571 [ACK] Seq=280 Ack=330 Win=3800 Len=0

219 May 18, 2020 14:29:16.3502... 2.2.2.2 10.106.37.18 HTTP HTTP/1.1 302 Page Moved

```

> Frame 219: 332 bytes on wire (2656 bits), 332 bytes captured (2656 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: Cisco_ca:0e:c5 (00:07:31:ca:0e:c5), Dst: IntelCor_26:dd:6d (b4:96:91:26:dd:6d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 2.2.2.2, Dst: 10.106.37.18
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 54571, Seq: 1, Ack: 329, Len: 278
> Hypertext Transfer Protocol
  > HTTP/1.1 302 Page Moved\r\n
    Location: https://10.127.197.212:8443/portal/gateway?sessionId=0A6A2511000012652C648014&portal=26d19560-2e58-11e9-98fb-0050568775a3&action=cwa&token=66bbfce930a43142fe26b9d9577971de&redirect=http://2.2.2.2/\r\n
    Pragma: no-cache\r\n
    Cache-Control: no-cache\r\n
    \r\n
    [HTTP response 1/1]
    [Time since request: 0.002626000 seconds]
    [Request in frame: 218]
    [Request URI: http://2.2.2.2/]
  
```


7. El motor HTTP(s) está activado en los dispositivos de acceso a la red:

En el switch:

```

guestlab#sh run | in ip http
ip http server
ip http secure-server
  
```

En el WLC:



The screenshot shows the Cisco WLC Management interface with the following configuration for HTTP-HTTPS:


- HTTP Access: Enabled
- HTTPS Access: Enabled
- WebAuth SecureWeb: Enabled
- HTTPS Redirection: Disabled
- Web Session Timeout: 30 Minutes

8. Si el WLC está en una configuración de anclaje externo, verifique esto:

Paso 1. El estado del cliente debe ser el mismo en ambos WLC.

Paso 2. La URL de redireccionamiento debe ser vista en ambos WLC.

Paso 3. La Contabilización RADIUS debe estar inhabilitada en el WLC de anclaje.



La autorización dinámica falla

Si el usuario final es capaz de acceder al portal de invitados e iniciar sesión correctamente, el siguiente paso sería un cambio de autorización para proporcionar acceso de invitado completo al usuario. Si esto no funciona, observará un error de autorización dinámica en los registros en directo de ISE Radius. Para solucionar el problema, compruebe lo siguiente:


Overview	
Event	5417 Dynamic Authorization failed
Username	
Endpoint Id	MAC ADDRESS
Endpoint Profile	
Authorization Result	

Steps

- 11204 Received reauthenticate request
- 11220 Prepared the reauthenticate request
- 11100 RADIUS-Client about to send request - (port = 1700 , type = Cisco CoA)
- 11104 RADIUS-Client request timeout expired (🕒 Step latency=10003 ms)
- 11213 No response received from Network Access Device after sending a Dynamic Authorization request


1. El cambio de autorización (CoA) debe estar habilitado/configurado en el NAD:

```
!
aaa server radius dynamic-author
  client 10.127.197.209 server-key cisco123
  client 10.127.197.212 server-key cisco123
!
```



2. El puerto UDP 1700 debe estar permitido en el firewall.

3. El estado NAC en el WLC es incorrecto. En Advanced settings on **WLC GUI > WLAN** cambie el estado de NAC a ISE NAC.



No se envían notificaciones por SMS/CORREO ELECTRÓNICO

1. Verifique la configuración SMTP en **Administration > System > Settings > SMTP**.

2. Compruebe la API para gateways de SMS/correo electrónico fuera de ISE:

Pruebe las URL proporcionadas por el proveedor en un cliente de API o un navegador, sustituya las variables como nombres de usuario, contraseñas, número de móvil y pruebe el alcance.
[Administration > System > Settings > SMS Gateways]

SMS Gateway Provider

SMS Gateway Provider Name: * **Global Default**

Select Provider Interface Type:

SMS Email Gateway

SMS HTTP API

URL: *

Data (Url encoded portion):

Use HTTP POST method for data portion

Como alternativa, si realiza la prueba desde los grupos patrocinadores de ISE [**Workcenters > Guest Access > Portals and Components > Guest Types**], realice una captura de paquetes en ISE y el gateway SMS/SMTP para comprobar si

1. El paquete de solicitud llega al servidor sin alteraciones.
2. El servidor ISE tiene los permisos/privilegios recomendados por el proveedor para que la puerta de enlace procese esta solicitud.

Account Expiration Notification

Send account expiration notification days before account expires [?](#)

View messages in:

Email

Send a copy of the notification email to the Sponsor

Use customization from:

Messages:

Copy text from:

Your account is going to expire in 3 days. Please notify your sponsor to extend your account now to avoid any delays.

Send test email to me at:

[Configure SMTP server at: Work Centers > Guest Access > Administration > SMTP server](#)

SMS

Messages:

Copy text from:

Your account is going to expire in 3 days. Please notify your sponsor to extend your account now to avoid any delays.

(160 character limit per message)*Over 160 characters requires multiple messages.


Send test SMS to me at:

[Configure SMS service provider at: Work Centers > Guest Access > Administration > SMS Gateway Providers](#)

No se puede acceder a la página Administrar cuentas

1. En el botón **Workcenters > Guest Access > Manage accounts** se redirige al FQDN de ISE en el

puerto 9002, para que el administrador de ISE acceda al portal del patrocinador:



2. Compruebe si el FQDN lo resuelve la estación de trabajo desde la que se accede al Portal del patrocinador con el comando **nslookup <FQDN de ISE PAN>**.

3. Verifique si el puerto TCP 9002 de ISE está abierto desde la CLI de ISE con el comando **show ports | incluye 9002**.

Prácticas recomendadas de certificados de portal

- Para que la experiencia del usuario sea perfecta, el certificado utilizado para los portales y los roles de administrador debe estar firmado por autoridades de certificados públicas conocidas (por ejemplo: GoDaddy, DigiCert, VeriSign, etc.), de las que suelen confiar los navegadores (por ejemplo: Google Chrome, Firefox, etc.).
- No se recomienda utilizar IP estática para la redirección de invitados, ya que esto hace que la IP privada de ISE sea visible para todos los usuarios. La mayoría de los proveedores no proporcionan certificados firmados por terceros para IP privada.
- Cuando se pasa de ISE 2.4 p6 a p8 o p9, existe un error conocido: ID de error de Cisco [CSCvp75207](#), donde las casillas **Trust for authentication inside ISE** y **Trust for client authentication and Syslog** deben marcarse manualmente después de la actualización del parche. Esto garantiza que ISE envíe la cadena de certificados completa para el flujo TLS cuando se accede al portal de invitados.

Si estas acciones no resuelven los problemas de acceso de invitados, póngase en contacto con el TAC con un paquete de asistencia recopilado con instrucciones del documento: [Depuraciones para habilitar en ISE](#).

Información Relacionada

- [Asistencia técnica y descargas de Cisco](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).