

Cisco PIXの複数の脆弱性



アドバイザリーID : cisco-sa-20021120-pix-vulnerability

初公開日 : 2002-11-20 16:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco PIX Firewallは、ステートフルインスペクションファイアウォール、標準ベースのIP Security(IPsec)Virtual Private Networking(VPN)、侵入防御など、堅牢なエンタープライズクラスのセキュリティサービスを、コスト効率が高く導入が容易なソリューションで提供します。

修正が提供されているPIXファイアウォールについては、2つの脆弱性が解決されています。これらの脆弱性は、Cisco Bug ID CSCdv83490およびCSCdx35823に記載されています。

これらの脆弱性の影響を軽減するための回避策はありません。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

このアドバイザリーは、

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20021120-pix-vulnerability> で公開されています。

該当製品

脆弱性のある製品

脆弱性のあるリリースを実行し、特定の機能を使用しているすべてのPIXファイアウォールユニットが、これらの脆弱性の影響を受けます。

DDT : 説明	影響を受けるリリース
----------	------------

	ース
CSCdv83490:Initial Contact Notify(INITIAL CONTACT NOTIFY)メッセージの処理中に、PIXでは、ピアとの重複するInternet Security Authentication Key Management Protocol(ISAKMP)Security Associations(ISAKMP SA)は削除されません。	6.0.3 以前 6.1.3 以前
CSCdx35823:Terminal Access Controller Access Control System Plus(TACACS+)またはRemote Authentication Dial-In User Service(RADIUS)を使用してHTTPトラフィック認証を行っている間にバッファオーバーフローが発生します。	5.2.8 以前 6.0.3 以前 6.1.3 以前 6.2.1 以前

使用しているソフトウェアリビジョンを確認するには、コマンドラインプロンプトでshow versionと入力します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

0.CSCdv83490

ピアとユーザの認証に成功した時点でユーザがVPNセッションを確立すると、PIXはユーザとそのIPアドレスを関連付けるISAKMP SAを作成します。

攻撃者がログインしたユーザの接続をブロックし、ユーザと同じIPアドレスを使用してPIXへの接続を確立できるようになった場合、グループ事前共有キー(PSK)またはグループパスワードキーとも呼ばれるピア認証キーへのアクセス権をすでに持っていれば、ピア認証だけを使用してPIXとのVPNセッションを確立できます。

0.CSCdx35823

FTP、Telnet、またはWorld Wide Web(HTTP)経由で接続を開始するユーザには、ユーザ名とパスワードの入力が求められます。ユーザ名とパスワードが指定のTACACS+またはRADIUS認証サーバによって確認される場合、PIX Firewallユニットでは、認証サーバと接続の間のそれ以上のトラフィックが、PIX Firewallユニットの「カットスループロキシ」機能を介して独立して対話することを許可します。

TACACS+またはRADIUSを使用した認証のためのHTTPトラフィック要求の処理中に、バッファオーバーフローの脆弱性が原因でPIXがクラッシュしてリロードする場合があります。

『Internetworking Terms and Acronyms』 オンラインガイドは、
<http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ita/index.htm>にあります。『Cisco Systems Terms and Acronyms』 オンラインガイドは、
<http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ita/cisco12.htm>から入手できます。

これらの脆弱性は、[Bug Toolkit](#)にBug ID CSCdv83490およびCSCdx35823として文書化されており、2002年11月21日の1600 UTC以降に表示できます。このツールにアクセスするには、登録ユーザであり、ログインしている必要があります。

回避策

これらの脆弱性に対する回避策はありません。Cisco PSIRT では、該当ユーザが修正済みソフトウェアバージョンのコードにアップグレードすることを推奨しています。

修正済みソフトウェア

DDT : 説明	修正済みリリース
CSCdv83490:Initial Contact Notify(INITIAL CONTACT NOTIFY)メッセージの処理中に、PIXによってピアとの重複するISAKMP SAが削除されることはありません。	6.0.4 以降 6.1.4 以降 6.2.1 以降
CSCdx35823:TACACS+またはRADIUSを使用してHTTPトラフィック認証を行う際にバッファオーバーフローが発生します。	5.2.9 以降

	6.0.4 以降
	6.1.4 以降
	6.2.2 以降

修正済みソフトウェアバージョンにアップグレードする手順の詳細については、
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/iaabu/pix/pix_sw/index.htmを参照してください。

推奨事項

`$propertyAndFields.get("recommendations")`

不正利用事例と公式発表

このアドバイザリで説明されている脆弱性の悪用に関する情報は Cisco PSIRT に寄せられていません。

これらの脆弱性は、シスコの技術部門およびお客様からPSIRTに報告されたものです。

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20021120-pix-vulnerability>

改訂履歴

リビジョン 1.0	2002年11月20日	初版リリース
-----------	-------------	--------

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンド

ユーザを対象としています。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。