

Cisco NX-OSソフトウェアのMPLSカプセル化IPv6におけるDoS脆弱性



アドバイザーID : cisco-sa-ipv6-mpls-dos- [CVE-2024-](#)

R9ycXkwM

[20267](#)

初公開日 : 2024-02-28 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : [8.6](#)

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : [CSCwh42690](#) [CSCva52387](#)

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OSソフトウェアのMPLSトラフィック処理に関する脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がnetstackプロセスの予期しない再起動を引き起こし、デバイスのネットワークトラフィック処理の停止またはリロードを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、入力MPLSフレームの処理時に適切なエラーチェックが行われなかったことに起因します。攻撃者は、MPLSフレーム内にカプセル化された巧妙に細工されたIPv6パケットをターゲットデバイスのMPLS対応インターフェイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者はサービス拒否(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

注:IPv6パケットは、ターゲットデバイスから複数ホップ離れた場所で生成され、MPLS内にカプセル化されます。DoS状態は、NX-OSデバイスがパケットを処理するときに発生する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザーは、次のリンクより確認できます。

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ipv6-mpls-dos-R9ycXkwM>

このアドバイザーは、2024年2月に公開されたCisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアセキュリティアドバイザーバンドルの一部です。アドバイザーとリンクの一覧については、『[Cisco Event Response: February 2024 Semiannual Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication](#)』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco NX-OSソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行し、MPLSが設定されている次のシスコ製品に影響を与えます。

- Nexus 3000シリーズスイッチ([CSCwh42690](#))
- Nexus 5500プラットフォームスイッチ([CSCva52387](#))
- Nexus 5600プラットフォームスイッチ([CSCva52387](#))
- Nexus 6000シリーズスイッチ([CSCva52387](#))
- Nexus 7000シリーズスイッチ([CSCva52387](#))
- スタンドアロンNX-OSモードのNexus 9000シリーズスイッチ([CSCwh42690](#))

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

デバイスが MPLS 用に設定されているかどうかを確認する

デバイスでMPLSが設定されているかどうかを確認するには、show mpls interface detail CLIコマンドを使用します。スイッチがMPLS用に設定され、少なくとも1つのインターフェイスでMPLSを使用するように設定されている場合、出力には次の例に示すようにMPLS operationalが含まれます。

```
<#root>
```

```
nxos# show mpls interface detail
```

```
Interface Ethernet1/4/1:  
  ldp enabled
```

```
MPLS operational
```

```
  Label space id 0x10000001  
  MPLS sub-layer Ethernet1/4/1-mpls layer(0x26000001)
```

```
Interface Ethernet1/6/1:  
  ldp enabled
```

```
MPLS operational
```

```
  Label space id 0x10000001  
  MPLS sub-layer Ethernet1/6/1-mpls layer(0x26000002)
```

show mpls interface detailがデバイスの有効なCLIコマンドでない場合、そのデバイスは脆弱で

はないと考えられます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 1000 シリーズ
- Firepower 2100 シリーズ
- Firepower 4100 シリーズ
- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス
- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ
- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge
- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V
- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere
- ACI モードの Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ
- Cisco Secure Firewall 3100 シリーズ
- Cisco Secure Firewall 4200 シリーズ
- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト
- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト
- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト
- UCS 6500 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。通常のソフトウェアアップデートが含まれるサービス契約をお持ちのお客様は、通常のアップデートチャンネルからセキュリティ修正を取得する必要があります。

お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限りです。通

常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

Cisco.com の [シスコサポート & ダウンロードページ](#)には、ライセンスとダウンロードに関する情報が記載されています。このページには、[マイデバイス (My Devices)] ツールを使用するお客様のカスタマーデバイスサポート範囲も表示できます。

[ソフトウェアのアップグレード](#)を検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center (TAC) もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC (https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html) に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco NX-OS ソフトウェア

お客様が Cisco NX-OS IOS ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるように、シスコは Cisco Software Checker を提供しています。このツールを使うことで、特定のソフトウェアリリースに関連するすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索でき、それぞれのアドバイザリで言及された脆弱性を修正した最初のリリース (「First Fixed」) を特定できます。また、該当する場合には、Software Checker により判別されたすべてのアドバイザリに記載のすべての脆弱性が修正された最初のリリース (「Combined First Fixed」) を特定できます。

このツールを使用するには、「[Cisco Software Checker](#)」ページの手順に従います。または、次のフォームを使用して、特定のソフトウェアリリースに影響を及ぼす脆弱性を検索します。このフォームを使用するには、次の手順に従います。

1. ツールで検索するアドバイザリを選択します。このアドバイザリのみ、[セキュリティ影響評価 \(SIR \)](#) が「重大」または「高」のアドバイザリのみ、すべてのアドバイザリのいずれかです。

2. 該当するソフトウェアを選択します。
3. 該当するプラットフォームを選択します。
4. リリース番号を入力します。たとえば、Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの場合は 7.0(3)I7(5)、ACI モードの Cisco NX-OS ソフトウェアの場合は 14.0(1h) です。
5. [チェック (Check)] をクリックします。

2	Critical,High,Medium
このアドバイザーのみ	Cisco NX-OS ソフトウェア
あらゆるプラットフォーム	
Enter release number	Check

Cisco Nexus 3000 および 9000 シリーズ スイッチ SMU

シスコはこの脆弱性に対処する次の SMU もリリースしています。次の SMU を [Cisco.com](https://www.cisco.com) の [Software Center](#) からダウンロードできます。

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース	Platform	SMU 名
9.3(12)	Nexus 3000 および 9000 シリーズ スイッチ	nxos.CSCwh42690-n9k_ALL-1.0.0-9.3.12.lib32_n9000.rpm
10.2(6)	Nexus 3000 および 9000 シリーズ スイッチ	nxos64-cs.CSCwh42690-1.0.0-10.2.6.lib32_64_n9000.rpm nxos64-msll.CSCwh42690-1.0.0-10.2.6.lib32_64_n9000.rpm

Cisco Nexus 3000シリーズおよび9000シリーズスイッチ用のCisco NX-OSソフトウェアでの SMUのダウンロードとインストールの詳細については、[Cisco Nexus 3000シリーズスイッチ](#)および[Cisco Nexus 9000シリーズスイッチ](#)用のCisco NX-OSシステム管理設定ガイドの「ソフトウェアメンテナンスアップグレードの実行」の項を参照してください。

関連情報

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの決定に際してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザーのガイダンスに従うことをお勧めします。

- [Cisco MDS シリーズ スイッチ](#)
- [VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ](#)
- [Cisco Nexus 3000 Series Switches](#)
- [Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ](#)
- [Cisco Nexus 5600 プラットフォームスイッチ](#)
- [Cisco Nexus 6000 Series Switches](#)
- [Cisco Nexus 7000 Series Switches](#)
- [Cisco Nexus 9000 Series Switches](#)
- [ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ](#)

Cisco UCS ソフトウェアに最適なリリースを確認するには、デバイスのリリースノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team (PSIRT) は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ipv6-mpls-dos-R9ycXkwM>

改訂履歴

バージョン	説明	セクション	ステータス	日付
1.0	初回公開リリース	—	Final	2024年2月28日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。