

# RV130W: Richtlinien für eingehenden Latam/RV130W/Standard-Zugriffsberechtigungen

## Identifiziertes Datum

25. Mai 2017

## Auflösungsdatum

-

## Betroffene Produkte

RV130 W	1.0.3.22

## Problembeschreibung

Wenn eine Zugriffskontrollliste (ACL) zulassen konfiguriert wurde, um Datenverkehr von einem bestimmten Host oder Netzwerk zuzulassen, und dann eine Block-ACL konfiguriert wird, verweigert die Zugriffskontrollliste den Datenverkehr, der zugelassen werden soll.

## Aktueller Status

Die Beta-Software Version 1.0.3.25 hat dieses Problem behoben, und die öffentliche Firmware wird in der nächsten offiziellen Firmware-Version von RV130W veröffentlicht.