

# CSCva43065 RV32x: acceso al servidor web interno dañado con filtrado web habilitado

## Summary

El acceso al servidor web interno no funciona cuando la función de filtrado web está activada, pero funciona bien cuando está desactivada.

## Fecha identificada

11 de julio de 2016

## Fecha de resolución

13 de enero de 2017

## Productos afectados

RV320, RV325	1.2.1.14, 1.3.1.10

## Descripción del problema

El acceso al servidor web interno no funciona cuando la función de filtrado web está activada, pero funciona bien cuando está desactivada. Los paquetes de respuesta que acceden al servidor web interno no atravesaron la ruta de traducción de direcciones de red (NAT) correctamente. Se completa el intercambio de señales inicial del protocolo de control de transmisión (TCP), pero se filtra la solicitud GET.

## Resolución

Ajuste la trayectoria del paquete de respuesta.