

# CSCvb66655: No se puede agregar una entrada de modo de transferencia de paquetes (PTM) para xDSL WAN en RV134W

## Summary

Al intentar agregar una conexión WAN DSL al router RV134W, no existe ninguna opción para agregar el modo de transferencia de paquetes (PTM).

## Fecha identificada

10 de octubre de 2016

## Fecha de resolución

29 de marzo de 2017

## Productos afectados

RV134W v1.0.0.21

## Descripción del problema

Si desea verificar el problema que se describe, siga estos pasos:

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web y elija **Networking > WAN > WAN Configuration**.



Paso 2. En la tabla xDSL WAN del área de conexión WAN, haga clic en el botón **Agregar fila**.

WAN Connection

xDSL WAN		
Select	Connection Name	PVC
<input type="checkbox"/>	DSL_ATM_WAN_0_33_R	0/33
<input type="checkbox"/>	DSL_PTM_WAN_1_1_R	N/A

**Add Row** Edit Delete

Paso 3. En el área Configuración de DSL, el Modo de transferencia se establece en ATM. No hay forma de configurar PTM.

Add DSL WAN Connection

Internet Connection Type:

- Bridged Mode Only
- RFC 2684 Bridged (DHCP or Static mode)
- RFC 2684 Routed (IPoA)
- PPPoE
- PPPoA

---

DSL Settings

**Transfer Mode:** ATM

Multiplexing:  LLC  VC

## Resolución

Este problema se solucionará en la próxima versión de firmware del RV134W.