

SG350XG: La inhabilitación de CDP o LLDP puede provocar un error en la negociación de PoE

Fecha identificada

19 de enero de 2016

Fecha de resolución

5 de junio de 2017

Producto afectado

SG350XG	2.0.x	2.3.0.130

Descripción de problemas

Si tanto Cisco Discovery Protocol (CDP) como Link Layer Discovery Protocol (LLDP) están habilitados en un puerto de switch y se inhabilita uno de ellos, el protocolo restante en la negociación de alimentación a través de Ethernet (PoE) puede fallar.

Resolución

Este problema se soluciona al actualizar a la versión 2.3.0.130 del firmware. Para actualizar, haga clic [aquí](#) para obtener instrucciones.