

SG350XG, Sx550X: El switch no reconoce una unidad flash USB

Fecha identificada

23 de may de 2017

Fecha de resolución

8 de septiembre de 2017

Productos afectados

Modelo	Versión del firmware	Entrada fija
SG350XG, Sx550X	2.2.0.x	2.3.0.130

Descripción de problemas

Después de un switchover unitario de Standby a Active (Primario), la interfaz USB del switch no detecta cuándo se inserta una unidad flash USB (disco en la llave).

Si no conoce los términos utilizados en este documento, consulte [Cisco Business: Glosario de nuevos términos](#).

Resolución

Este problema se soluciona al actualizar a la versión 2.3.0.130 del firmware. Para actualizar, haga clic [aquí](#) para obtener instrucciones.