

Configuración e incorporación de AP en switch EWC no SDA (C9800-SW)

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de la red](#)

[Configuraciones](#)

[Verificación](#)

[Troubleshoot](#)

[Depuración condicional y seguimiento activo por radio](#)

[Ejemplo de una unión de AP exitosa](#)

Introducción

Este documento describe el proceso para incorporar y aprovisionar un punto de acceso (AP) con un controlador inalámbrico integrado en un switch Catalyst 9000 (Catalyst 9K) (EWC-Switch) en implementaciones que no sean SDA (no hay ningún centro DNA de Cisco en uso).

Prerequisites

Requirements

Debe ejecutar estos requisitos previos:

- Instale el subpaquete inalámbrico en el switch Catalyst 9K que actuará como controlador de LAN inalámbrica (WLC).
- Asegúrese de que la interfaz de bucle invertido está configurada para que se configure como la interfaz de administración inalámbrica (WMI).
- Asegúrese de que la GUI de acceso al switch Catalyst 9K esté habilitada, ya que se recomienda la configuración mediante la GUI.

 Nota: El switch EWC en implementaciones que no son SDA solo se soporta en las versiones 17.3.X.

Componentes Utilizados


La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Switch C9300-24P, Cisco IOS® XE versión 17.3.4
- Subpaquete inalámbrico para la versión 17.3.4
- AP C9120-AX


La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar



Diagrama de la red



C9300 Switch
EWC-Switch



Layer 2
Switch



Se permite que los AP estén conectados directamente al EWC-Switch, pero no es un requisito. Se recomienda utilizar un switch de acceso para conectar los AP y permitir la conmutación por fallo de alta disponibilidad (HA) en caso de que el switch EWC activo deje de funcionar.

Configuraciones

Paso 1. Configure el código de país para las ubicaciones geográficas en las que se implementarán los AP. Esto es obligatorio para permitir que los AP se registren y garantiza el cumplimiento de las directrices de dominio regulatorio para el país en el que están implementados. Desde la GUI, navegue hasta Configuration > Wireless > Access Points y haga clic en la pestaña Country. Elija todos los códigos de país aplicables para que coincidan con los dominios normativos de los AP.

-  Nota: En las versiones de 17.3.1 a 17.3.3, EWC-Switch GUI enumera los códigos de país, pero no aplica ninguna selección hasta que se agrega un código de país a través de CLI, como se documenta en Cisco bug ID [CSCvw20478](#). Después de configurar un código de país, puede agregar más códigos de país a través de la GUI.

Configuration > Wireless > Access Points

- All Access Points
- 5 GHz Radios
- 2.4 GHz Radios
- Dual-Band Radios
- Country

Click here for list of access point models and protocols supported per country and regulatory domain.

Selected Country MX , US

Regulatory Domain

802.11a/n/ac: [Indoor: -ABN, Outdoor: -ABN]
802.11b/g/n: [Indoor: -A, Outdoor: -ABN]

	Country Code	Name
<input type="checkbox"/>	IV	Ivory Coast
<input type="checkbox"/>	MO	Macau
<input type="checkbox"/>	MT	Malta
<input checked="" type="checkbox"/>	MX	Mexico
<input type="checkbox"/>	MY	Malaysia
<input type="checkbox"/>	NG	Nigeria
<input type="checkbox"/>	NL	Netherlands
<input type="checkbox"/>	NO	Norway

Configuración CLI (17.3.1 a 17.3.3):

```
<#root>  
9300-1#  
configure terminal  
  
9300-1(config)#
```

```
ap dot11 5ghz shutdown
```

Disabling the 802.11a network may strand mesh APs.
Are you sure you want to continue? (y/n)[y]:

y

```
9300-1(config)#
```

```
ap dot11 24ghz shutdown
```

Disabling the 802.11b network may strand mesh APs.
Are you sure you want to continue? (y/n)[y]:

y

```
9300-1(config)#
```

```
wireless country MX
```

```
9300-1(config)#
```

```
no ap dot11 5ghz shutdown
```

```
9300-1(config)#
```

```
no ap dot11 24ghz shutdown
```

Paso 2. Habilite la funcionalidad del controlador inalámbrico y configure la VLAN en la que residirán los AP. Navegue hasta Configuration > Embedded Wireless Setup, deslice Embedded Wireless Setup a Enabled y bajo Location Configuration, haga clic en + Add.

The screenshot shows the ArubaOS UI with the following details:

- Left Sidebar:** Includes links for Dashboard, Monitoring, Configuration (highlighted in blue), Administration, Licensing, and Troubleshooting. A "Walk Me Through >" button is at the bottom.
- Top Bar:** Shows "Search Menu Items".
- Current Page:** Configuration > Embedded Wireless Setup.
- Embedded Wireless Setup Status:** A switch labeled "DISABLED" is shown, with an "Apply" button to its right.
- Location Configuration:** A section containing a "+ Add" button. Below it, a message says "No locations available".

Cuando la configuración inalámbrica incorporada está activada, estos comandos se envían a la CLI. Estas CLI habilitan el fabric lisp en el switch Catalyst 9K para que sirva como nodo de servidor de plano de control/mapa, controlador inalámbrico con loopback como WMI y WLC para la asignación de plano de control para permitir que los AP y los clientes se incorporen.

```
<#root>

9300-1(config)#
router lisp

9300-1(config-router-lisp)#
locator-table default

9300-1(config-router-lisp)#
locator-set rloc_ewlc

9300-1(config-router-lisp-locator-set)#
IPv4-interface Loopback0

9300-1(config-router-lisp-locator-set)#
auto-discover-rlocs

9300-1(config-router-lisp-locator-set)#
exit-locator-set

9300-1(config-router-lisp)#
locator-set WLC

9300-1(config-router-lisp-locator-set)#

9300-1(config-router-lisp-locator-set)#
exit-locator-set

9300-1(config-router-lisp)#
service ipv4

9300-1(config-lisp-srv-ipv4)#
encapsulation vxlan
```

```
9300-1(config-lisp-srv-ipv4)#
```

```
  itr map-resolver
```

```
9300-1(config-lisp-srv-ipv4)#
```

```
  etr map-server
```

```
key
```

```
9300-1(config-lisp-srv-ipv4)#
```

```
  etr map-server
```

```
proxy-reply
```

```
9300-1(config-lisp-srv-ipv4)#
```

```
  etr
```

```
9300-1(config-lisp-srv-ipv4)#
```

```
  sgt
```

```
9300-1(config-lisp-srv-ipv4)#
```

```
  no map-cache away-eids send-map-request
```

```
9300-1(config-lisp-srv-ipv4)#
```

```
proxy-etr
```

```
9300-1(config-lisp-srv-ipv4)#
```

```
proxy itr
```

```
9300-1(config-lisp-srv-ipv4)#
```

```
map-server
```

```
9300-1(config-lisp-srv-ipv4)#
```

```
map-resolver
```

```
9300-1(config-lisp-srv-ipv4)#
```

```
exit-service-ipv4
```

```
9300-1(config-router-lisp)#
```

```
service ethernet
```

```
9300-1(config-lisp-srv-eth)#
```

```
itr map-resolver
```

```
9300-1(config-lisp-srv-eth)#
```

```
itr
```

```
9300-1(config-lisp-srv-eth)#
```

```
etr map-server
```

```
key
```

```
9300-1(config-lisp-srv-eth)#
```

```
etr map-server
```

```
proxy-reply
```

```
9300-1(config-lisp-srv-eth)#
```

```
etr
```

```
9300-1(config-lisp-srv-eth)#
```

```
map-server
```

```
9300-1(config-lisp-srv-eth)#
```

```
map-resolver
```

```
9300-1(config-lisp-srv-eth)#
```

```
exit-service-ethernet
```

```
9300-1(config-router-lisp)#
```

```
ipv4 source-locator Loopback0
```

```
9300-1(config-router-lisp)#
```

```
map-server session passive-open WLC
```

```
9300-1(config-router-lisp)#
```

```
exit
```

```
9300-1(config)#
```

```
interface LISPO
```

```
9300-1(config-if)#
```

```
exit

9300-1(config)#  
router lisp  
  
9300-1(config-router-lisp)#  
site site_uci  
  
9300-1(config-router-lisp-site)#  
description map-server configured from Wireless LAN Controller  
  
9300-1(config-router-lisp-site)#  
authentication-key  
  
  
  
9300-1(config-router-lisp-site)#  
exit-site  
  
9300-1(config-router-lisp)#  
exit-router-lisp  
  
  
9300-1(config)#  
ip dhcp relay information option  
  
9300-1(config)#  
wireless fabric  
  
9300-1(config)#  
wireless management interface Loopback0  
  
9300-1(config-mgmt-interface)#  
exit  
  
  
9300-1(config)#  
wireless fabric control-plane default-control-plane  
  
9300-1(config-wireless-cp)#[/pre>
```

```
ip address
```

```
key 0
```

```
9300-1(config-wireless-cp)#
exit
```

Paso 3. En la ventana emergente generada después del paso 2, dentro de la pestaña General, ingrese los detalles de LocationName e Onboarding AP, como VLAN y Subnet Mask. De forma predeterminada, el campo VLAN se rellena automáticamente con 2045. Se permite el uso de un ID de VLAN diferente, pero el ID de VLAN debe estar entre 2045 y 4094 y debe ser independiente del tráfico del cliente (no se permite el uso de esta VLAN a clientes conectados por cable o inalámbricos). Una vez cumplimentados los detalles, haga clic en Apply (Aplicar)

Configuration > Embedded Wireless Setup


Location Configuration

← Back

General Wireless Networks AP Provisioning

Location Name*	EWC-Location	AP Onboarding
Description	Enter Description	VLAN* 2674
Client Density	Low Typical High	IP Address* 172.16.80.1
		Subnet Mask* 255.255.255.0
		DHCP Server* 172.16.80.1

Apply



Esto crea la VLAN para los AP, una SVI para esa VLAN de AP (gateway predeterminado para los AP), ubicación de AP, etiquetas de RF y políticas, e identificadores de red virtual (VNID) L2 y L3. Estos son los comandos que se ven en la CLI como resultado del paso 3.

```
<#root>
```

```
9300-1(config)#  
interface LISPO.4097  
  
9300-1(config-subif)#  
router lisp  
  
9300-1(config-router-lisp)#  
locator-set rloc_ewlc  
  
9300-1(config-router-lisp-locator-set)#  
exit-locator-set  
  
9300-1(config-router-lisp)#  
instance-id 4097  
  
9300-1(config-lisp-inst)#  
remote-rloc-probe on-route-change  
  
9300-1(config-lisp-inst)#  
dynamic-eid APONBOARDING_0_2674_4097_8188  
  
9300-1(config-lisp-inst-dyn-eid)#  
database-mapping 172.16.80.0/24 locator-set rloc_ewlc  
  
9300-1(config-lisp-inst-dyn-eid)#  
exit-dynamic-eid  
  
9300-1(config-lisp-inst)#  
service ipv4  
  
9300-1(config-lisp-inst-srv-ipv4)#  
eid-table default  
  
9300-1(config-lisp-inst-srv-ipv4)#  
map-cache 172.16.80.0/24 map-request  
  
9300-1(config-lisp-inst-srv-ipv4)#  
route-export site-registrations  
  
9300-1(config-lisp-inst-srv-ipv4)#  
distance site-registrations 250
```

```
9300-1(config-lisp-inst-srv-ipv4)#
map-cache site-registration

9300-1(config-lisp-inst-srv-ipv4)#
exit-service-ipv4

9300-1(config-lisp-inst)#
exit-instance-id

9300-1(config-router-lisp)#
instance-id 8188

9300-1(config-lisp-inst)#
remote-rloc-probe on-route-change

9300-1(config-lisp-inst)#
service ethernet

9300-1(config-lisp-inst-srv-eth)#
eid-table vlan 2674

9300-1(config-lisp-inst-srv-eth)#
database-mapping mac locator-set rloc_ewlc

9300-1(config-lisp-inst-srv-eth)#
exit-service-ethernet

9300-1(config-lisp-inst)#
exit-instance-id

9300-1(config-router-lisp)#
site site_uci

9300-1(config-router-lisp-site)#
eid-record instance-id 4097 172.16.80.0/24 accept-more-specifics

9300-1(config-router-lisp-site)#
eid-record instance-id 8188 any-mac

9300-1(config-router-lisp-site)#
exit-site
```

```
9300-1(config-router-lisp)#  
exit  
  
9300-1(config)#  
vlan 2674  
  
9300-1(config-vlan)#  
name AP_VLAN2674  
  
9300-1(config-vlan)#  
exit  
  
9300-1(config)#  
interface Vlan2674  
  
9300-1(config-if)#  
description APONBOARDING_0_2674_4097_8188  
  
9300-1(config-if)#  
mac-address 0000.0C9F.FAD1  
  
9300-1(config-if)#  
ip address 172.16.80.1 255.255.255.0  
  
9300-1(config-if)#  
ip helper-address 172.16.80.1  
  
9300-1(config-if)#  
no ip redirects  
  
9300-1(config-if)#  
ip route-cache same-interface  
  
9300-1(config-if)#  
no lisp mobility liveness test  
  
9300-1(config-if)#  
ip directed-broadcast  
  
9300-1(config-if)#+
```

```
lisp mobility APONBOARDING_0_2674_4097_8188
```

```
9300-1(config-if)#
```

```
exit
```

```
9300-1(config)#
```

```
wireless fabric name APONBOARDING_0_2674_4097_8188 12-vnid 8188 13-vnid 4097 ip 172.16.80.0 255.255.255.
```


Paso 4. Configure el switch Catalyst 9K para que también actúe como servidor DHCP para la VLAN de AP y cree los agrupamientos DHCP correspondientes. Vaya a Administration > DHCP Pools y haga clic en + Add. Establezca un nombre de conjunto y parámetros de red, asegúrese de que el gateway predeterminado esté configurado en la dirección IP de SVI; de lo contrario, los AP se unen parcialmente al controlador.

Create DHCP Pool

Basic Advanced

DHCP Pool Name*	access_points	(1-236 Characters)
IP Type	IPv4	
Network*	172.16.80.0	
Subnet Mask*	255.255.255.0	
Starting ip*	172.16.80.10	
Ending ip*	172.16.80.254	
Reserved Only	<input checked="" type="checkbox"/> DISABLED	
Lease*	Never Expires	
	(0-365 days)	(0-23 hours)
		(0-59 minutes)

Cancel Apply to Device



Configuración de CLI:

```
<#root>
9300-1#
configure terminal

9300-1(config)#
ip dhcp excluded-address 172.16.80.0 172.16.80.9

9300-1(config)#
ip dhcp pool

9300-1(dhcp-config)#
network 172.16.80.0 255.255.255.0

9300-1(dhcp-config)#
default-router 172.16.80.1
```

Paso 5. Configure el puerto de switch en el modo de acceso y asígnelo a la VLAN definida previamente.

```
<#root>  
3850-1(config)#  
interface  
  
3850-1(config-if)#  
switchport mode access  
  
3850-1(config-if)#  
switchport access vlan
```

Paso 6. Vaya a Configuration > Embedded Wireless Setup y elija el sitio creado en el paso 3. Haga clic en la pestaña AP Provisioning y de la lista de APs Disponibles, elija los APs que necesitan ser provistos y haga clic en el icono de flecha azul para cambiarlo a la lista de AP Asociados. Una vez que se hayan asignado todos los AP de interés a la ubicación específica, haga clic en Apply.

 Precaución: El switch EWC permite la creación y asignación manual de etiquetas; sin embargo, esta no es una configuración admitida y la única asignación de etiquetas admitida es por asignación de ubicación. Solo se soporta una ubicación en el EWC-Switch, por lo que todos los AP deben estar en la misma subred y asignados a la misma ubicación.

Location Configuration

[Back](#)[Delete Location](#)General Wireless Networks **AP Provisioning**

Add/Select APs

APs on this Location

[Apply](#)

Import AP MAC [Select File](#) [Select CSV File](#)

AP MAC Address

Available AP list Search [Search](#)

Number of selected APs : 1

<input checked="" type="checkbox"/>	AP MAC	AP Name	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	5ce1.7629.2b40	AP5CE1.7629.2B40	Joined

1 ~ 1 of 1 items

Associated AP list Search

Number of selected APs : 0

<input type="checkbox"/>	AP MAC	AP Name	Status
<input type="checkbox"/>	5ce1.7629.2b40	AP5CE1.7629.2B40	No items to display

5... items per page

General Wireless Networks **AP Provisioning**

Add/Select APs

APs on this Location

[Apply](#)

Import AP MAC [Select File](#) [Select CSV File](#)

AP MAC Address

Available AP list Search

Number of selected APs : 0

<input type="checkbox"/>	AP MAC	AP Name	Status
<input type="checkbox"/>	5ce1.7629.2b40	AP5CE1.7629.2B40	No items to display

1 ~ 1 of 1 items

Associated AP list Search

Number of selected APs : 0

<input type="checkbox"/>	AP MAC	AP Name	Status
<input type="checkbox"/>	5ce1.7629.2b40	AP5CE1.7629.2B40	Joined

5... items per page

Este paso agrega esta configuración al EWC-Switch:

```
<#root>
9300-1(config)#
ap location name EWC-Location

9300-1(config-ap-location)#
ap-eth-mac
```

```
9300-1(config-ap-location)#
```

```
  tag policy EWC-Location
```

```
9300-1(config-ap-location)#
```

```
  tag rf EWC-Location
```

El comando ap-eth-mac <AP mac address> se repite para cada AP que se agrega a la ubicación. Un solo sitio admitirá hasta 500 puntos de acceso.

Verificación

Utilice este comando para verificar la creación y el estado de VLAN para WMI y AP Onboard.

```
<#root>
```

```
9300-1#
```

```
show wireless fabric summary
```

```
Fabric Status : Enabled
```

```
Control-plane:
```

```
Name IP-address Key Status
```

```
-----  
default-control-plane 172.16.0.1 ciscoeca Up
```

```
Fabric VNID Mapping:
```

```
Name L2-VNID L3-VNID IP Address Subnet Control plane name
```

```
-----  
APONBOARDING_0_2674_4097_8188 8188 4097 172.16.80.0 255.255.255.0
```

Verifique el estado de registro de AP con estos comandos:

```
<#root>
```

```
9300-1#
```

```
show wireless stats ap join summary
```

```
Number of APs: 1
```

```

Base MAC Ethernet MAC AP Name IP Address Status Last Failure Phase Last Disconnect Reason
-----
ac4a.569c.f560 5ce1.7629.2b40
AP5CE1.7629.2B40 172.16.80.10 Joined

Run Tag modified

9300-1#show fabric ap summary
Number of Fabric AP : 1

AP Name Slots AP Model Ethernet MAC Radio Location Country IP Address State
-----
AP5CE1.7629.2B40

2 9120AXI 5ce1.7629.2b40 ac4a.569c.f560 default location US
172.16.80.10 Registered

```

Utilice este comando para verificar el estado del túnel VxLAN con los AP.

```

<#root>

9300-1#
show access-tunnel summary

Access Tunnels General Statistics:
Number of AccessTunnel Data Tunnels = 1

Name RLOC IP(Source) AP IP(Destination) VRF ID Source Port Destination Port
-----
Ac0 172.16.0.1 172.16.80.10 0 N/A 4789

Name IfId Uptime
-----
Ac0 0x00000069 0 days, 00:20:11

```

Verifique la asignación de etiquetas AP con este comando. Todos los AP deben tener las mismas etiquetas y mostrar Location bajo Source.

```

<#root>

9300-1#
show ap tag summary

Number of APs: 1

```

```
AP Name AP Mac Site Tag Name Policy Tag Name RF Tag Name Misconfigured Tag Source
```

```
AP5CE1.7629.2B40
```

```
5ce1.7629.2b40 default-site-tag
```

```
EWC-Location EWC-Location
```

```
No
```

```
Location
```



Nota: En este ejemplo, 172.16.0.1 es la dirección IP Loopback0 (que es la administración inalámbrica) y los AP se unen a ella. Dado que se trata de un fabric en una caja, todos los componentes de fabric apuntan a eso también.

Troubleshoot

Depuración condicional y seguimiento activo por radio

Habilite los debugs condicionales y capture el seguimiento de Radio Active (RA) para resolver problemas del proceso de unión. Los seguimientos de RA proporcionan seguimientos de nivel de depuración para todos los procesos que interactúan con la condición especificada (dirección MAC de AP en este caso). Para habilitar la depuración condicional, siga estos pasos.

Paso 1. Asegúrese de que no hay condiciones de depuración habilitadas.

```
<#root>  
9300-1#  
clear platform condition all
```

Paso 2. Habilite la condición de depuración para la dirección MAC del AP que desea monitorear.

De forma predeterminada, el tiempo de supervisión es de 30 minutos (1800 segundos). Puede aumentar las depuraciones para que se ejecuten hasta 2085978494 segundos.

```
<#root>  
9300-1#  
debug wireless mac
```

```
{monitor-time
```

```
}
```

```
9300-1#
```

```
debug wireless mac
```

```
{monitor-time
```

```
}
```

 Nota: Para depurar múltiples AP, ejecute el comando debug wireless mac por cada radio AP y dirección MAC Ethernet. Sólo la depuración de MAC Ethernet mostrará las transacciones DTLS.

 Nota: La depuración de C9800 funciona en el modelo de almacenamiento y proceso. Es decir, la depuración no se muestra en la sesión de terminal y todos los registros se almacenan en búfer internamente para poder visualizarlos más tarde.

Paso 3. Rebote AP switchport o Capwap reset AP de la CLI AP para capturar el seguimiento completo.

Paso 4. Detenga las depuraciones si el problema se reproduce antes de que se agote el tiempo de monitoreo predeterminado o configurado.

```
<#root>  
9300-1#  
no debug wireless mac
```

```
9300-1#  
no debug wireless mac
```

Una vez que ha transcurrido el tiempo de monitoreo o la depuración inalámbrica se ha detenido

manualmente, el EWC-Switch genera un archivo local con el nombre:

ra_trace_MAC_<MAC>_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log

Paso 5. Recopile el archivo de la actividad de la dirección MAC. Tiene la opción de copiar el archivo trace.log de ra en un servidor externo para analizarlo sin conexión o mostrar el resultado directamente en la sesión de terminal. Se prefiere el análisis sin conexión debido al volumen de registros de seguimiento generados.

Verifique el nombre del archivo de seguimiento activo por radio.

```
<#root>
9300-1#
dir flash: | inc
ra_trace
```

Copie el archivo en un servidor externo:

```
<#root>
9300-1#
copy flash:
ra_trace_MAC_<AP_RADIO_MAC>_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log
tftp://
```

/

ra-AP_RADIO_MAC.txt

```
9300-1#
copy flash:
ra_trace_MAC_<AP_ETHERNET_MAC>_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log
tftp://
```

/
ra-AP_ETHERNET_MAC.txt

Para mostrar los tracelogs en una sesión de terminal:

```
<#root>  
9300-1#  
more flash:  
ra_trace_MAC_<AP_RADIO_MAC>_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log  
9300-1#  
more flash:  
ra_trace_MAC_<AP_ETHERNET_MAC>_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log
```

Paso 6. Si la causa raíz no es obvia, recopile los registros internos que son una vista más detallada de los tracelogs. No es necesario depurar el cliente de nuevo, ya que el comando proporciona registros de depuración que ya se han recopilado y almacenado internamente.

```
<#root>  
9300-1#  
show logging profile wireless internal filter  
  
to-file flash:  
  
ra-internal-<AP_RADIO_MAC>.txt
```

```
9300-1#
```

```
show logging profile wireless internal filter
```

```
to-file flash:
```

```
ra-internal-<AP_RADIO_MAC>.txt
```



Nota: Esta salida de comando devuelve seguimientos para todos los niveles de registro para todos los procesos y es bastante voluminosa. Póngase en contacto con el Technical Assistance Center (TAC) para obtener ayuda con el análisis de estos seguimientos.

```
<#root>
```

```
9300-1#
```

```
copy flash:
```

```
ra-internal-<AP_RADIO_MAC>.txt
```

```
tftp://
```

```
/
```

```
ra-internal-<AP_RADIO_MAC>.txt
```

```
9300-1#
```

```
copy flash:
```

```
ra-internal-<AP_RADIO_MAC>.txt
```

```
tftp://
```

/

ra-internal-<AP_RADIO_MAC>.txt

Para mostrar los tracelogs en la sesión de terminal:

```
<#root>  
9300-1#  
more flash:  
ra-internal-<AP_RADIO_MAC>.txt
```

```
9300-1#  
more flash:  
ra-internal-<AP_ETHERNET_MAC>.txt
```

Paso 7. Elimine las condiciones de depuración.



Nota: Asegúrese de eliminar siempre las condiciones de depuración después de resolver el problema.

Ejemplo de una unión de AP exitosa

Ésta es la salida de un intento de conexión exitoso desde la perspectiva de seguimiento de RA. Utilice las muestras del registro para verificar en qué etapa el AP se atasca.

Solicitud y respuesta de CAPWAP Discovery:

```
<#root>
```

```
2021/09/30 17:49:13.823492 {wncmgrd_R0-0}{1}: [capwapac-discovery] [7353]: (note): MAC: ac4a.569c.f560
```

Discovery Request received

```
2021/09/30 17:49:13.823519 {wncmgrd_R0-0}{1}: [capwapac-discovery] [7353]: (note): MAC: ac4a.569c.f560  
2021/09/30 17:49:13.823793 {wncmgrd_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [7353]: (debug): instance :0 port:12289M  
2021/09/30 17:49:13.824314 {wncmgrd_R0-0}{1}: [capwapac-discovery] [7353]: (note): MAC: ac4a.569c.f560  
2021/09/30 17:49:13.824414 {wncmgrd_R0-0}{1}: [capwapac-discovery] [7353]: (note): MAC: ac4a.569c.f560
```

Discovery Response sent

Protocolo de enlace DTLS para comprobación de validez de certificado:

<#root>

```
2021/09/30 17:49:23.259157 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-srvr] [7770]: (note): MAC: ac4a.569c.f560  
DTLS session create callback received.
```

```
2021/09/30 17:49:23.259393 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-sess] [7770]: (info): Session-IP: 172.16.80.10  
2021/09/30 17:49:23.259406 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [7770]: (debug): DTLS record type: 22, ha  
2021/09/30 17:49:23.259406 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [7770]: (info):
```

DTLS client hello

```
2021/09/30 17:49:23.260931 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [7770]: (debug): DTLS record type: 22, ha  
2021/09/30 17:49:23.260931 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [7770]: (info):
```

DTLS client hello

```
2021/09/30 17:49:23.267234 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [7770]: (debug): DTLS record type: 22, ha  
2021/09/30 17:49:23.267332 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [7770]: (debug): DTLS record type: 22, ha  
2021/09/30 17:49:23.267891 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [7770]: (debug): DTLS record type: 22, ha  
2021/09/30 17:49:23.270741 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-dtls-sessmgr] [7770]: (info): Remote Host: 172.16.80.10
```

Completed cert verification, status:CERT_VALIDATE_SUCCESS

```
2021/09/30 17:49:23.608757 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [7770]: (debug): DTLS record type: 22, ha  
2021/09/30 17:49:23.608990 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [7770]: (debug): DTLS record type: 20, ch  
2021/09/30 17:49:23.609255 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-dtls-sess] [7770]: (info): Remote Host: 172.16.80.10  
2021/09/30 17:49:23.609348 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-sess] [7770]: (info): Session-IP: 172.16.80.10  
2021/09/30 17:49:23.609361 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-srvr] [7770]: (info): Session-IP: 172.16.80.10
```

DTLS session has been established for AP

```
2021/09/30 17:49:23.650838 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [7770]: (debug): DTLS record type: 23, ap
```

Solicitud y respuesta de unión a CAPWAP:

<#root>

```
2021/09/30 17:49:23.650970 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-sess] [7770]: (info): Session-IP: 172.16.80.10  
2021/09/30 17:49:23.650972 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-sess] [7770]: (note): MAC: ac4a.569c.f560
```

Received CAPWAP join request

```
2021/09/30 17:49:23.652901 {wncd_x_R0-0}{1}: [rrm-client] [7770]: (ERR): ac4a.569c.f560 Failed to override
2021/09/30 17:49:23.653789 {wncd_x_R0-0}{1}: [rrm-client] [7770]: (ERR): ac4a.569c.f560 Failed to override
2021/09/30 17:49:23.653959 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-capwap-join] [7770]: (info): ac4a.569c.f560 Retrieved
2021/09/30 17:49:23.653967 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-db] [7770]: (info): ac4a.569c.f560 Operation state
2021/09/30 17:49:23.654039 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-capwap-join] [7770]: (note): MAC: ac4a.569c.f560
```

Successfully processed Join request

```
. AP name: AP5CE1.7629.2B40, Model: C9120AXI-B, radio slots: 2, rlan slots: 0, site tag name: default-site
policy tag name: EWC-Location, rf tag name: EWC-Location
```

```
2021/09/30 17:49:23.654112 {wncmgrd_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [7353]: (note): Msg type :msg->msgtype
2021/09/30 17:49:23.654233 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-srvr] [7770]: (info): MAC: ac4a.569c.f560 J
2021/09/30 17:49:23.654311 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-srvr] [7770]: (note): MAC: ac4a.569c.f560
```

Join processing complete. AP in joined state

Configuración CAPWAP:

<#root>

```
2021/09/30 17:49:23.947851 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-ap-global] [7770]: (info): ac4a.569c.f560 Lispagent
2021/09/30 17:49:23.948023 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-srvr] [7770]: (info): Session-IP: 172.16.80
```

Config status request was processed and Config status response was sent. AP in Configuration state.

```
2021/09/30 17:49:23.948157 {wncd_x_R0-0}{1}: [lisp-agent-db] [7770]: (ERR): Invalid source IP address t
2021/09/30 17:49:23.948344 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [7770]: (note): Map request msg sent succ
2021/09/30 17:49:23.949993 {wncmgrd_R0-0}{1}: [hl-core] [7353]: (debug): Radio change on AP ac4a.569c.f
2021/09/30 17:49:23.950130 {wncmgrd_R0-0}{1}: [hl-core] [7353]: (debug): Radio change on AP ac4a.569c.f
2021/09/30 17:49:24.889682 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [7770]: (debug): DTLS record type: 23, app
2021/09/30 17:49:24.889807 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [7770]: (debug): DTLS record type: 23, app
2021/09/30 17:49:24.889992 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-sess] [7770]: (info): Session-IP: 172.16.80
```

Capwap message received, type: config_status_request

```
2021/09/30 17:49:24.890020 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-sess-fsm] [7770]: (info): Session-IP: 172.1
2021/09/30 17:49:24.890045 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-srvr] [7770]: (info): Session-IP: 172.16.80
2021/09/30 17:49:24.890048 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-sess] [7770]: (info): Session-IP: 172.16.80
2021/09/30 17:49:24.890134 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-msgelem] [7770]: (info): ac4a.569c.f560 AP domain n
2021/09/30 17:49:24.890135 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-msgelem] [7770]: (info): ac4a.569c.f560 AP IPv6 nam
[...]
2021/09/30 17:49:24.890818 {wncd_x_R0-0}{1}: [capwapac-smgr-srvr] [7770]: (info): Session-IP: 172.16.80
```

Config status request was processed and Config status response was sent. AP in Configuration state

```
.
```

```
2021/09/30 17:49:24.892967 {wncmgrd_R0-0}{1}: [hl-core] [7353]: (debug): Radio change on AP ac4a.569c.f
2021/09/30 17:49:24.892993 {wncmgrd_R0-0}{1}: [hl-core] [7353]: (debug): Radio change on AP ac4a.569c.f
2021/09/30 17:49:24.964085 {wncd_x_R0-0}{1}: [ewlc-infra-evq] [7770]: (debug): DTLS record type: 23, app
[...]
2021/09/30 17:49:24.964384 {wncd_x_R0-0}{1}: [ble-d] [7770]: (debug): BLE LTX DB: Creating AP ac4a.569c
2021/09/30 17:49:24.964474 {wncd_x_R0-0}{1}: [ble-d] [7770]: (debug): BLE LTX DB:
```

Successfully created AP

```
ac4a.569c.f560
2021/09/30 17:49:24.964479 {wncd_x_R0-0}{1}: [ble-d] [7770]: (debug): BLE LTX DB: Setting capability
2021/09/30 17:49:24.964479 {wncd_x_R0-0}{1}: [ble-d] [7770]: (debug): BLE LTX DB: Updating AP ac4a.569c
2021/09/30 17:49:24.964483 {wncd_x_R0-0}{1}: [ble-d] [7770]: (debug): BLE LTX DB:

successfully updated AP a

c4a.569c.f560
[...]
2021/09/30 17:49:25.000954 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-capwap-config] [7770]: (info): ac4a.569c.f560
AP is in config ready state. Initial configuration will be pushed.

2021/09/30 17:49:25.000972 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-capwap-config] [7770]: (info): ac4a.569c.f560 Sending
2021/09/30 17:49:25.000975 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-capwap-config] [7770]: (info): Preparing FIPS config
2021/09/30 17:49:25.000978 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-capwap-config] [7770]: (info): Preparing WLANCC config
2021/09/30 17:49:25.001064 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-ap-global] [7770]: (info): ac4a.569c.f560 AP is in Local mode
2021/09/30 17:49:25.001064 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-ap-global] [7770]: (info): ac4a.569c.f560

Mode update on AP join : AP already in Local mode which matches site configuration

2021/09/30 17:49:25.001081 {wncd_x_R0-0}{1}: [apmgr-db] [7770]: (info): ac4a.569c.f560 Tag process ap w...
```

Si el AP no está en el modo local, entonces se reinicia para aplicar un cambio de modo. Un registro similar a este se imprime en la consola EWC-Switch:

```
<#root>

*Sep 29 20:54:07.769: %APMGR_TRACE_MESSAGE-4-WLC_CONFIG_CHECKER_WARNING: Switch 1 R0/0: wncd: config change
*Sep 29 20:54:07.769: %APMGR_TRACE_MESSAGE-3-WLC_EXEC_MSG: Switch 1 R0/0: wncd: % Error: AP: AP5CE1.762...
```

will go for a reboot due to Mode change from Flexconnect to Local

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).