

# CSCvc53327 : RV32x ne fournit pas d'adresse IP lorsque le nom d'hôte inclut des espaces

## Résumé

RV32x ne fournit pas d'adresse IP lorsque le nom d'hôte du client DHCP inclut des espaces. RV32x ne prend pas en charge actuellement les espaces et les caractères spéciaux dans le champ du nom d'hôte.

## Date d'identification

16 décembre 2016

## Date de résolution

S/O

## Produits affectés

RV320	1.3.2.02
RV325	1.3.2.02

## Étapes suivantes

Vérifiez les caractères et la longueur du nom d'hôte de votre périphérique. S'il contient des caractères ou des espaces spéciaux, vous pouvez les supprimer temporairement du nom d'hôte du périphérique pour qu'il reçoive une adresse IP du routeur RV32x. Un micrologiciel de routeur acceptant des caractères et des espaces spéciaux est actuellement en cours.