

CSCvb66655 : Impossible d'ajouter une entrée PTM (Packet Transfer Mode) pour le WAN xDSL sur RV134W

Résumé

Lors d'une tentative d'ajout d'une connexion WAN DSL sur le routeur RV134W, il n'existe aucune option permettant d'ajouter le mode de transfert de paquets (PTM).

Date d'identification

10 octobre 2016

Date de résolution

29 mars 2017

Produits affectés

RV134W v1.0.0.21

Description du problème

Pour vérifier le problème décrit, procédez comme suit :

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web et choisissez **Networking > WAN > WAN Configuration**.



Étape 2. Sous le tableau xDSL WAN de la zone WAN Connection, cliquez sur le bouton **Add Row**.

WAN Connection

xDSL WAN

Select	Connection Name	PVC
<input type="checkbox"/>	DSL_ATM_WAN_0_33_R	0/33
<input type="checkbox"/>	DSL_PTM_WAN_1_1_R	N/A

Add Row Edit Delete

Étape 3. Dans la zone DSL Settings, le mode de transfert est défini sur ATM. Il n'y a aucun moyen de configurer PTM.

Add DSL WAN Connection

Internet Connection Type:

- Bridged Mode Only
- RFC 2684 Bridged (DHCP or Static mode)
- RFC 2684 Routed (IPoA)
- PPPoE
- PPPoA

DSL Settings

Transfer Mode: ATM

Multiplexing: LLC VC

Résolution

Ce problème sera corrigé dans la prochaine version du micrologiciel du RV134W.