

RV130W : Politique de règle d'accès entrant par défaut/Latam/RV130W

Date d'identification

25 mai 2017

Date de résolution

S/O

Produits affectés

RV130W	1.0.3.22

Description du problème

Si une liste de contrôle d'accès (ACL) Allow Access Control List (Autoriser) a été configurée pour autoriser le trafic provenant d'un hôte ou d'un réseau spécifique, puis une liste de contrôle d'accès Block est configurée, la liste de contrôle d'accès Block refuse le trafic qui est censé être autorisé.

État actuel

La version 1.0.3.25 du logiciel Bêta a résolu ce problème et le micrologiciel public sera publié dans la prochaine version officielle du micrologiciel de RV130W.