

# SG350XG : Échec de la configuration de DAC sur un commutateur avec les paramètres préconfigurés 802.1X et RADIUS

## Date d'identification

19 août 2016

## Date de résolution

5 juin 2017

## Produit affecté

SG350XG	2.2.0.x	2.3.0.130

## Description du problème

Dans certains cas, si un commutateur a préconfiguré les configurations 802.1X ou RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) via l'interface de ligne de commande (CLI) ou via l'utilitaire Web, l'affichage ou la configuration via le contrôle d'autorisation de périphérique (DAC) peut échouer.

## Résolution

Ce problème est corrigé lors de la mise à niveau vers la version 2.3.0.130 du micrologiciel. Pour effectuer la mise à niveau, cliquez [ici](#) pour obtenir des instructions.