

CSCvb6655: Impossibile aggiungere la voce Packet Transfer Mode (PTM) per xDSL WAN su RV134W

Riepilogo

Quando si tenta di aggiungere una connessione DSL WAN al router RV134W, non esiste un'opzione per aggiungere Packet Transfer Mode (PTM).

Data identificazione

10 ottobre 2016

Data risoluzione

29 marzo 2017

Prodotti interessati

RV134W v1.0.0.21

Descrizione problema

Se si desidera verificare il problema descritto, procedere come segue:

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web e scegliere **Rete > WAN > Configurazione WAN**.



Passaggio 2. Sotto la tabella xDSL WAN dell'area di connessione WAN, fare clic sul pulsante **Add Row** (Aggiungi riga).

WAN Connection

xDSL WAN		
Select	Connection Name	PVC
<input type="checkbox"/>	DSL_ATM_WAN_0_33_R	0/33
<input type="checkbox"/>	DSL_PTM_WAN_1_1_R	N/A

Add Row Edit Delete

Passaggio 3. Nell'area Impostazioni DSL, la modalità di trasferimento è impostata su ATM. Non è possibile configurare PTM.

Add DSL WAN Connection

Internet Connection Type:

- Bridged Mode Only
- RFC 2684 Bridged (DHCP or Static mode)
- RFC 2684 Routed (IPoA)
- PPPoE
- PPPoA

DSL Settings

Transfer Mode: ATM

Multiplexing: LLC VC

Risoluzione

Questo problema verrà risolto nella prossima versione del firmware della RV134W.