

# SG350XG: Configurazione dell'applicazione livello dati non riuscita su uno switch con impostazioni 802.1X e RADIUS preconfigurate

## Data identificazione

19 agosto 2016

## Data risoluzione

5 giugno 2017

## Prodotto interessato

SG350XG	2.2.0.x	2.3.0.130

## Descrizione del problema

In alcuni casi, se lo switch ha preconfigurato la configurazione 802.1X o RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI) o l'utility basata sul Web, la visualizzazione o la configurazione tramite DAC (Device Authorization Control) potrebbe non riuscire.

## Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione del firmware 2.3.0.130. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic [qui](#) per istruzioni.