

CSCvb66655:RV134WのxDSL WANのパケット転送モード(PTM)エントリを追加できない

要約

RV134WルータにDSL WAN接続を追加しようとする、パケット転送モード(PTM)を追加するオプションが存在しません。

指定日

2016年10月10日

解決日

2017年3月29日

影響を受ける製品

RV134W v1.0.0.21

問題の説明

説明されている問題を確認するには、次の手順を実行します。

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[Networking] > [WAN] > [WAN Configuration]を選択します。



ステップ2:[WAN Connection]エリアのxDSL WANテーブルで、[Add Row]ボタンをクリックします。

WAN Connection

xDSL WAN

Select	Connection Name	PVC
<input type="checkbox"/>	DSL_ATM_WAN_0_33_R	0/33
<input type="checkbox"/>	DSL_PTM_WAN_1_1_R	N/A

ステップ3:[DSL Settings]領域で、[Transfer Mode]を[ATM]に設定します。PTMを設定する方法はありません。

Add DSL WAN Connection

Internet Connection Type: Bridged Mode Only
 RFC 2684 Bridged (DHCP or Static mode)
 RFC 2684 Routed (IPoA)
 PPPoE
 PPPoA

DSL Settings

Multiplexing: LLC VC

解決方法

この問題は、RV134Wの次のファームウェアリリースで修正される予定です。