

SG350XG:事前に設定された802.1XおよびRADIUS設定を持つスイッチでのDACの設定が失敗する

指定日

2016年8月19日

解決日

2017年6月5日

該当製品

SG350XG	2.2.0.x	2.3.0.130

問題の説明

場合によっては、コマンドラインインターフェイス(CLI)またはWebベースのユーティリティを使用して、スイッチで802.1XまたはRemote Authentication Dial-In User Service(RADIUS)の設定が事前に設定されている場合、Device Authorization Control(DAC)による表示や設定がに失敗します。

解決方法

この問題は、ファームウェアバージョン2.3.0.130にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、[ここをクリック](#)してください。