ワイヤレスアクセスポイントでのスパニングツ リープロトコル(STP)の有効化

目的

スパニングツリープロトコル(STP)は、ローカルエリアネットワーク(LAN)で使用されるネ ットワークプロトコルです。STPの目的は、LANのループフリートポロジを確保しながら 、デバイス間の冗長接続を可能にすることです。STPは、2つのネットワークデバイス間に アクティブなパスが1つだけであることを保証するアルゴリズムを通じてループを除去しま す。トラフィックがネットワーク内で可能な限り最短のパスを通ることを保証します。また 、アクティブパスに障害が発生した場合に備えて、冗長パスをバックアップパスとして自動 的に再度有効にすることもできます。

STPはネットワークループを排除し、ネットワークのパフォーマンスを最適化します。

この記事では、ワイヤレスアクセスポイント(WAP)でスパニングツリープロトコル(STP)を 有効にする方法について説明します。

該当するデバイス

- WAP500シリーズ WAP571、WAP571E
- WAP351

[Software Version]

- 1.0.0.17 WAP571、WAP571E
- 1.0.2.2 WAP351

WAPでのスパニングツリーの有効化

ステップ1:アクセスポイントのWebベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Spanning Tree Settings]を選択します。

ステップ2:[STP Status]チェックボックスがオンになっていることを確認して、この機能を グローバルに有効にします。STPを有効にすると、スイッチングループを防止できます。こ のオプションは、デフォルトで有効です。

Spanning Tree Settings	
STP Status: 🕢 Enable	
Save	

0	Spaning Tree S	ettings			
	STP Status:		💽 Enable		
	Flood BPDU if STP is	disabled on port(s	s): 💽 Enable		
	Per Port STP Status Setting				
	Ethernet/WDS Port	STP Status			
	GE1	Enable			
	GE2	Enable			
	GE3	Enable			
	GE4	Enable			
	GE5	Enable			
	WDS0	Enable			
	WDS1	Enable			
	WDS2	Enable			
	WDS3	Enable			
	Save				

注:WAP571/WAP571Eを使用している場合は、ステップ5に進<u>みます</u>。

ステップ3:(オプション)ポートでSTPが無効になっている場合は**Enable** Flood BPDU if STP is disabled on portチェックボックスをオンにして、STPステータスが無効になってい るポートから受信したBPDUパケットをフラッディングします。このオプションはデフォル トで有効になっており、WAP351でのみ使用できます。

Spaning Tree Settings						
STP Status: 🕑 Ena						
Flood BPDU if STP is disabled on port(s):						
Per Port STP Status Setting						
Ethernet/WDS Port	STP Status					
GE1	Enable					
GE2	Enable					
GE3	🕑 Enable					
GE4	Enable					
GE5	🕑 Enable					
WDS0	🔲 Enable					
WDS1	Enable					
WDS2	Enable					
WDS3	Enable					
Save						

ステップ4:(オプション)[Per Port STP Status Setting]領域で、チェックボックスをオンにして、優先するイーサネット/WDSポートでSTPを有効にします。

注:この例では、STPはGE1、GE3、GE4、GE5、WDS2、およびWDS3ポートでのみ有効 になっています。

Spaning Tree Settings							
STP Status:	√	Enable					
Flood BPDU if STP is		Enable					
Per Port STP Status Setting							
Ethernet/WDS Port	STP Status						
GE1	Enable						
GE2	Enable						
GE3	🕑 Enable						
GE4	Enable						
GE5	🕑 Enable						
WDS0	🔲 Enable						
WDS1	Enable						
WDS2	🕑 Enable						
WDS3	🕑 Enable						
Save							

<u>ステップ5:[保</u>存]をクリ**ックします**。

これで、ワイヤレスアクセスポイントでスパニングツリープロトコルが正常に有効になりま した。