



新機能と変更情報

- [新機能と変更情報 \(1 ページ\)](#)

新機能と変更情報

この表では、*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Troubleshooting Guide*、リリース 10.3(x) に記載されている新機能および変更機能をまとめています。

表 1: 新機能および変更された機能

機能	説明	変更が行われたリリース	参照先
インターフェイス整合性チェッカー	Cisco Nexus 9800 プラットフォーム スイッチのインターフェイス整合性チェッカーのサポートを追加	10.3(1)F	インターフェイス整合性チェッカー
ACL 整合性チェッカー	Cisco Nexus 9800 プラットフォーム スイッチの ACL 整合性チェッカーのサポートを追加	10.3(1)F	ACL 整合性チェッカー
ASICS 技術表示のためのカウンター	show tech-support module all コマンドの CLI を追加	10.3(1)F	TACに連絡する前に実行する手順
プロアクティブな整合性チェッカーの強化	Cisco Nexus 9504 および 9508 プラットフォーム スイッチでのプロアクティブ整合性チェッカーのサポートが追加されました。	10.3(1)F	プロアクティブな整合性チェッカー

機能	説明	変更が行われたリリース	参照先
L3 整合性チェッカー	Cisco Nexus 9800 プラットフォーム スイッチの L3 整合性チェッカーのサポートを追加	10.3(1)F	整合性チェッカーコマンド
すべてのモジュールで統計を実行するコマンド	すべてのモジュールからの統計を表示する新しいコマンドが追加されました。	10.3(1)F	パケットフローの問題
ハードウェア統計を実行するコマンド	すべてのスロットからハードウェア統計を収集する新しいコマンドを追加しました。	10.3(1)F	TACに連絡する前に実行する手順
Ethalyzer	Cisco Nexus 9800 プラットフォーム スイッチの Ethalyzer のサポートを追加	10.3(1)F	Ethalyzer の使用

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。