

CSCvb66655:RV134W에서 xDSL WAN용 PTM(Packet Transfer Mode) 항목을 추가할 수 없음

요약

RV134W 라우터에서 DSL WAN 연결을 추가하려고 할 때 PTM(Packet Transfer Mode)을 추가하는 옵션이 없습니다.

식별된 날짜

2016년 10월 10일

해결된 날짜

2017년 3월 29일

영향을 받는 제품

RV134W v1.0.0.21

문제 설명

설명 중인 문제를 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 **Networking(네트워킹) > WAN > WAN Configuration(WAN 컨피그레이션)**을 선택합니다.



2단계. WAN Connection(WAN 연결) 영역의 xDSL WAN 테이블에서 Add Row(행 추가) 버튼을 클릭합니다.

WAN Connection

xDSL WAN		
Select	Connection Name	PVC
<input type="checkbox"/>	DSL_ATM_WAN_0_33_R	0/33
<input type="checkbox"/>	DSL_PTM_WAN_1_1_R	N/A

3단계. DSL Settings(DSL 설정) 영역 아래에서 Transfer Mode(전송 모드)가 ATM으로 설정됩니다.PTM을 구성할 방법이 없습니다.

Add DSL WAN Connection

Internet Connection Type:

- Bridged Mode Only
- RFC 2684 Bridged (DHCP or Static mode)
- RFC 2684 Routed (IPoA)
- PPPoE
- PPPoA

DSL Settings

Transfer Mode:

Multiplexing: LLC VC

해결

이 문제는 RV134W의 다음 펌웨어 릴리스에서 해결됩니다.