

SR-681455492 US RV325-k9-NA:USB 동글 장애 조치가 올바르게 작동하지 않음

요약

Pantech UML290 USB 동글을 사용하는 RV320 및 RV325는 IP 주소를 받지 않습니다.라우터는 USB 동글을 인식하지만 ISP(인터넷 서비스 공급자)에서 IP 주소를 가져올 수 없습니다.

식별된 날짜

2017년 3월 17일

해결된 날짜

2017년 3월 30일

영향을 받는 제품

RV320, RV325	1.3.1.12, 1.3.2.02

문제 설명

UML290 USB 동글이 지원되는 목록에 있지만 RV320 및 RV325는 IP 주소를 받지 않습니다.동글은 라우터에서 인식되지만 ISP에서 제공해야 하는 IP 주소를 수신하지 못합니다.디버그에서는 공급자와 PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet) 협상 중에 이 문제가 발생했음을 나타냅니다.

해결

베타 펌웨어의 수정 사항을 사용할 수 있습니다.제공된 설정이 작동하지 않을 경우 U620L과 같은 다른 동글을 사용하는 것이 좋습니다.