

SG350XG, Sx550X:스위치가 USB 플래시 드라이브를 인식하지 못함

식별된 날짜

2017년 5월 23일

해결된 날짜

2017년 9월 8일

영향을 받는 제품

모델	펌웨어 버전	고정 수신
SG350XG, Sx550X	2.2.0.x	2.3.0.130

문제 설명

스탠바이에서 액티브(Primary)로 유닛 전환 후 스위치의 USB 인터페이스는 USB 플래시 드라이브가 삽입될 때 감지되지 않습니다(키에서 디스크).

이 문서에 사용된 용어에 익숙하지 않은 경우 [Cisco Business](#)를 참조하십시오.[새 용어 용어집](#)

해결

이 문제는 펌웨어 버전 2.3.0.130으로 업그레이드할 때 해결됩니다. 업그레이드하려면 [여기](#)를 클릭하여 지침을 확인하십시오.