

# SX550X, SX350X, SX250:PSE는 Catalyst PSE 포트에 전원을 공급함

## 식별된 날짜

2016년 5월 31일

## 해결된 날짜

2017년 6월 5일

## 영향을 받는 제품

SX550X, SX350x, SX250	2.1.0.63	2.3.0.13 0

## 문제 설명

PoE 포트 Sx550X, Sx350X 또는 Sx250 스위치가 3750 Catalyst 스위치의 PoE 포트에 연결되면 PoE를 통해 후자에 전원을 공급하게 됩니다.

## 해결

이 문제는 펌웨어 버전 2.3.0.130으로 업그레이드할 때 해결됩니다. 업그레이드하려면 [여기](#)를 클릭하여 지침을 확인하십시오.