

CSCvb6655: Kan PTM-ingang (Packet Transfer Mode) voor xDSL WAN op RV134W niet toevoegen

Samenvatting

Wanneer u een DSL WAN-verbinding op de RV134W-router probeert toe te voegen, bestaat er geen optie om Packet Transfer Mode (PTM) toe te voegen.

Datum geïdentificeerd

10 oktober 2016

Datum opgelost

29 maart 2017

Producten getroffen

RV134W v1.0.0.21

Beschrijving van uitgifte

Als u wilt controleren of het probleem wordt beschreven, volgt u de onderstaande stappen:

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma en kies **netwerken > WAN > WAN-configuratie**.



Stap 2. Onder de xDSL WAN-tabel van het WAN-verbindingsgebied klikt u op de knop **Toevoegen**.

WAN Connection

| xDSL WAN | | |
|--------------------------|--------------------|------|
| Select | Connection Name | PVC |
| <input type="checkbox"/> | DSL_ATM_WAN_0_33_R | 0/33 |
| <input type="checkbox"/> | DSL_PTM_WAN_1_1_R | N/A |

Add Row Edit Delete

Stap 3. Onder het gebied DSL-instellingen wordt de overdrachtmodus ingesteld op ATM. De configuratie van de computer is onmogelijk.

Add DSL WAN Connection

Internet Connection Type:

- Bridged Mode Only
- RFC 2684 Bridged (DHCP or Static mode)
- RFC 2684 Routed (IPoA)
- PPPoE
- PPPoA

DSL Settings

Transfer Mode: ATM

Multiplexing: LLC VC

Resolutie

Dit probleem wordt opgelost in de volgende firmware release van RV134W.