

RV130W: Latam/RV130W/beleid voor standaard inkomende toegangsregels

Datum geïdentificeerd

25 mei 2017

Datum opgelost

N.v.t.

Producten getroffen

RV130 W	1.0.3.22

Beschrijving van probleem

Als een ACL-toegangscontrolelijst (toegangscontrolelijst) is ingesteld om verkeer van een specifieke host of netwerk toe te staan en vervolgens wordt een Blok-ACL ingesteld, ontkent Blok-ACL dat verkeer is toegestaan.

Huidige status

Dit probleem is vastgesteld door softwareversie 1.0.3.25 en de firmware van het openbare programma wordt gepubliceerd in de volgende officiële firmware release van RV130W.