

Access Point Service Packs (APSP™s) voor meldingen uit het veld 74035 (CSCwf67316)

Inhoud

Deze tabel biedt links naar de Access Point Service Packs (APSP™s) om meldingen uit het veld te 74035. Deze APSP™s zijn alleen van toepassing op Cisco IOS® XE 17.3.7, 17.6.5 en 17.9.3 en worden vervangen door de releases 17.3.8, 17.6.6 en 17.9.4. APSP™s bieden alleen oplossingen voor de volgende AP-serie: 2800, 2800, 4800, 1560, IW6300, ESW6300.

Zie voor meer informatie:

[74035](#)

[CSCwf67316: 2800/3800/4800/1560/IW6300 detecteert na CAC-tijd mogelijk geen radar op de vereiste niveaus](#)

Release	APSP-afbeelding	
17.3.7	9800-40: https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.3.7 Beeldnaam: C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin	https://www.cisco.com
	9800-80: https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.3.7 Beeldnaam: C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin	
	9800-L: https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.3.7 Beeldnaam: C9800-L-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin	
	9800-CL: https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.3.7 Beeldnaam: C9800-CL-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin	
	9800-SW (EAC-Switch): https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.3.7 Beeldnaam: cat9k_iosxe.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin	
EWC C9105: https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.3.7 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip		

	<p>EWC C9115: https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.3.7 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9117: https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.3.7 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9120: https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.3.7 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9124: https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.3.7 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9130: https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.3.7 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p>	
17.6.5	<p>9800-40: https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.6.5 Beeldnaam: C9800-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-80: https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.6.5 Beeldnaam: C9800-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-L: https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.6.5 Beeldnaam: C9800-L-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-CL: https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.6.5 Beeldnaam: C9800-CL-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-SW (EAC-Switch): https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.6.5 Beeldnaam: cat9k_iosxe.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>EWC C9105: https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.6.5 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9115: https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.6.5 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9117: https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.6.5 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9120: https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.6.5</p>	<p>https://www.cisco.com</p>

	<p>Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9124: https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.6.5 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9130: https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.6.5 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p>	
<p>17.9.3</p>	<p>9800-40: https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.9.3 Beeldnaam: C9800-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-80: https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.9.3 Beeldnaam: C9800-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-L: https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.9.3 Beeldnaam: C9800-L-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-CL: https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.9.3 Beeldnaam: C9800-CL-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-SW (EAC-Switch): https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.9.3 Beeldnaam: cat9k_iosxe.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>EWC C9105: https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.9.3 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9115: https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.9.3 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9117: https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.9.3 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9120: https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.9.3 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9124: https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.9.3 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9130: https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.9.3 Beeldnaam: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p>	<p>https://www.cisco.com</p>

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.