

Entender o comportamento de failover do ASA/FTD com interfaces SR IOV

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Informações de Apoio.](#)

[Endereços IP ativos/em standby e endereços MAC.](#)

Introdução

Este documento descreve como o Cisco Secure Firewall em alta disponibilidade funciona quando eles têm interfaces SR IOV.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Adaptive Security Appliance Virtual (ASAv).
- Firepower Thread Defense Virtual (FTDv) (em inglês).
- Failover/alta disponibilidade (HA).
- Interface de virtualização de E/S de raiz única (SR-IOV).

Informações de Apoio.

Endereços IP ativos/em standby e endereços MAC.

Para alta disponibilidade ativa/em espera, o comportamento do uso do endereço IP e do endereço MAC em um evento de failover é o seguinte:

1. A unidade ativa sempre usa o endereço IP principal e o endereço MAC.
2. Quando a unidade ativa falha, a unidade de standby assume os endereços IP e MAC da unidade que falhou e começa a passar tráfego.

Interfaces SR-IOV.

O SR-IOV permite que o tráfego de rede ignore a camada de switch de software da pilha de virtualização Hyper-V.

Como a Virtual Function (VF) é atribuída a uma partição filha, o tráfego de rede flui diretamente entre a VF e a partição filha.


Como resultado, a sobrecarga de E/S na camada de emulação de software é reduzida e alcança um desempenho de rede que é quase o mesmo desempenho que em ambientes não virtualizados.

Esteja ciente da limitação do SRIOV em que a VM convidada não pode definir o endereço MAC no VF.

Por causa disso, o endereço MAC não é transferido durante o HA como é feito em outras plataformas ASA e com outros tipos de interface.

O failover de HA funciona transferindo o endereço IP de ativo para standby.

Diagrama de Rede



Troubleshooting

Endereços IP ativos/em espera e endereços MAC com interfaces SR-IOV.

Em uma configuração de failover, quando um FTDv/ASAv em par (unidade primária) falha, a unidade FTDv/ASAv em standby assume como a função de unidade primária e seu endereço IP de interface é atualizado, mas mantém o endereço MAC da unidade ASAv em standby.

Portanto, o ASAv envia uma atualização de Protocolo de Resolução de Endereço (ARP) gratuita para anunciar a alteração no endereço MAC do endereço IP da interface para outros dispositivos na mesma rede.

No entanto, devido à incompatibilidade com esses tipos de interfaces, a atualização ARP gratuita não é enviada ao endereço IP global que é definido nas instruções NAT ou PAT para converter o endereço IP da interface em endereços IP globais.

Quando há um FTDv em HA e há tráfego convertido no endereço IP de uma das interfaces de dados de FTDv (e simultaneamente), a interface de dados é uma interface SRIOV, tudo funciona bem até que haja um evento de failover.

O dispositivo FTD não envia ARPs gratuitos para as conexões convertidas quando recebe o endereço IP primário, de modo que os roteadores conectados não atualizam o endereço MAC para essas conexões convertidas e o tráfego falha.

Demonstração

Essas saídas mostram como o failover de FTDv/ASAv funciona.

Neste exemplo, o FTD-B é a unidade ativa e tem o endereço IP 172.16.100.4 e o endereço MAC 5254.0094.9af4.

```
<#root>
```

```
FTD-B# show failover state
```

```
State          Last Failure          Reason Date/Time
```

```
This host - Secondary
```

```
Active None
```

```
Other host - Primary
```

```
Standby Ready None
```

```
<#root>
```

```
FTD-B# show interface outside
```

```
Interface TenGigabitEthernet0/0 "Outside", is up, line protocol is up
```

```
Hardware is net_ixgbe_vf, BW 1000 Mbps, DLY 10 usec
```

```
Auto-Duplex(Full-duplex), Auto-Speed(1000 Mbps)
```

```
Input flow control is unsupported, output flow control is unsupported
```

```
MAC address
```

```
5254.0094.9af4
```

```
, MTU 1500
```

```
IP address
```

172.16.100.4

```
, subnet mask 255.255.255.0
1650789 packets input, 218488071 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 pause input, 0 resume input
0 L2 decode drops
1669933 packets output, 160282355 bytes, 0 underruns
0 pause output, 0 resume output
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 late collisions, 0 deferred
0 input reset drops, 0 output reset drops
input queue (blocks free curr/low): hardware (0/0)
output queue (blocks free curr/low): hardware (0/0)
Traffic Statistics for "Outside":
1650772 packets input, 195376243 bytes
1669933 packets output, 136903293 bytes
411 packets dropped
1 minute input rate 2 pkts/sec, 184 bytes/sec
1 minute output rate 2 pkts/sec, 184 bytes/sec
1 minute drop rate, 0 pkts/sec
5 minute input rate 2 pkts/sec, 184 bytes/sec
5 minute output rate 2 pkts/sec, 184 bytes/sec
5 minute drop rate, 0 pkts/sec
```

Por outro lado, o FTD-A é a unidade em standby e tem o endereço IP 172.16.100.5 e o endereço MAC 5254.0014.5a27.

<#root>

FTD-A#

show failover state

State Last Failure Reason Date/Time

This host - Primary

Standby Ready None

Other host - Secondary

Active None

<#root>

FTD-A# show interface Outside

```
Interface TenGigabitEthernet0/0 "Outside", is up, line protocol is up
Hardware is net_ixgbe_vf, BW 1000 Mbps, DLY 10 usec
Auto-Duplex(Full-duplex), Auto-Speed(1000 Mbps)
Input flow control is unsupported, output flow control is unsupported
```

MAC address

5254.0014.5a27

, MTU 1500

IP address

172.16.100.5

, subnet mask 255.255.255.0

318275 packets input, 58152922 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 pause input, 0 resume input

0 L2 decode drops

279428 packets output, 24490471 bytes, 0 underruns

0 pause output, 0 resume output

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 late collisions, 0 deferred

0 input reset drops, 0 output reset drops

input queue (blocks free curr/low): hardware (0/0)

output queue (blocks free curr/low): hardware (0/0)

Traffic Statistics for "Outside":

318265 packets input, 53696574 bytes

279428 packets output, 20578479 bytes

31221 packets dropped

1 minute input rate 0 pkts/sec, 13 bytes/sec

1 minute output rate 0 pkts/sec, 13 bytes/sec

1 minute drop rate, 0 pkts/sec

5 minute input rate 0 pkts/sec, 13 bytes/sec

5 minute output rate 0 pkts/sec, 13 bytes/sec

5 minute drop rate, 0 pkts/sec

Esta é a aparência da tabela ARP no lado do Roteador:

<#root>

RTR-A#show ip arp GigabitEthernet 2

Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface

Internet

172.16.100.4 112 5254.0094.9af4

ARPA GigabitEthernet2

Internet

172.16.100.5 112 5254.0014.5a27

ARPA GigabitEthernet2

Internet 172.16.100.10 251 5254.0094.9af4 ARPA GigabitEthernet2

Internet 172.16.100.11 193 5254.0094.9af4 ARPA GigabitEthernet2

Internet 172.16.100.1 - 0000.0c07.ac01 ARPA GigabitEthernet2

Após o failover.

FTD-A# Building configuration...

Cryptochecksum: 6bde1149 8d2fc26f 2c7c6bb4 636401b3

5757 bytes copied in 0.60 secs
[OK]

Switching to Active

O IP muda, mas o MAC é o mesmo.

<#root>

FTD-A# show interface Outside

Interface TenGigabitEthernet0/0 "Outside", is up, line protocol is up
Hardware is net_ixgbe_vf, BW 1000 Mbps, DLY 10 usec
Auto-Duplex(Full-duplex), Auto-Speed(1000 Mbps)
Input flow control is unsupported, output flow control is unsupported
MAC address

5254.0014.5a27,

MTU 1500

IP address

172.16.100.4

, subnet mask 255.255.255.0

318523 packets input, 58175566 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 pause input, 0 resume input

0 L2 decode drops

279675 packets output, 24513001 bytes, 0 underruns

0 pause output, 0 resume output

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 late collisions, 0 deferred

0 input reset drops, 0 output reset drops

input queue (blocks free curr/low): hardware (0/0)

output queue (blocks free curr/low): hardware (0/0)

Traffic Statistics for "Outside":

318510 packets input, 53715608 bytes

279675 packets output, 20597551 bytes

31221 packets dropped

1 minute input rate 0 pkts/sec, 52 bytes/sec

1 minute output rate 0 pkts/sec, 54 bytes/sec

1 minute drop rate, 0 pkts/sec

5 minute input rate 0 pkts/sec, 13 bytes/sec

5 minute output rate 0 pkts/sec, 13 bytes/sec

5 minute drop rate, 0 pkts/sec

Aqui podemos ver como o Roteador atualiza as entradas ARP, mas ele não atualiza o mesmo para os Hosts atrás do HA FTD que leva a uma interrupção.

<#root>

RTR-A#show ip arp GigabitEthernet 2

Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface

Internet

172.16.100.4 0 5254.0014.5a27

ARPA GigabitEthernet2
Internet

172.16.100.5 0 5254.0094.9af4

ARPA GigabitEthernet2
Internet

172.16.100.10 252 5254.0094.9af4

ARPA GigabitEthernet2
Internet

172.16.100.11 195 5254.0094.9af4

ARPA GigabitEthernet2
Internet 172.16.100.1 - 0000.0c07.ac01 ARPA GigabitEthernet2

Durante o switchover, para a interface conectada, o ASA envia o GARP usando o MAC/novo IP, para que o switch e/ou o roteador do gateway o atualize. Mas nenhum GARP para o endereço IP convertido e, portanto, o pacote de retorno do Roteador continua encaminhando usando o endereço MAC do agora standby, mas o endereço IP aponta para o ASA ativo.

Portanto, precisamos do GARP para o endereço IP convertido em NAT.

Solução

Para evitar uma interrupção, você precisa manter o IP traduzido fora da interface de sub-rede e temos uma rota do gateway que deve funcionar sem problemas. Neste exemplo, o endereço IP convertido deve estar fora do intervalo de sub-rede 172.16.100.0/24.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)
- [Provisionamento de interface ASAv e SR-IOV](#)
- [Endereços MAC e endereços IP em failover](#)
- [Guia de introdução do Cisco Adaptive Security Virtual Appliance \(ASAv\), 9.8](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.