

CSCvb6655: Não é possível adicionar a entrada do modo de transferência de pacotes (PTM) para a WAN xDSL em RV134W

Summary

Ao tentar adicionar uma conexão WAN DSL no roteador RV134W, não existe uma opção para adicionar o modo de transferência de pacotes (PTM).

Data de identificação

10 de outubro de 2016

Data de resolução

29 de março de 2017

Produtos afetados

RV134W v1.0.0.21

Descrição do problema

Para verificar o problema que está sendo descrito, siga as etapas abaixo:

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha **Networking > WAN > WAN Configuration**.



Etapa 2. Na tabela de WAN xDSL da área de Conexão WAN, clique no botão **Adicionar linha**.

WAN Connection

xDSL WAN		
Select	Connection Name	PVC
<input type="checkbox"/>	DSL_ATM_WAN_0_33_R	0/33
<input type="checkbox"/>	DSL_PTM_WAN_1_1_R	N/A

Add Row Edit Delete

Etapa 3. Na área Configurações de DSL, o Modo de transferência é definido como ATM. Não há como configurar o PTM.

Add DSL WAN Connection

Internet Connection Type:

- Bridged Mode Only
- RFC 2684 Bridged (DHCP or Static mode)
- RFC 2684 Routed (IPoA)
- PPPoE
- PPPoA

DSL Settings

Transfer Mode: ATM

Multiplexing: LLC VC

Resolução

Esse problema será corrigido na próxima versão do firmware do RV134W.