

SR-682173131: As listas de controle de acesso de entrada (ACLs) RV320 não estão funcionando

Summary

Se uma ACL (Allow Access Control List, Lista de controle de acesso) for configurada para permitir o tráfego de um host ou rede específicos e uma ACL de bloqueio for configurada para outros hosts, a ACL de bloqueio bloqueará o tráfego que deve ser permitido. Isso é visto mesmo quando a opção Permitir ACL é solicitada primeiro.

Data de identificação

18 de abril de 2017

Data de resolução

9 de Maio de 2017

Produtos afetados

RV320	1.3.2.02

Descrição do problema

As ACLs de entrada não estão funcionando no roteador. Permitir que a ACL seja configurada para um host primeiro, e a ACL de bloqueio é configurada por último para bloquear outros hosts na rede. Permitir que a ACL funcione até que a ACL de bloqueio seja configurada.

Solução

Faça o download do firmware do roteador para a versão anterior.