

SG350XG: Desativar o CDP ou o LLDP pode causar falha na negociação de PoE

Data de identificação

19 de janeiro de 2016

Data de resolução

5 de junho de 2017

Produto afetado

SG350XG	2.0.x	2.3.0.130

Descrição do problema

Se o Cisco Discovery Protocol (CDP) e o Link Layer Discovery Protocol (LLDP) estiverem ativados em uma porta do switch e você desativar um deles, o protocolo restante na negociação Power over Ethernet (PoE) poderá falhar.

Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão 2.3.0.130 do firmware. Para atualizar, clique [aqui](#) para obter instruções.