

# SG350XG、Sx550X:交换机无法识别USB闪存驱动器

## 确定日期

2017年5月23日

## 解决日期

2017年9月8日

## 受影响的产品

型号	固件版本	固定于
SG350XG、Sx550X	2.2.0.x	2.3.0.130

## 问题说明

在设备从备用状态切换到主用状态（主用）后，交换机上的USB接口不会检测何时插入USB闪存驱动器（密钥上的磁盘）。

如果您不熟悉本档中使用的术语，请查看[思科业务：新术语表](#)。

## 分辨率

当您升级到固件版本2.3.0.130时，此问题已解决。要升级，请单击[此处](#)获取说明。