

# CSCvo92300 RV34x VLAN間存取限制

缺陷引用ID:CSCvo92300

## 識別日期

2019年2月6日

## 解決日期

不適用

## 受影響的產品

型號	韌體版本
RV34x	1.0.01.18
RV34x	1.0.02.16

## 問題描述

當為VLAN 1或建立的任何其他VLAN啟用了VLAN間路由時，Anyconnect使用者可以訪問資源。

但是，當禁用VLAN間路由時，Anyconnect只能訪問路由器介面，無法訪問此VLAN上的資源。

## 因應措施

在各自的VLAN上啟用VLAN間路由，但是如果需要，可以建立訪問規則(ACL)來限制VLAN之間的訪問。

要瞭解如何配置VLAN，請訪問以下文章：[在RV34x系列路由器上配置虛擬區域網\(VLAN\)設定](#)。

要瞭解如何配置訪問規則，請參閱以下文章：[在RV34x系列路由器上配置訪問規則](#)。

要處理升級，請按一下 [此處](#) 聯絡Cisco Small Business Support Center(SBSC)。

從1.0.3.15版本開始，對許可要求進行了更新。有關此問題的詳細資訊，請按一下 [此處](#)。

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。