



-R (俄羅斯)	未受影響	未受影響	未受影響	未受影響	未受影響	未受影響	未受影響
-Q/Q1 (日本)	未受影響	未受影響	未受影響	未受影響	未受影響	VID 04或 更高版本	VID 02或更 高版本
所有其他Reg域	VID 07或 更高版本	VID 07或 更高版本	未受影響	VID 03或 更高版本	VID 03或 更高版本	VID 04或 更高版本	VID 02或更 高版本

受影響的AP需要以下控制器軟體版本：

- [8.10.181.0*](#)或更高版本
- [17.3.6*](#)或更高版本
- 17.6.4或更高版本
- 17.9.2或更高版本

 註：從2024年6月開始，對於受影響的PID，透過退貨授權(RMA)提供的更換AP可能需要更新軟體。


* 由於思科漏洞ID [CSCwd37092](#)，8.10.181.0被延遲。請參閱[建議的AireOS無線LAN控制器版本](#)。使用9800系列控制器的客戶應參閱[建議的Catalyst 9800無線LAN控制器的Cisco IOS XE版本](#)。



附註：只有已註冊的Cisco使用者才能存取內部工具和Bug資訊。

錯誤助理工具

如果您有存取點序列號(SN)或產品識別符號(PID)以及國家/地區/版本識別符號(VID)資訊，請使用 [Bug Assistant工具](#) 驗證 [Field Notice 72424](#) 的適用性。

 備註：只有註冊的思科使用者能夠存取內部工具與資訊。

相關資訊

- 思科漏洞ID [CSCwc47544](#)
- [公告72424](#)
- [思科無線解決方案軟體相容性清單](#)

- [思科技術支援與下載](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。