

SG350XG kann Firmware nicht herunterladen und Datei konfigurieren

Identifiziertes Datum

26. Mai 2017

Auflösungsdatum

8. September 2017

Betroffene Produkte

Modell	Firmware-Version	Fest in
SG350X	2,2.0.x	2,3/5,63
SG550XG	2,3 0,130	2,3/5,63

Beschreibung des Problems

In einigen Fällen kann es vorkommen, dass eine Einheit nach einem aktiven Switchover (vom ursprünglichen aktiven auf den Standby-Modus) oder nach dem Trennen der Verbindung zum Stack nicht wieder an einen Stack angeschlossen wird.

Wenn Sie die in diesem Dokument enthaltenen Begriffe nicht kennen, sehen Sie sich [Cisco Business an: Glossar neuer Begriffe](#).

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.3.5.63 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie [hier](#), um Anweisungen zu erhalten.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.