

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco ASR 9000 Series SPA Interface Processor 700

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-la vie les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	5
Pour en savoir plus	6

Vue d'ensemble

EOL14581

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco ASR 9000 Series SPA Interface Processor 700. Les clients ont jusqu'au 30 novembre 2022 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-la vie les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco ASR 9000 Series SPA Interface Processor 700

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	30 novembre 2021
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 novembre 2022
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	1 mars 2023
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	30 novembre 2023
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	29 novembre 2025
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	30 novembre 2023
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	30 novembre 2023

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	28 février 2027
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 novembre 2027

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Note: IOS XR 6.9 is the last XR 32 bit release that will be supported for the HW mentioned in bulletin.

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
A9K-SIP-700	Processeur d'interface SPA gamme Cisco ASR 9000 - 700	NCS4216-SA	NCS 4216 Shelf Assembly (16 slots - 7 RU)	-
A9K-SIP-700	Processeur d'interface SPA gamme Cisco ASR 9000 - 700	SFP-CH-OC3STM1-I	84x DS1 SAToP chnnl in OC3, or 63x E1 SAToP chnnl STM1	-
A9K-SIP-700	Processeur d'interface SPA gamme Cisco ASR 9000 - 700	SFP-E1F-SATOP-I	DS1, E1 data rates with Framing support	-
A9K-SIP-700=	Processeur d'interface SPA gamme Cisco ASR 9000 - 700	NCS4216-SA	NCS 4216 Shelf Assembly (16 slots - 7 RU)	-
A9K-SIP-700=	Processeur d'interface SPA gamme Cisco ASR 9000 - 700	SFP-CH-OC3STM1-I	84x DS1 SAToP chnnl in OC3, or 63x E1 SAToP chnnl STM1	-
A9K-SIP-700=	Processeur d'interface SPA gamme Cisco ASR 9000 - 700	SFP-E1F-SATOP-I	DS1, E1 data rates with Framing support	-
A9K-SIP-700-8G=	Cisco ASR 9000 Series SPA Interface Processor-700,8GB Memory	NCS4216-SA	NCS 4216 Shelf Assembly (16 slots - 7 RU)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
A9K-SIP-700-8G=	Cisco ASR 9000 Series SPA Interface Processor-700,8GB Memory	SFP-CH-OC3STM1-I	84x DS1 SAToP chnnl in OC3, or 63x E1 SAToP chnnl STM1	-
A9K-SIP-700-8G=	Cisco ASR 9000 Series SPA Interface Processor-700,8GB Memory	SFP-E1F-SATOP-I	DS1, E1 data rates with Framing support	-

Options de migration du produit

Customers are encouraged to migrate to either 1) the Cisco Smart TDM-to-IP SFP solution for ASR 9000 Series 24-Port and 48-Port Dual-Rate 10GE/1GE Line Card, or 2) the Cisco Network Convergence System 4200 Series, depending on current deployment use-cases. The Cisco Smart TDM-to-IP SFP utilizes 1GE ethernet ports to transport TDM traffic over ethernet packet-based networks. Please reach out to your Cisco account team representative for more information about this solution. Information about the Cisco Network Convergence System 4200 Series can be found at: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/network-convergence-system-4200-series/datasheet-c78-736910.html>.

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco ASR 9000 Series SPA Interface Processor 700 en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)