

Annnonce d'arrêt de
commercialisation et de fin de
vie de Cisco Secure Workload
M5 Hardware Clusters based on
UCS M5 and Nexus 9300
switches TA-C93180YC-FX/TA-
C93108TC-FX

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	6
Pour en savoir plus	6

Vue d'ensemble

EOL15120

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Secure Workload M5 Hardware Clusters based on UCS M5 and Nexus 9300 switches TA-C93180YC-FX/TA-C93108TC-FX. Les clients ont jusqu'au 13 février 2024 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Secure Workload M5 Hardware Clusters based on UCS M5 and Nexus 9300 switches TA-C93180YC-FX/TA-C93108TC-FX

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	15 août 2023
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	13 février 2024
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	13 mai 2024
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	12 février 2025
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	28 février 2029
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	12 février 2025
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	12 février 2025

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	10 mai 2028
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	28 février 2029

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TA-BNODE-G2=	Type de serveur tétration - N ud de base deuxième génération, rechange	TA-BNODE-G3=	Secure Workload M6 Server Type - Base Node Gen3 Spare	-
TA-BNODE-G2	Type de serveur Tetration - N ud de base deuxième génération	TA-BNODE-G3	Cisco Secure Workload Server Type - Base Node Gen3	-
TA-CL-39U-M5-K9	Grappe de tétration GEN 39RU - prend en charge jusqu'à 25 Ko de charges de travail	TA-CL-39U-M6-K9	Cisco Secure Workload Gen3 39RU Cluster	-
TA-CL-8U-M5-K9	Grappe SFF 8RU Gen2 Tetration Analytics - Jusqu'à 5000 serveurs	TA-CL-8U-M6-K9	Cisco Secure Workload Gen3 8RU Cluster	-
TA-CNODE-G2=	Type de serveur tétration - N ud de traitement informatique deuxième génération, rechange	TA-CNODE-G3=	Secure Workload Server Type - Compute Node Gen3 Spare	-
TA-CNODE-G2	Type de serveur tétration - N ud de traitement informatique deuxième génération	TA-CNODE-G3	Cisco Secure Workload Server Type - Compute Node Gen3	-
TA-SNODE-G2=	Type de serveur tétration - n ud de calcul GEN	TA-SNODE-G3=	Secure Workload M6 Server Type - Serving Node Gen3 Spare	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
TA-SNODE-G2	Type de serveur Tetration - N ud de serveur 2e génération	TA-SNODE-G3	Cisco Secure Workload Server Type - Serving Node Gen3	-
TA-UNODE-G2=	Type de serveur Tetration-M - N ud universel Gen2 de rechange	TA-UNODE-G3=	Secure Workload-M Server Type - Universal Node Gen3 spare	-
TA-UNODE-G2	Type de serveur Tetration-M - N ud universel Gen2	TA-UNODE-G3	Cisco Secure Workload-M Server Type - Universal Node Gen3	-
TA-C93180YC-FX	Nexus 9300 avec 48 ports 10/25G SFP+, 6 ports 100G QSFP, MACsec, UP	TA-C93180YC-FX3	Workload M6 Nexus9300 48p10/25G SFP+,6p100G QSFP,MACsec,UP	-
TA-C93180YC-FX=	Nexus 9300 avec 48 ports 10/25G SFP+, 6 ports 100G QSFP, MACsec, UP	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Workload M6 Nexus 9300 48p10/25G SFP+,6p100G QSFP,MACsec,UP Spare	-
TA-C93108TC-FX	Nexus 9300 avec 48p 10G-T, 6p 100G QSFP, MACsec, UP	TA-C93108TC-FX3P	Secure Workload M6 Nexus 9300 48p 10G-T,6p100G QSFP,MACsec,UP	-
TA-C93108TC-FX=	Nexus 9300 avec 48p 10G-T, 6p 100G QSFP, MACsec, UP	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Secure Workload M6 Nexus 9300 48p 10G-T,6p100G QSFP,MACsec,UP Spare	-
TA-C93180YC-FX-NR	Nexus9300 with 48p 10/25G SFP+,6p 100G QSFP,MACsec,UP NoRack	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Workload M6 Nexus 9300 48p10/25G SFP+,6p100G QSFP,MACsec,UP NoRack	-

Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Secure Workload M5 Hardware Clusters based on UCS M5 and Nexus 9300 switches TA-C93180YC-FX/TA-C93108TC-FX en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://cway.cisco.com/mynotifications>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)