

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS M4 based hardware appliances for: Stealthwatch Flow Collector, Flow Sensor, UDP Director, Management Console

EOL12928

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS M4 based hardware appliances for: Stealthwatch Flow Collector, Flow Sensor, UDP Director, Management Console. Les clients ont jusqu'au 30 juin 2019 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco UCS M4 based hardware appliances for: Stealthwatch Flow Collector, Flow Sensor, UDP Director, Management Console

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	30 mars 2019
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 juin 2019
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	28 septembre 2019
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	29 juin 2020
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	29 juin 2020
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	25 septembre 2023
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 juin 2024

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
ST-10G-NIC-2FI	Cisco Stealthwatch X520 Dual Port 10G Base-SFP+ NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-10G-NIC-4FI	Cisco Stealthwatch Accelerated 4x10G SFP+ NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-1G-NIC-2FI	Cisco Stealthwatch i350 Dual Port 1G Fiber NIC with SX SFP's	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-1G-NIC-4CU	Cisco Stealthwatch i350 Quad Port 1G Copper NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-CPU-E52609E	Cisco Stealthwatch CPU 1.70 GHz E52609 v4 - Cache 8C/20MB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-CPU-E52650E	Cisco Stealthwatch CPU 2.20 GHz E52650 v4 - Cache 12C/30MB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-CPU-E52680D	Cisco Stealthwatch CPU 2.50 GHz E52680 v3 - Cache 12C/30MB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-CPU-E52680E	Cisco Stealthwatch CPU 2.40 GHz E52680 v4 - Cache 14C/35MB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-CPU-E52695D	Cisco Stealthwatch CPU 2.30 GHz E52695 v3 - Cache 14C/35MB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-CPU-E52695E	Cisco Stealthwatch CPU 2.10 GHz E52695 v4 - Cache 18C/45MB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-FC-PCI-1B-240M4	Cisco Stealthwatch Right PCIe Riser Board (3 x8) 6 PCI Slots	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-FC4200-CHAS-K9	Cisco Stealthwatch Flow Collector 4200 - RMA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-FC4200-K9	Cisco Stealthwatch Flow Collector 4200	ST-FC4210-K9	Cisco Stealthwatch Flow Collector 4210	-
ST-FC5200-K9	Cisco Stealthwatch Flow Collector 5200	ST-FC5210-K9	Cisco Stealthwatch Flow Collector 5210	-
ST-FC5200D-CHAS-K9	Cisco Stealthwatch Flow Collector 5200 - Database - RMA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
ST-FC5200E-CHAS-K9	Cisco Stealthwatch Flow Collector 5200 - Engine - RMA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-FS1200-CHAS-K9	Cisco Stealthwatch Flow Sensor 1200 - RMA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-FS1200-K9	Cisco Stealthwatch Flow Sensor 1200	ST-FS1210-K9	Cisco Stealthwatch Flow Sensor 1210	-
ST-FS2200-CHAS-K9	Cisco Stealthwatch Flow Sensor 2200 - RMA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-FS2200-K9	Cisco Stealthwatch Flow Sensor 2200	ST-FS3210-K9	Cisco Stealthwatch Flow Sensor 3210	-
ST-FS3200-CHAS-K9	Cisco Stealthwatch Flow Sensor 3200 - RMA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-FS3200-K9	Cisco Stealthwatch Flow Sensor 3200	ST-FS3210-K9	Cisco Stealthwatch Flow Sensor 3210	-
ST-FS4200-CHAS-K9	Cisco Stealthwatch Flow Sensor 4200 - RMA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-FS4200-K9	Cisco Stealthwatch Flow Sensor 4200	ST-FS4210-K9	Cisco Stealthwatch Flow Sensor 4210	-
ST-HDD-1.2TB	Cisco Stealthwatch 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-HDD-1.2TB=	Cisco Stealthwatch 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-HDD-300GB	Cisco Stealthwatch 300 GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-HDD-300GB=	Cisco Stealthwatch 300 GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-MEM-1X081RV-A	Cisco Stealthwatch 8 GB DDR4-2400 MHz RDIMM/PC4-19200	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-MEM-1X161RV-A	Cisco Stealthwatch 16GB DDR4-2400 MHz RDIMM/PC4-19200	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-MEM-1X322RV-A	Cisco Stealthwatch 32GB DDR4-2400 MHz RDIMM/PC4-19200	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-MRAID12G	Cisco Stealthwatch 12G SAS Modular Raid Controller	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
ST-MRAID12G-2GB	Cisco Stealthwatch 12Gbps SAS 2GB FBWC Cache module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-MRAID12G-4GB	Cisco Stealthwatch 12Gbps SAS 4GB FBWC Cache module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-PWR-AC-1200W	Cisco Stealthwatch AC Power Supply 1200W	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-PWR-AC-1200W=	Cisco Stealthwatch AC Power Supply 1200W	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-PWR-AC-770W	Cisco Stealthwatch AC Power Supply 770W	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-PWR-AC-770W=	Cisco Stealthwatch AC Power Supply 770W	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-SMC2200-CHAS-K9	Cisco Stealthwatch Management Console 2200 - RMA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-SMC2200-K9	Cisco Stealthwatch Management Console 2200	ST-SMC2210-K9	Cisco Stealthwatch Management Console 2210	-
ST-UDP2200-CHAS-K9	Cisco Stealthwatch UDP Director 2200 - RMA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ST-UDP2200-K9	Cisco Stealthwatch UDP Director 2200	ST-UDP2210-K9	Cisco Stealthwatch UDP Director 2210	-

Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco UCS M4 based hardware appliances for: Stealthwatch Flow Collector, Flow Sensor, UDP Director, Management Console en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page

https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.




Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)