

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Points d'accès Cisco de série AP700

EOL11978 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Points d'accès Cisco de série AP700. Les clients ont jusqu'au 9 février 2018 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Points d'accès Cisco de série AP700

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	11 août 2017
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	9 février 2018
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	10 mai 2018
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	9 février 2019
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	8 février 2021
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	9 février 2019
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	9 février 2019
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	7 mai 2022
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	28 février 2023

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
AIR-CAP702I-A-K9	802.11n CAP702, 2x2:2SS; ant. int.; domaine rég A	AIR-AP1815I-A-K9	Aironet de Cisco, série 1815i (pas pour les États-Unis)	-
AIR-CAP702I-ABULK	PID de niveau de nomenclature AP702i pour domaine rég. A	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-AK910	CAP702 802.11n, 10 points d'accès, 2x2:2SS; Ant. int.; domaine rég A	AIR-AP1815I-A-K9	Aironet de Cisco, série 1815i (pas pour les États-Unis)	-
AIR-CAP702I-AZBLK	BOM Level AP702i offre groupée PID pour domaine rég. A	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-B-K9	802.11n CAP702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. B	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-BBULK	BOM Level AP702i Bulk PID pour domaine rég. B	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-BK910	802.11n CAP702, 10 points d'accès, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. B	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-BZBLK	BOM Level AP702i Bulk PID pour domaine rég. B	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-C-K9	802.11n CAP702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. C	AIR-AP1815I-C-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-CBULK	BOM Level AP702i Bulk PID pour domaine rég. C	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-CK910	802.11n CAP702, 10 points d'accès, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. C	AIR-AP1815I-C-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-CZBLK	BOM Level AP702i Bulk PID pour domaine rég. C	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-E-K9	802.11n CAP702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. E	AIR-AP1815I-E-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-EBULK	BOM Level AP702i Bulk PID pour domaine rég. E	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-EK910	802.11n CAP702, 10 points d'accès, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. E	AIR-AP1815I-E-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-EZBLK	BOM Level AP702i Bulk PID pour domaine rég. E	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
AIR-CAP702I-F-K9	802.11n CAP702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. F	AIR-AP1815I-F-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-H-K9	802.11n CAP702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; Domaine rég. H	AIR-AP1815I-H-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-I-K9	802.11n CAP702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. I	AIR-AP1815I-I-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-IBULK	BOM Level AP702i Bulk PID pour domaine rég. I	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-IK910	802.11n CAP702, 10 points d'accès, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. I	AIR-AP1815I-I-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-IZBLK	BOM Level AP702i Bulk PID pour domaine rég. I	AIR-AP1815I-I-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-K-K9	802.11n CAP702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. K	AIR-AP1815I-K-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-KBULK	BOM Level AP702i Bulk PID pour domaine rég. K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-KK910	802.11n CAP702, 10 points d'accès, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. K	AIR-AP1815I-K-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-KZBLK	BOM Level AP702i Bulk PID pour domaine rég. K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-N-K9	802.11n CAP702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine Reg 802.11ac/n	AIR-AP1815I-N-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-NBULK	BOM Level AP702i Bulk PID pour domaine rég. N	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-NK910	802.11n CAP702, 10 points d'accès, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. N	AIR-AP1815I-N-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-NZBLK	BOM Level AP702i Bulk PID pour domaine rég. N	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-Q-K9	802.11n CAP702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. Q	AIR-AP1815I-Q-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-QK910	802.11n CAP702, 10 points d'accès, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. Q	AIR-AP1815I-Q-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-R-K9	802.11n CAP702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. R	AIR-AP1815I-R-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
AIR-CAP702I-RZBLK	BOM Level AP702i offre groupée PID pour domaine rég. R	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-S-K9	802.11n CAP702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. S	AIR-AP1815I-S-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-T-K9	802.11n CAP702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. T	AIR-AP1815I-T-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-TZBLK	BOM Level AP702i offre groupée PID pour domaine rég. T	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-Z-K9	802.11n CAP702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. Z	AIR-AP1815I-Z-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702I-ZBULK	BOM Level AP702i offre groupée PID pour domaine rég. Z	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702I-ZK910	802.11n CAP702, 10 points d'accès, 2 x 2: 2SS; ant. int.; pour domaine rég. Z	AIR-AP1815I-Z-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-A-K9	802.11n CAP702W, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. A	AIR-AP1815I-A-K9	Aironet de Cisco, série 1815i (pas pour les États-Unis)	-
AIR-CAP702W-ABULK	BOM Level AP702W offre groupée PID pour domaine rég. A	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702W-AK910	802.11n CAP702W 10 points d'accès, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. A	AIR-AP1815I-A-K9	Aironet de Cisco, série 1815i (pas pour les États-Unis)	-
AIR-CAP702W-B-K9	802.11n CAP702W, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. B	AIR-AP1815I-B-K9	Aironet de Cisco, série 1815i (pour les États-Unis)	-
AIR-CAP702W-BBULK	BOM Level AP702W offre groupée PID pour domaine rég. B	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702W-BK910	802.11n CAP702W 10 points d'accès, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. B	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702W-C-K9	802.11n CAP702W, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. C	AIR-AP1815I-C-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-D-K9	802.11n CAP702W, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. D	AIR-AP1815I-D-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-E-K9	802.11n CAP702W, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. E	AIR-AP1815I-E-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-EBULK	BOM Level AP702W offre groupée PID pour domaine rég. E	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
AIR-CAP702W-EK910	802.11n CAP702W 10 points d'accès, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. E	AIR-AP1815I-E-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-F-K9	802.11n CAP702W, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. F	AIR-AP1815I-F-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-H-K9	802.11n CAP702W, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. H	AIR-AP1815I-H-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-I-K9	802.11n CAP702W, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. I	AIR-AP1815I-I-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-K-K9	802.11n CAP702W, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. K	AIR-AP1815I-K-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-N-K9	802.11n CAP702W, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. N	AIR-AP1815I-N-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-NK910	802.11n CAP702W 10 points d'accès, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. N	AIR-AP1815I-N-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-Q-K9	802.11n CAP702W, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. Q	AIR-AP1815I-Q-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-QBULK	BOM Level AP702W offre groupée PID pour domaine rég. Q	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702W-QK910	802.11n CAP702W 10 points d'accès, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. Q	AIR-AP1815I-Q-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-R-K9	802.11n CAP702W, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. R	AIR-AP1815I-R-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-S-K9	802.11n CAP702W, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. S	AIR-AP1815I-S-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-T-K9	802.11n CAP702W, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. T	AIR-AP1815I-T-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-Z-K9	802.11n CAP702W, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. Z	AIR-AP1815I-Z-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-CAP702W-ZBULK	BOM Level AP702W offre groupée PID pour domaine rég. Z	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-CAP702W-ZK910	802.11n CAP702W 10 points d'accès, 2 x 2: 2SS, 4 GbE; ant. int.; domaine rég. Z	AIR-AP1815I-Z-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-SAP702I-A-K9	802.11n Autonome 702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. A	AIR-AP1815I-A-K9	Aironet de Cisco, série 1815i (pas pour les États-Unis)	-
AIR-SAP702I-ABULK	BOM Level SAP702i offre groupée PID pour domaine rég. A	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
AIR-SAP702I-AK9-5	802.11n SAP702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; 5 points d'accès, domaine rég. A	AIR-AP1815I-A-K9	Aironet de Cisco, série 1815i (pas pour les États-Unis)	-
AIR-SAP702I-B-K9	802.11n Autonome 702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. B	AIR-AP1815I-B-K9	Aironet de Cisco, série 1815i (pour les États-Unis)	-
AIR-SAP702I-BK9-5	802.11n SAP702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; 5 points d'accès, domaine rég. B	AIR-AP1815I-B-K9	Aironet de Cisco, série 1815i (pour les États-Unis)	-
AIR-SAP702I-C-K9	802.11n Autonome 702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. C	AIR-AP1815I-C-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-SAP702I-E-K9	802.11n Autonome 702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. E	AIR-AP1815I-E-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-SAP702I-EBULK	BOM Level SAP702i offre groupée PID pour domaine rég. E	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
AIR-SAP702I-EK9-5	802.11n SAP702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; 5 points d'accès, domaine rég. E	AIR-AP1815I-E-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-SAP702I-F-K9	802.11n Autonome 702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. F	AIR-AP1815I-F-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-SAP702I-H-K9	802.11n Autonome 702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. H	AIR-AP1815I-H-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-SAP702I-I-K9	802.11n Autonome 702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. I	AIR-AP1815I-I-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-SAP702I-K-K9	802.11n Autonome 702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. K	AIR-AP1815I-K-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-SAP702I-N-K9	802.11n Autonome 702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. N	AIR-AP1815I-N-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-SAP702I-Q-K9	802.11n Autonome 702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. Q	AIR-AP1815I-Q-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-SAP702I-R-K9	802.11n Autonome 702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. R	AIR-AP1815I-R-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-SAP702I-S-K9	802.11n Autonome 702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. S	AIR-AP1815I-S-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-SAP702I-T-K9	802.11n Autonome 702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. T	AIR-AP1815I-T-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIR-SAP702I-Z-K9	802.11n Autonome 702, 2 x 2: 2SS; ant. int.; domaine rég. Z	AIR-AP1815I-Z-K9	Aironet de Cisco, série 1815i	-
AIRCT2504-702I-A5	Offre groupée WLC2504 avec 10 licences de point d'accès et 5 AP-702i pour domaine rég. A	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Migration de 11n vers la technologie 11ac. AP1815 est (point d'accès 11ac Wave 2), voir la page du produit Aironet 1815 pour en savoir plus: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1815-series-access-points/index.html?stickynav=1>.

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Points d'accès Cisco de série AP700 en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS: https://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.



Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)