

Paquetes de servicio de punto de acceso (APSP) para Field Notice 74035 (CSCwf67316)

Contenido

Esta tabla proporciona enlaces a los Service Packs de puntos de acceso (APSP) para abordar Field Notice 74035. Estas APSPs se aplican solamente a Cisco IOS® XE 17.3.7, 17.6.5 y 17.9.3, y serán reemplazadas por las versiones 17.3.8, 17.6.6 y 17.9.4. Los APSP proporcionan correcciones solo para las siguientes series de AP: 2800, 2800, 4800, 1560, IW6300, ESW6300.

Para obtener más información, consulte:

[Aviso de campo 74035](#)

[CSCwf67316: es posible que 2800/3800/4800/1560/IW6300 no detecte el radar en los niveles requeridos después de la hora CAC](#)

Versión	Imagen APSP	
17.3.7	<p>9800-40: https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.3.7 Nombre de la imagen: C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-80: https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.3.7 Nombre de la imagen: C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-L: https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.3.7 Nombre de imagen: C9800-L-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-CL: https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.3.7 Nombre de la imagen: C9800-CL-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-SW (EWC-Switch): https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.3.7 Nombre de la imagen: cat9k_iosxe.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>EWC C9105: https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.3.7 Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p>	https://www.cisco.com

	<p>EWC C915: https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.3.7 Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9117: https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.3.7 Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9120: https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.3.7 Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9124: https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.3.7 Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9130: https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.3.7 Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p>	
17.6.5	<p>9800-40: https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.6.5 Nombre de imagen: C9800-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-80: https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.6.5 Nombre de imagen: C9800-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-L: https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.6.5 Nombre de imagen: C9800-L-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-CL: https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.6.5 Nombre de la imagen: C9800-CL-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-SW (EWC-Switch): https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.6.5 Nombre de la imagen: cat9k_iosxe.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>EWC C9105: https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.6.5 Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C915: https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.6.5 Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9117: https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.6.5 Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9120: https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.6.5</p>	<p>https://www.cisco.com</p>

	<p>Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9124: https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.6.5</p> <p>Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9130: https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.6.5</p> <p>Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p>	
<p>17.9.3</p>	<p>9800-40: https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.9.3</p> <p>Nombre de la imagen: C9800-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-80: https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.9.3</p> <p>Nombre de la imagen: C9800-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-L: https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.9.3</p> <p>Nombre de la imagen: C9800-L-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-CL: https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.9.3</p> <p>Nombre de la imagen: C9800-CL-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-SW (EWC-Switch): https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.9.3</p> <p>Nombre de la imagen: cat9k_iosxe.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>EWC C9105: https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.9.3</p> <p>Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C915: https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.9.3</p> <p>Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9117: https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.9.3</p> <p>Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9120: https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.9.3</p> <p>Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9124: https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.9.3</p> <p>Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9130: https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.9.3</p> <p>Nombre de la imagen: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p>	<p>https://www.cisco.com</p>

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).