

CSCvo92300 RV34x Limitation d'accès inter-VLAN

ID de référence du défaut : CSCvo92300

Date identifiée

06 février 2019

Date de résolution

S/O

Produits affectés

Modèle	Version du microprogramme
RV34x	1.0.01.18
RV34x	1.0.02.16

Description du problème

Lorsque le routage entre VLAN est activé pour VLAN 1 ou tout autre VLAN créé, l'utilisateur Anyconnect a accès aux ressources.

Cependant, lorsque le routage entre VLAN est désactivé, Anyconnect peut accéder uniquement à l'interface du routeur, mais pas aux ressources de ce VLAN.

Solution de contournement

Activez le routage inter-VLAN sur les VLAN respectifs, mais si nécessaire, créez des règles d'accès (ACL) pour restreindre l'accès entre les VLAN.

Pour savoir comment configurer des VLAN, consultez l'article sur : [Configuration des paramètres d'un réseau local virtuel \(VLAN\) sur un routeur de la gamme RV34x](#).

Pour savoir comment configurer les règles d'accès, consultez l'article sur : [Configuration des règles d'accès sur un routeur de la gamme RV34x](#).

Pour traiter la remontée, cliquez sur [ici](#) pour contacter le centre d'assistance Cisco Small Business (SBSC).

Des mises à jour ont été apportées aux conditions de licence à partir de la version 1.0.3.15.

Pour plus de détails, cliquez [ici](#).

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.