

Versions recommandées pour les commutateurs Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500, Catalyst 3650/3850 et Catalyst 6500/6800

Table des matières

[Introduction](#)

[Informations générales](#)

[Recommandations](#)

[Plates-formes Catalyst 1000/2960/3560/CDB et 4500](#)

[Plates-formes Catalyst 3650 et 3850](#)

[Plates-formes Catalyst 6K](#)

[Versions spéciales d'ingénierie](#)

Introduction

Ce document décrit une liste de logiciels Cisco IOS® stables pour les commutateurs des gammes Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500, 3650/3850 et 6500/6800.

Informations générales

Les recommandations sont les plus récentes en date du **Janvier 2023**.

Les informations contenues dans ce document ne sont pas exhaustives et ont pour but de vous guider de manière générale, en particulier dans les cas de déploiements ou de mises à niveau en masse.

Si vous êtes intéressé par les recommandations logicielles sur les commutateurs de la gamme Catalyst 9000, veuillez vous reporter à [cette page](#).

Recommandations

Plates-formes Catalyst 1000/2960/3560/CDB et 4500

Gamme de produits	Détails du produit	Recommandé Version de Cisco IOS	Fin du logiciel Entretien Réussite (O/N)	Fin de l'assistance PSIRT/fin de l'assistance matérielle (O/N)	liaison en fin de vie
Catalyst 1000	Catalyst 1000 (tous les modèles)	15,2(7)E7	N [À DÉTERMINER]	N [À DÉTERMINER]	Fin de vie non annoncée
	Catalyst 2960X	15,2(7)E7	N [Oct '23]	N [Oct '27]	Cliquez ici
	Catalyst	15,2(7)E7	N [Oct '23]	N [Oct '27]	Cliquez ici

Catalyst 2960	2960XR				
	Catalyst 2960L	15,2(7)E7	Y [Oct '22]	N [Oct '26]	Cliquez ici
	Catalyst 2960+	15,2(7)E7	Y [Oct '22]	N [Oct '26]	Cliquez ici
	Catalyst 2960C	15,2(7)E7	O [Oct '21]	N [Oct '25]	Cliquez ici
	Catalyst 2960CX	15,2(7)E7	N [25 avril]	N [29 avril]	Cliquez ici
Catalyst 3560	Catalyst 3560CX	15,2(7)E7	N [25 avril]	N [29 avril]	Cliquez ici
BCD	Catalyst CDB-8P	15,2(7)E7	N [À DÉTERMINER]	N [À DÉTERMINER]	Fin de vie non annoncée
	Catalyst CDB-8U	15,2(7)E7	N [À DÉTERMINER]	N [À DÉTERMINER]	Fin de vie non annoncée
Catalyst 4500 (modulaire)	Sup 8-E	3.11.7E	O [Oct '21]	N [Oct '25]	Cliquez ici
	Sup 8L-E	3.11.7E	O [Oct '21]	N [Oct '25]	Cliquez ici
	Sup 9-E	3.11.7E	Y [Oct '22]	N [Oct '26]	Cliquez ici
Catalyst 4500-X (Fixe)	Catalyst 4500-X	3.11.7E	O [Oct '21]	N [Oct '25]	Cliquez ici

* 15.2(7)/3.11 est la version de maintenance étendue active actuelle.

Plates-formes Catalyst 3650 et 3850

Gamme de produits	Détails du produit	Recommandé Version de Cisco IOS-XE	Fin du logiciel Entretien Réussite (O/N)	Fin de l'assistance PSIRT/fin de l'assistance matérielle (O/N)	liaison en fin de vie
Catalyst 3650	3650 (tous les modèles)	16.12.8	Y [Oct '22]	N [Oct '26]	Cliquez ici
Catalyst 3850	3850-12XS, 3850-24XS, 3850-48XS	16.12.8	Y [23 avril]	N [27 avril]	Cliquez ici

	3850 (tous les autres modèles)	16.12.8	O [Oct '21]	N [Oct '25]	Cliquez ici
--	--------------------------------	---------	-------------	-------------	-----------------------------

Plates-formes Catalyst 6K

Gamme de produits	Détails du produit	Recommandé Version de Cisco IOS	Fin du logiciel Entretien Réussite (O/N)	Fin de l'assistance PSIRT/fin de l'assistance matérielle (O/N)	liaison en fin de vie
Catalyst 6500	Sup 2T	15,5(1)SY10	O [Oct '21]	N [Oct '25]	Cliquez ici
Catalyst 6800	C6840-X	15,5(1)SY10	O [Oct '21]	N [Oct '25]	Cliquez ici
	C6880-X	15,5(1)SY10	O [Oct '21]	N [Oct '25]	Cliquez ici
	Sup 6T	15,5(1)SY10	Y [23 avril]	N [27 avril]	Cliquez ici

*15.5(1)SY est la version de maintenance étendue active.

Versions spéciales d'ingénierie

Dans certains cas, des bogues critiques sont mis à disposition sur les versions Engineering Special (ES). Ces builds ne sont pas disponibles sur CCO (cisco.com). Si vous rencontrez des problèmes spécifiques à votre environnement qui ne sont pas encore résolus dans les versions cisco.com qui existent déjà, veuillez contacter Cisco Customer Experience (CX) pour explorer la possibilité d'un code Engineering Special (ES). Les versions spéciales d'ingénierie sont destinées à être déployées pour une durée limitée et il est conseillé de passer à la prochaine reconstruction de maintenance dès qu'elle sera disponible sur cisco.com. Les versions Engineering Special sont entièrement prises en charge par Cisco Customer Experience (CX) et l'unité commerciale (BU).

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.