Risoluzione dei problemi relativi agli errori CRC di ASR5500 DPC e MIO

Sommario

Introduzione
Premesse
Problema
Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere gli errori CRC (Capture Resource Center) di ASR5500 Delivery Collaboration Portal (DCP) e MIO.

Premesse

In caso di rilevamento di errori CRC, ASR5500 è progettato per eseguire la riparazione automatica e il ripristino automatico. Nella maggior parte dei casi, quando si esegue un soft reset non intrusivo dei processi interni e lo switchover automatico della scheda, il sistema viene ripristinato dal danneggiamento dei pacchetti.

Problema

Quando viene rilevato un errore software (errore CRC), StarOS tenta prima di recuperarlo in modo proattivo reimpostando a livello software i processi interni rilevanti, ad esempio npumgr e DDF reload. Se il ripristino non riesce, la scheda viene riavviata automaticamente per cancellare l'errore software ed eseguire il controllo hardware completo della scheda.

In seguito al rilevamento di errori CRC da parte di DPC/UPDC/DPC2/UDPC2/MIO/UMIO, una delle prime operazioni di ripristino eseguite dal sistema consiste nel ripristino a caldo dei processi associati al chipset interessato. In questo esempio, i log di **show logs'/syslog** e della console di debug della scheda 8 hanno rilevato un errore CRC e sono stati ripristinati.

```
2021-Aug-01+01:01:01.711 [drvctrl 39204 error]
[8/0/7058 <hwmgr:80> hw_common_lib.c:492]
[software internal system syslog] hw_mon_elem_changed:
Detected DDF RELOAD on CRC error: card 8, device DDF1

2021-Aug-01+01:01:01.727 card 8-cpu0: [23552535.124999]
DF2 Complex-0 Program DDF2 CAF_DF1_PROG_ERR error detected on FLM123456AB
```

In alcune situazioni, se il riavvio del processo non ripristina il sistema, le schede DPC/UPDC/DPC2/UDPC2/MIO/UMIO vengono riavviate automaticamente. In questo esempio, nei log di **show logs**, system syslog e/o nei log della console di debug, la scheda interessata viene riavviata automaticamente dal sistema non appena vengono rilevati errori CRC. In questi registri, la scheda 6 è stata riavviata ed è tornata in stato di standby.

Soluzione

La maggior parte degli errori CRC rilevati su DPC e scheda MIO sono errori temporanei che vengono recuperati automaticamente dal sistema. Se la scheda viene riavviata e riattivata, non sono necessarie ulteriori azioni. Se il sistema non è in grado di eseguire il ripristino automatico da questi errori, il sistema mette offline la scheda di elaborazione dati interessata dopo 3 tentativi di ripristino. Se la scheda viene riavviata e torna nello stato di standby, non sono necessarie ulteriori azioni. In rare situazioni, se il sistema non è in grado di eseguire il ripristino automatico dal CRC, contattare Cisco TAC.