Show Cable Modemコマンドの状態について

内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

<u>show cable modemの出力例</u>

オンライン状態の理解

<u>登録および提供ステータスの条件</u>

エラーなし状態の条件

エラー状態の条件

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco 900および7200シリーズユニバーサルブロードバンドルータ (uBR)のケーブルモデムのオンライン状態と、セットアップが失敗する理由について説明します。

前提条件

要件

uBRシリーズルータでは、DOCSISプロトコルとCisco IOS®ソフトウェアのコマンドラインに関する基本的な知識が必要です。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco uBR7200 および uBR900 ケーブル モデム終端システム (CMTS)および DOCSIS 準拠のケーブル モデムに基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

このドキュメントでは、Cisco 900 および 7200 シリーズ ユニバーサル ブロードバンド ルータ (uBR) でのケーブル モデムのオンライン状態と、セットアップに失敗する理由について説明します。状態に関する情報は、 show cable modem コマンドが表示されない場合もあります。

show cable modemの出力例

sniper# show	cable	e modem						
Interface	Prim	Online	Timing	Rec	QoS	CPE	IP address	MAC address
	Sid	State	Offset	Power				
Cable2/0/U0	11	online	2287	0.25	5	0	10.1.1.25	0050.7366.2223
Cable2/0/U0	12	online	2812	0.25	5	0	10.1.1.28	0001.9659.4415
Cable2/0/U0	13	online	2810	-0.50	5	0	10.1.1.20	0030.96f9.65d9
Cable2/0/U0	14	online	2290	0.50	5	0	10.1.1.26	0050.7366.2221
Cable2/0/U0	15	online	2292	0.25	5	0	10.1.1.30	0050.7366.1fb9
Cable2/0/U0	16	online	2815	0.00	5	0	10.1.1.27	0001.9659.4461

オンライン状態の理解

このセクションの表に、MAC 状態フィールドに表示される値を示します。

登録および提供ステータスの条件

MAC のステー タス値	
init(r1)	ケーブル モデム(CM)が初期レンジングを送信しました。
init(r2)	CM がレンジング中です。CMTS が CM から初期レンジングを受信し、無線周波数(RF 力、タイミング オフセット、および周波数調整指示を CM に送信しました。 レンジングが完了しました。
init(rc)	注:CMがこの状態でスタックしているように見える場合は、CMがケーブルネットク上で正常に通信できても、アップストリームが最大容量であり、CMが登録を完了 てオンラインになるために必要な追加の帯域幅がない可能性があります。1つ以上の

DHCP 要求が受信されました。これは、最初の IP ブロードキャスト パケットが CM かっされたことも示しています。

発行して、アップストリームでロードバランシングを有効にします。

ケーブル モデムはそのモデムに IP アドレスを割り当てた DHCP サーバから DHCPOFF 答を受信しましたが、その特定の IP アドレスを要求する DHCPREQUEST メッセージで 応答しておらず、また、その IP アドレスを使用して IP パケットを送信していません。

CMを他のアップストリームに手動で移動するか、cable load-balance groupコマン

注:CMがこの状態でスタックしているように見える場合、CMはDHCPサーバから DHCPOFFER応答を受信した可能性がありますが、この応答には、その特定のCM する1つ以上の無効なオプションが含まれている可能性があります。

CMは、DHCP応答で指定されているように、Trivial File Transfer Protocol(TFTP;トリルファイル転送プロトコル)を使用してオプションファイル(DOCSISコンフィギュレーンファイル)のダウンロードを開始しました。CM がこの状態のままの場合は、ダウンロ

が失敗したことを示します。

init(o)

init(t) 時間帯(ToD)交換が開始されました。
resetting CMがリセットされ、すぐに登録プロセスを再開できます。

エラーなし状態の条件

MAC のステ	-
タス値	

説明

CM は登録され、オンラインですが、ダウンストリーム チャネル変更(DCC)またはア ストリーム チャネル変更(UCC)要求メッセージを CMTS から受信しました。CM は新 チャネルへの移動を開始し、CMTS が新しいダウンストリーム チャネルまたはアップス cc(r1)ーム チャネルの CM の初期レンジングを受信しました。MACレイヤでは、CMはまだ新 チャネルでトラフィックを渡していないため、CMはオフラインと見なされますが、この はフラップリストカウンタをトリガーしません。 この状態はcc(r1)を追跡する必要があります。これは、CMが新しいチャネルで初期レン グを完了し、現在は新しいチャネルで連続レンジングを実行していることを示していま cc(r2) MACレイヤでは、CMはまだ新しいチャネルでトラフィックを渡していないため、CMは ラインと見なされますが、この状態はフラップリストカウンタをトリガーしません。 CM はオフラインと見なされます(切断されているか、または電源がオフ)。 offline CM は登録され、ネットワークでデータを渡すことができるようになっています。 online CMは登録されていますが、このCMを使用するCPEデバイスのネットワークアクセスは DOCSISコンフィギュレーションファイルによって無効にされています。CMはCPEデバ との間でトラフィックを転送しませんが、CMTSはDOCSISメッセージとIPトラフィック (SNMPコマンドなど)を使用してCMとの通信を継続できます。

online(d)

注: CMに送信されたDOCSISコンフィギュレーションファイルでBPIが有効になっる場合は、BPIネゴシエーションとキー割り当てが失敗したことが他のメッセージっされない限り、CMはBPI暗号化を使用していると想定してください。

CM は登録されていますが、この CM を使用する CPE デバイスのネットワーク アクセス DOCSIS コンフィギュレーション ファイルにより、無効にされました。また、BPI は有されており、キー暗号化キー(KEK)が割り当てられています。

online(pkd)

注:この状態は、online(d) online(pk)状態と同じです。

CM は登録されていますが、この CM を使用する CPE デバイスのネットワーク アクセス DOCSIS コンフィギュレーション ファイルにより、無効にされました。さらに、BPI はにされており、トラフィック暗号キー(TEK)が割り当てられています。BPI暗号化が割れます。

online(ptd)

注:この状態は、online(d)および online(pt)状態と同じです。

online (pk) CM は登録され、BPI が有効にされており、KEK が割り当てられています。 CM は登録され、BPI が有効にされており、TEK が割り当てられています。BPI暗号化力 されます。

online(pt)

注:CMに送信されたDOCSISコンフィギュレーションファイルでネットワークアクが無効になっている場合は、ネットワークの無効状態が優先され、BPI暗号化が有効動作可能な場合でも、MACステータスフィールドにはonline(d)ではなくonline(pt)示されます。

注:いずれかのオンライン状態の前に感嘆符(!)が表示される場合、 <u>cable dynamic-secret</u> コマンドが使用れています。 markまたは rejectオプションを選択し、ケーブルモデムがダイナミックシークレット認識エックに失敗したことを確認します。

expire(pk) CMが登録され、BPIが有効になり、KEKが割り当てられましたが、CMが新しいKEK値で に更新する前に、現在のKEKが期限切れになりました。 CM は登録されていますが、この CM を使用する CPE デバイスのネットワーク アクセラ DOCSIS コンフィギュレーション ファイルにより、無効にされました。さらに、BPIがになり、KEKが割り当てられました。ただし、CMが新しいKEK値を正常に更新する前に在のKEKが期限切れになりました。

expire(pkd)

注:この状態はonline(d)dexpire(pk)状態と同じです。

expire(pt)

CMが登録され、BPIが有効になり、TEKが割り当てられましたが、CMが新しいKEK値でに更新する前に、現在のTEKが期限切れになりました。

CM は登録されていますが、この CM を使用する CPE デバイスのネットワーク アクセス DOCSIS コンフィギュレーション ファイルにより、無効にされました。さらに、BPIがになっており、TEKが割り当てられていますが、CMが新しいKEK値を正常に更新する前現在のTEKが期限切れになっています。

expire(ptd)

注:この状態は、online(d)およびdexpire(pt)状態と同じです。

エラー状態の条件

MAC のステー タス値

reject(m)

説明

否されました。これは、DOCSISコンフィギュレーションファイル内の共有秘密が、CM設定されている値と一致しないことを示す可能性もあります。 <u>cable shared-secret</u>コマンドで示されない場合もあります。Cisco IOSソフトウェアリリース12.1(11b)EC1および12.2(8)BC2以降のリリースでは、<u>cable tftp-enforce</u>コマンドを使用して、CMが登録する前にDOCSISコンフィギュレーションファイルのTFTPダウンロードを試行するように要求し

CM は登録を試みましたが、メッセージ統合性チェック(MIC)の値が不正なため、登録

CM は登録を試みましたが、多くの潜在的エラーのため、登録が拒否されました。

- cable upstream admission-control コマンドにより規定された制限を超える、保証済る 小アップストリーム帯域を使用して、CM の登録が試行されました。
- CM はセキュリティ違反により無効にされました。

たが、CMは試行しませんでした。

• DOCSIS コンフィギュレーション ファイルのサービス クラス(CoS)の値が不正で

reject(c)

- CM は CoS の設定を新規に作成しようとしましたが、そのような変更を許可するよ CMTS が設定されていません。
- CM は DOCSIS コンフィギュレーション ファイルのタイムスタンプの検査に失敗した。(これは、Theft-of Service 攻撃(サービスの不正使用)が試みられている可能がまたは CM および CMTS のクロックの同期化で問題がある可能性を示しているこあります。)

reject(pk)

KEK キー割り当ては拒否され、BPI 暗号化が確立されませんでした。

CM は登録されていますが、この CM を使用する CPE デバイスのネットワーク アクセス DOCSIS コンフィギュレーション ファイルにより、無効にされました。また、BPI 暗号 KEK キー割り当てが拒否されたため確立されませんでした。

reject(pkd)

注:この状態はonline(d)reject(pk)状態と同じです。

reject(pt) TEK キー割り当ては拒否され、BPI 暗号化が確立されませんでした。

CM は登録されていますが、この CM を使用する CPE デバイスのネットワーク アクセス DOCSIS コンフィギュレーション ファイルにより、無効にされました。また、BPI 暗号

reject (ptd) TEK キー割り当てが拒否されたため確立されませんでした。

注:この状態はonline(d)reject(pt)状態と同じです。

注: Cisco IOSソフトウェアリリース12.1(20)EC、12.2(15)BC1以前では、CMに送信されるDOCSISコンギュレーションファイルでネットワークアクセスが無効になっている場合、ネットワークの無効状態が何れ、BPI暗号化が失敗してもMACステータスフィールドにはonline(d)と表示されます。 show cable modem maddress コマンドを発行して、特定のケーブルモデムに対してBPIが有効か無効かを確認します。

CM は登録を試行しましたが、CM の登録要求の TFTP サーバ タイムスタンプが CMTS って維持されたタイムスタンプと一致しないために、登録に失敗しました。これは、CM

reject (ts) 前の登録試行で使用された古いDOCSISコンフィギュレーションファイルを再生したとき

登録を試行したことを示す可能性があります。

CM は登録を試行しましたが、CM 要求の IP アドレスが、DOCSIS コンフィギュレーシ

reject (ip) ファイルを CM に送信したときに TFTP サーバが記録した IP アドレスと一致しないため

登録に失敗しました。IPスプーフィングが発生する可能性があります。

CM は登録を試行しましたが、CM が CMTS によって送信された登録応答(REG-RSP)

reject(na) セージに応答して登録確認(REG-ACK)メッセージを送信しなかったため、登録に失敗

した。登録非確認(REG-NACK)が考えられます。

注:ケーブルモデムは、object(xx)状態では、インターネットプロトコル(IP)トラフィックを送受信だる。最大データ レートは、各方向 1 KBps に固定されます。CMTS はすべてのパケットを廃棄しま

関連情報

シスコテクニカルサポートおよびダウンロード

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照することを推奨します。