# サービス統合型ルータ 4000 シリーズ デジタル 音声の設定例

## 内容

<u>概</u>要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

NIM

タイプ

制限

クロッキング

PVDM4

<u>タイプ</u>

サポートされるチャネル

設置

<u>ソフトウェア ライセンスの要件</u>

設定

コマンド シンタックス

<u>サンプル コンフィギュレーション</u>

確認

トラブルシュート

問題 1

解決方法

問題 2

解決方法

問題 3

解決方法

## 概要

このドキュメントでは、最新世代のシスコ ルータ上のネットワーク インターフェイス モジュール(NIM)とそれらのセットアップ方法を紹介します。また、この新しいプラットフォームでの一次群速度インターフェイス(PRI)回線とクロッキングの新しい構成についても説明します。

サービス統合型ルータ(ISR)4000 の次のモデルで使用できます。

- Cisco ISR4461
- Cisco ISR4451
- Cisco ISR4431
- Cisco ISR4351
- Cisco ISR4331
- Cisco ISR4321

本資料の各セクションは、特に明記しない限り、すべてのプラットフォームに適用されます。これらのプラットフォームでの PRI の構成と、発生する一般的な問題について説明します。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

## 使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

## NIM

Cjsco IOS® XE リリース 3.9S 以降は、Cisco の第 4 世代 T1/E1 音声および WAN NIM をサポートします。これは、T1/E1 に音声またはデータを設定するために必要です。

## タイプ

使用できる Cisco T1/E1 NIM の一覧は次のとおりです。

#### 部品番号 説明

NIM-1MFT-T1/E1 1 ポート マルチフレックス トランク音声/クリア チャネル データ T1/E1 モジュール NIM-2MFT-T1/E1 2 ポート マルチフレックス トランク音声/クリア チャネル データ T1/E1 モジュール NIM-4MFT-T1/E1 4 ポート マルチフレックス トランク音声/クリア チャネル データ T1/E1 モジュール NIM-8MFT-T1/E1 8 ポート マルチフレックス トランク音声/クリア チャネル データ T1/E1 モジュール NIM-1CE1T1-PRI 1 ポート マルチフレックス トランク音声/チャネライズド データ T1/E1 モジュール NIM-2CE1T1-PRI 2 ポート マルチフレックス トランク音声/チャネライズド データ T1/E1 モジュール NIM-8CE1T1-PRI 8 ポート マルチフレックス トランク音声/チャネライズド データ T1/E1 モジュール

## 制限

NIM カードは、Cisco ISR 4000 シリーズでのみサポートされています。NIM マルチフレックストランク(MFT)モジュールは、Packet Voice Digital Signal Processor Module 4(PVDM4)デジタル シグナル プロセッサ(DSP)のみを使用します。 古い PVDM2 と PVDM3 は、これらのプラットフォームではサポートされていません。

## クロッキング

音声アプリケーションに NIM を使用するときは、すべての音声 T1/E1 が単一のクロック ソース に同期される必要があり、クロックが同期していないとクロック スリップまたはインターフェイス フラップのリスクがあります。NIM をデータと音声の混合アプリケーションに使用するときは

、各データ ポートは独立したクロックを使用でき、音声ポートはデータ ポートから独立したクロック ソースを使用できます。

グローバル コンフィギュレーション モードで network-clock synchronization automatic コマンドを入力すると、NIM に対してネットワーク同期がサポートされます。このコマンドは、no network-clock participation slot / subslot コマンドを入力した場合、特定の NIM に対して無効になります。プライマリ クロック ソースを設定するには、network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port コマンドを使用します。

ルータのネットワーク クロックを確認するには show network clocks synchronization コマンドを使用でき、モジュールがバックプレーン クロックに参加しているかどうかを調べるには show platform hardware subslot 0/2 module device networkclock コマンドを使用できます。

## PVDM4

Cisco PVDM4 は、マザーボードのスロット、または Cisco の第 4 世代 T1/E1 音声および WAN ネットワーク インターフェイス モジュールにインストールされます。

注: ISR 4461にはマザーボードスロットはありません

### タイプ

PVDM4 には複数の種類があります。

### [名前(Name)] 説明

PVDM4-32 32チャネル、高密度、音声 DSP モジュール PVDM4-64 64チャネル、高密度、音声 DSP モジュール PVDM4-128 128チャネル、高密度、音声 DSP モジュール PVDM4-256 256チャネル、高密度、音声 DSP モジュール

#### サポートされるチャネル

次に示すのは、PVDM4 の各種類でサポートされるチャネルの数を、サポートされるコーデックの複雑さによって分類したものです。

#### 複雑度 PVDM4-32 PVDM4-64 PVDM4-128 PVDM4-256

低複雑度の音声 32	64	128	256
中複雑度の音声 24	48	96	192
高複雑度の音声 16	32	64	128

### 設置

以前の世代の PVDM2 および PVDM3 DSP モジュールとは異なり、PVDM4 モジュールは T1/E1 NIM 上に直接インストールされます。必要なチャネルの数に応じて、適切な DSP モジュールが NIM にインストールされます。

DSPモジュール	TDM音声サービス	メディアサービス(トランスコーディング 会議など)
		デ神(4 ( )

アナログNIM(FXO/FXS)の DSP NIMモジュールで修正 No

T1/E1 NIMのPVDM4 DS	P Yes	Yes
SM/マザーボードスロッ	ト上 <sub>No</sub>	Vaa
のPVDM4 DSP	INO	Yes

注:PVDM2およびPVDM3 DSPモジュールは、ISR 4000シリーズプラットフォームではサポートされていません。

## ソフトウェア ライセンスの要件

音声アプリケーションには少なくとも、ユニファイド コミュニケーション テクノロジー パッケージが必要です。Cisco 4400 シリーズには ISR G2 のものに似たソフトウェアパッケージがあり、これは使用権(RTU)です(オナーベースとも呼ばれます)。

60 日後に、評価ライセンスは RTU ライセンスに自動的に変わります。その時点で、そのプラットフォームでのその機能の RTU ライセンスを購入する必要があります。このモデルは ISR G2 のモデルと同じです。

注:スマートライセンスは、複数のルーティングプラットフォームで16.10.1aに対応しています。(ASR、ISR、CSR、ISRv)。 <u>従来のライセンスからスマートライセンスへの移行</u>

## 設定

### コマンド シンタックス

注: NIM-xMFT-T1/E1 - pri-group NIM-xMFT-T1/E1のコマンドは、音声に対してのみ使用さ

れ、キーワードは voice-dsp 必要ありません

注: NIM-xCE1T1-PRI:optionキーワード **voice-dsp** は、ISR 4000シリーズのNIM-xCE1T1-PRI(xは1、2、または8のいずれかです)でのみ使用できます。デフォルトはキーワードなし **voice-dsp**.

## サンプル コンフィギュレーション

```
card type t1 0 2
card type t1 0 3
isdn switch-type primary-5ess
network-clock synchronization automatic
network-clock synchronization participate 0/2
voice-card 0/2
dsp services dspfarm
no watchdog
network-clock input-source 1 controller t1 0/2/0
controller T1 0/2/0
framing esf
linecode b8zs
clock source line primary
cablelength long 0db
pri-group timeslots 1-24 voice-dsp
interface Serial0/2/0:23
encapsulation hdlc
isdn switch-type primary-5ess
no cdp enable
voice-port 0/2/0:23
```

## 確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

## トラブルシュート

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

### 問題 1

音声 PRI を ISR G4 で設定しようとすると、次のエラーが表示されます。

T1 0/1/0: No DSP resources to configure voice feature

マザーボードの PVDM スロットは 1 つだけです。時分割多重(TDM)カードは、マザーボードの PVDM を使用できません。必要なチャネルの数に応じて、適切な DSP モジュールが NIM にインストールされます。変換や会議などの IP サービスの場合、PVDM4 DSP モジュールを、ISR 4000 シリーズ プラットフォームのマザーボードにインストールできます。

show inventory の出力でこの情報が示される場合、PVDM カードがマザーボードにインストールされていることを示します。

```
NAME: "PVDM subslot 0/4", DESCR: "PVDM4-32 Voice DSP Module" PID: PVDM4-32 , VID: V02, SN: FOC18334AVD
```

PVDM カードを NIM に取り付けると、show inventory コマンドの出力は次のようになります。

```
NAME: "subslot 0/1 db module 0", DESCR: "PVDM4-128 Voice DSP Module" PID: PVDM4-128 , VID: V01, SN: FOC17176BLL
```

### 問題 2

show inventory コマンドによると T1 モジュールには DSP がありませんが、次の構成は動作しました。

```
controller T1 0/2/0
  pri-group timeslots 1-24 service mgcp
!
interface Serial0/2/0:23
  isdn bind-13 ccm-manager
```

#### 解決方法


これは、Cisco Bug ID <u>CSCuo86715</u>に記載されている既知の問題です。15.4(3)S1より前のすべてのCisco IOS XEリリースでは、NIMでDSPが使用できない場合でも、以前のコマンドが受受けられます。リリース 15.4(3)S1 でこの問題は解決され、NIM に使用できる DSP がない場合は、ユーザに対して「T1 0/2/0:No DSP resources to configure voice feature」というエラー メッセージが表示されます。

#### 問題3


PVDM4 を NIM にインストールするにはどうすればよいですか。PVDM4 はホットスワップ可能ですか。

#### 解決方法

PVDM4 DSP がインストールされる場所は 2 つあります。TDM サービスの場合、DSP は T1/E1 NIM にインストールされます。NIM は活性挿抜(OIR)をサポートするので、ISR 4000 シリーズデバイスの電源を切らなくても取り外すことができ、NIM の DSP を取り外すことができます。ただし、マザーボード上の PVDM4 を挿抜するには、ルータをシャットダウンする必要があります。NIM に PVDM4 をインストールするときは、次の図に従ってください。



1 ネジ 0 PVDM4 3 絶縁体ポスト 4 ヒートシンク



1 ネジ 0 ポート 3 ネットワーク インターフェイス モジュール 4 PVDM4