

# クリティカルな温度状態が発生している

## 内容

---

[臨界温度条件が観測された](#)

[ICSeverity](#)

[影響](#)

[説明](#)

[Syslogメッセージ](#)

[メッセージサンプル](#)

[製品ファミリ](#)

[正規表現](#)

[推奨事項](#)

[コマンド](#)

---

## 臨界温度条件が観測された

### ICSeverity

1 : アラート

### 影響

温度が上昇すると、デバイスがシャットダウンする可能性があります。

### 説明

このメッセージは、デバイスに環境条件があることを示しています。これは、さまざまなセンサーでの温度の読み取り、電源電圧の読み取り、またはさまざまなファンのRPMである可能性があります。メッセージテキスト内で、どのセンサーまたは場所が状態を見たか、および読み取りの重要性を報告できます。

### Syslogメッセージ

```
ENVIRONMENTAL-1-ALERT
```

### メッセージサンプル

```
Oct  8 15:27:38 <> %ENVIRONMENTAL-1-ALERT: Temp: Inlet x Location: Rx State: Critical Reading: xx Celsius
```

## 製品ファミリ

- Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ
- Cisco cBR シリーズ コンバージド ブロードバンド ルータ

## 正規表現

N/A

## 推奨事項

show environment、show platformまたはshow module、およびshow loggingコマンドを使用して、カード、ファン、およびシャーシのステータスを確認します。デバイスの周囲温度、エアフロー、およびフィルタステータスを確認するには、ローカル技術者を派遣する必要があります。問題が解決しない場合は、サポートエンジニアに連絡してください。

## コマンド

#show version

#show logging

#show module

#show environment all

#show platform

#show clock

#show inventory

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。