

特定の VCS に登録されたエンドポイントでパケット損失が発生しています。どうすればよいでしょうか。

内容

[概要](#)

[特定の VCS に登録されたエンドポイントでパケット損失が発生しています。どうすればよいでしょうか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server に関連しています。

Q.特定のVCSに登録されているエンドポイントでパケット損失が発生しています。どうすればよいでしょうか。

A. VCS([System Configuration] > [Ethernet])とイーサネットスイッチのイーサネット速度が同じ値に設定されていることを確認します。スイッチが自動ネゴシエートできない場合を除き、どちらも [Auto] に設定することをお勧めします。自動ネゴシエートできない場合は、どちらも [1000full] に設定します。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)