

 $_{\text{chapter}}$  47

# トラブルシューティング

この章では、スイッチが稼働する Cisco IOS ソフトウェアに関連する問題を特定し、解決する方法について説明します。問題の性質に応じて、コマンドライン インターフェイス (CLI)、デバイス マネージャ、または Network Assistant を使用して、問題を特定し解決できます。

LED の説明など、トラブルシューティングの詳細については、ハードウェア インストレーション ガイ ドを参照してください。

## 機能情報の確認

ご使用のソフトウェア リリースでは、この章で説明されるすべての機能がサポートされているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

## トラブルシューティング情報

#### 自動ネゴシエーションの不一致の防止

IEEE 802.3ab 自動ネゴシエーション プロトコルは速度 (10 Mbps、100 Mbps、および SFP モジュールポート以外の 1000 Mbps) およびデュプレックス (半二重または全二重) に関するスイッチの設定を管理します。このプロトコルは設定を適切に調整しないことがあり、その場合はパフォーマンスが低下します。不一致は次の条件で発生します。

- 手動で設定した速度またはデュプレックスのパラメータが、接続ポート上で手動で設定された速度 またはデュプレックスのパラメータと異なっている場合。
- ポートを自動ネゴシエーションに設定したが、接続先ポートは自動ネゴシエーションを使用しない 全二重に設定されている場合。

スイッチのパフォーマンスを最大限に引き出してリンクを確保するには、次のいずれかの注意事項に従って、デュプレックスおよび速度の設定を変更してください。

- 速度とデュプレックスの両方について、両方のポートで自動ネゴシエーションを実行させます。
- 接続の両側でポートの速度とデュプレックスのパラメータを手動で設定します。



(注)

接続先装置が自動ネゴシエーションを実行しない場合は、2 つのポートのデュプレックス設定を一致さ せます。速度パラメータは、接続先のポートが自動ネゴシエーションを実行しない場合でも自動調整が 可能です。

#### SFP モジュールのセキュリティと識別

シスコの SFP モジュールは、モジュールのシリアル番号、ベンダー名とベンダー ID、一意のセキュリ ティ コード、および巡回冗長検査(CRC)が格納されたシリアル EEPROM を備えています。スイッ チに SFP モジュールを装着すると、スイッチ ソフトウェアは、EEPROM を読み取ってシリアル番号、 ベンダー名、およびベンダー ID を確認し、セキュリティ コードおよび CRC を再計算します。シリア ル番号、ベンダー名、ベンダー ID、セキュリティ コード、または CRC が無効な場合、ソフトウェア は、セキュリティ エラー メッセージを生成し、インターフェイスを errdisable ステートにします。



(注)

セキュリティ エラー メッセージは、GBIC SECURITY 機能を参照します。スイッチは、SFP モ ジュールをサポートしていますが、GBIC(ギガビット インターフェイス コンバータ)モジュールは サポートしていません。エラー メッセージ テキストは、GBIC インターフェイスおよびモジュールを 参照しますが、セキュリティ メッセージは、実際は SFP モジュールおよびモジュール インターフェイ スを参照します。エラー メッセージの詳細については、このリリースに対応するシステム メッセージ ガイドを参照してください。

他社の SFP モジュールを使用している場合、スイッチから SFP モジュールを取り外し、シスコのモ ジュールに交換します。シスコの SFP モジュールを装着したら、errdisable recovery cause gbic-invalid グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してポート ステータスを確認し、 errdisable ステートから回復する時間間隔を入力します。この時間間隔が経過すると、スイッチは errdisable ステートからインターフェイスを復帰させ、操作を再試行します。errdisable recovery コマ ンドの詳細については、このリリースに対応するコマンド リファレンスを参照してください。

モジュールがシスコ製 SFP モジュールとして識別されたにもかかわらず、システムがベンダー データ 情報を読み取ってその情報が正確かどうかを確認できないと、SFP モジュール エラー メッセージが生 成されます。この場合、SFPモジュールを取り外して再び装着してください。それでも障害が発生す る場合は、SFP モジュールが不良品である可能性があります。

## ping

スイッチは IP の ping をサポートしており、これを使ってリモート ホストへの接続をテストできます。 ping はアドレスにエコー要求パケットを送信し、応答を待ちます。ping は次のいずれかの応答を返し ます。

- 正常な応答:正常な応答(hostname が存在する)は、ネットワークトラフィックにもよります が、 $1 \sim 10$  秒以内で発生します。
- 宛先の応答なし:ホストが応答しない場合、no-answerメッセージが返ってきます。
- ホスト不明:ホストが存在しない場合、unknown host メッセージが返ってきます。
- 宛先に到達不能:デフォルトゲートウェイが指定されたネットワークに到達できない場合、 destination-unreachable メッセージが返ってきます。
- ネットワークまたはホストに到達不能:ルート テーブルにホストまたはネットワークに関するエ ントリがない場合、network or host unreachable メッセージが返ってきます。

#### レイヤ2 traceroute

レイヤ 2 traceroute 機能により、パケットが通過する、送信元デバイスから宛先デバイスへの物理パスを識別できます。レイヤ 2 Traceroute は、ユニキャストの送信元および宛先 MAC アドレスだけをサポートします。パス内にあるスイッチの MAC アドレス テーブルを使用してパスを識別します。スイッチがレイヤ 2 traceroute をサポートしないデバイスをパスで検出すると、スイッチはレイヤ 2 トレース キューを送信し続けてタイムアウトにしてしまいます。

スイッチは、送信元デバイスから宛先デバイスへのパスのみを識別できます。パケットが通過する、送信元ホストから送信元デバイスまで、または宛先デバイスから宛先ホストまでのパスは識別できません。

### レイヤ 2 traceroute の使用上の注意事項

• Cisco Discovery Protocol (CDP) がネットワーク上のすべてのデバイスでイネーブルでなければなりません。レイヤ 2 traceroute が適切に動作するために、CDP をディセーブルにしないでください。

物理パス内のデバイスが CDP に対して透過的な場合、スイッチはこれらのデバイスを通過するパスを識別できません。CDP をイネーブルにする場合の詳細については第 32 章「CDP の設定」を参照してください。

- スイッチは、ping 特権 EXEC コマンドを使用して接続をテストする場合に他のスイッチから到達できます。物理パス内のすべてのスイッチは、他のスイッチから到達可能でなければなりません。
- パス内で識別される最大ホップ カウントは 10 です。
- 送信元デバイスから宛先デバイスの物理パス内にないスイッチに、traceroute mac または traceroute mac ip 特権 EXEC コマンドを実行できます。パス内のすべてのスイッチは、このスイッチから到達可能でなければなりません。
- 指定した送信元および宛先 MAC アドレスが同一 VLAN に属する場合、traceroute mac コマンド 出力はレイヤ 2 パスのみを表示します。指定した送信元および宛先 MAC アドレスが、それぞれ異なる VLAN に属している場合は、レイヤ 2 パスは識別されず、エラー メッセージが表示されます。
- マルチキャスト送信元または宛先 MAC アドレスを指定すると、パスは識別されず、エラーメッセージが表示されます。
- 送信元または宛先 MAC アドレスが複数の VLAN に属する場合は、送信元および宛先 MAC アドレスの両方が属している VLAN を指定する必要があります。VLAN を指定しないと、パスは識別されず、エラーメッセージが表示されます。
- 指定した送信元および宛先 MAC アドレスが同一サブネットに属する場合、traceroute mac ip コマンド出力はレイヤ 2 パスを表示します。IP アドレスを指定する場合、スイッチは Address Resolution Protocol(ARP; アドレス解決プロトコル)を使用して、IP アドレスを対応する MAC アドレスおよび VLAN ID に関連付けます。
  - 指定の IP アドレスの ARP のエントリが存在している場合、スイッチは関連付けられた MAC アドレスを使用し、物理パスを識別します。
  - ARP のエントリが存在しない場合、スイッチは ARP クエリーを送信し、IP アドレスを解決しようと試みます。IP アドレスが解決されない場合は、パスは識別されず、エラーメッセージが表示されます。

複数のデバイスがハブを介して1つのポートに接続されている場合(たとえば複数のCDPネイバーがポートで検出された場合)、レイヤ2 traceroute機能はサポートされません。複数のCDPネイバーが1つのポートで検出された場合、レイヤ2パスは特定されず、エラーメッセージが表示されます。

#### **IP** traceroute

IP traceroute を使用すると、ネットワーク上でパケットが通過するパスをホップバイホップで識別できます。このコマンドを実行すると、トラフィックが宛先に到達するまでに通過するルータなどのすべてのネットワーク層(レイヤ 3)デバイスが表示されます。

スイッチは、traceroute 特権 EXEC コマンドの送信元または宛先として指定できます。また、スイッチは traceroute コマンドの出力でホップとして表示される場合があります。スイッチを traceroute の宛先とすると、スイッチは、traceroute の出力で最終の宛先として表示されます。中間スイッチが同じ VLAN 内でポート間のパケットのブリッジングだけを行う場合、traceroute の出力に中間スイッチは表示されません。ただし、中間スイッチが、特定のパケットをルーティングするマルチレイヤ スイッチの場合、中間スイッチは traceroute の出力にホップとして表示されます。

**traceroute** 特権 EXEC コマンドは、IP  $\land$ ッダーの Time To Live(TTL; 存続可能時間)フィールドを使用して、ルータおよびサーバで特定のリターン メッセージが生成されるようにします。traceroute の実行は、UDP データグラムを、TTL フィールドが 1 に設定されている宛先ホストへ送信することから始まります。ルータで TTL 値が 1 または 0 であることを検出すると、データグラムをドロップし、インターネット制御メッセージ プロトコル(ICMP)time-to-live-exceeded メッセージを送信元に送信します。traceroute は、ICMP time-to-live-exceeded メッセージの送信元アドレス フィールドを調べて、最初のホップのアドレスを判別します。

ネクスト ホップを識別するために、traceroute は TTL 値が 2 の UDP パケットを送信します。1 番めの ルータは、TTL フィールドの値から 1 を差し引いて次のルータにデータグラムを送信します。2 番めの ルータは、TTL 値が 1 であることを確認すると、このデータグラムを廃棄し、time-to-live-exceeded メッセージを送信元へ返します。このように、データグラムが宛先ホストに到達するまで(または TTL の最大値に達するまで)TTL の値は増分され、処理が続けられます。

データグラムが宛先に到達したことを学習するために、traceroute は、データグラムの UDP 宛先ポート番号を、宛先ホストが使用する可能性のない大きな値に設定します。ホストが、ローカルで使用されない宛先ポート番号を持つ自分自身宛てのデータグラムを受信すると、送信元に ICMP ポート到達不能エラーを送信します。ポート到達不能エラーを除くすべてのエラーは中間ホップから送信されるため、ポート到達不能エラーを受信するということは、このメッセージが宛先ポートから送信されたことを意味します。

#### **TDR**

Time Domain Reflector(TDR)機能を使用すると、ケーブル配線の問題を診断して解決できます。 TDR 稼働時、ローカル デバイスはケーブルを介して信号を送信して、最初に送信した信号と反射された信号を比べます。

TDR は、銅線のイーサネット 10/100 および 10/100/1000 ポートでサポートされます。SFP モジュールポートではサポートされません。

TDR は次のケーブル障害を検出します。

- ツイストペアケーブルの導線のオープン、損傷、切断:導線がリモートデバイスからの導線に接続されていない状態。
- ツイストペアケーブルの導線のショート:導線が互いに接触している状態、またはリモートデバイスからの導線に接触している状態。たとえば、ツイストペアケーブルの一方の導線が、もう一方の導線にはんだ付けされている場合、ツイストペアケーブルのショートが発生します。

ツイストペアの導線の一方がオープンになっている場合、TDR はオープンになっている導線の長さを検出できます。

次の状況で TDR を使用して、ケーブル障害を診断および解決してください。

- スイッチの交換
- 配線クローゼットの設定
- リンクが確立できない、または適切に動作していない場合における、2 つのデバイス間の接続のトラブルシューティング

#### crashinfo ファイル

crashinfo ファイルには、シスコのテクニカル サポート担当者が Cisco IOS イメージの障害(クラッシュ)が原因で起きた問題をデバッグするときに使用する情報が保存されています。スイッチは障害発生時にその情報をコンソールに書き込みます。スイッチは次の 2 つのタイプの crashinfo ファイルを作成します。

- 基本 crashinfo ファイル: 障害発生後に Cisco IOS イメージを起動すると、スイッチが自動的にこのファイルを作成します。
- 拡張 crashinfo ファイル:システム障害の発生時に、スイッチがこのファイルを自動的に作成します。

#### 基本 crashinfo ファイル

この基本ファイルに保存される情報は、障害が発生した Cisco IOS イメージの名前、バージョン、プロセッサ レジスタのリスト、および他のスイッチ特有の情報です。show tech-support 特権 EXEC コマンドを使用することによって、この情報をシスコのテクニカル サポート担当者に提供できます。

基本 crashinfo ファイルはすべて、フラッシュ ファイル システムの次のディレクトリに保存されます。 flash:/crashinfo/

ファイル名は crashinfo n になります。n には一連の番号が入ります。

新しい crashinfo ファイルが作成されるたびに、前のシーケンス番号より大きいシーケンス番号が使用されるので、シーケンス番号が最大のファイルに、最新の障害が記述されています。タイムスタンプではなく、バージョン番号を使用するのは、スイッチにリアルタイム クロックが組み込まれていないからです。ファイル作成時にシステムが使用するファイル名を変更することはできません。ただし、ファイルが作成されてから、rename 特権 EXEC コマンドを使用して名前を変更することもできますが、show tech-support 特権 EXEC コマンドを実行しても、名前が変更されたファイルの内容は表示されません。delete 特権 EXEC コマンドを使用して crashinfo ファイルを削除できます。

最新の crashinfo ファイル(つまり、ファイル名の末尾のシーケンス番号が最大であるファイル)を表示する場合は、show tech-support 特権 EXEC コマンドを使用します。more 特権 EXEC コマンド、copy 特権 EXEC コマンドなど、ファイルのコピーまたは表示が可能な任意のコマンドを使用して、ファイルにアクセスすることもできます。

#### 拡張 crashinfo ファイル

スイッチは、システム障害の発生時に拡張 crashinfo ファイルを作成します。拡張ファイルに保存され る情報は、スイッチの障害となった原因を特定するのに役立つ追加情報です。このファイルに手動でア クセスし、more または copy 特権 EXEC コマンドを使用すると、シスコのテクニカル サポート担当者 にこの情報を提供できます。

拡張 crashinfo ファイルはすべて、フラッシュ ファイル システムの次のディレクトリに保存されます。 flash:/crashinfo ext/

ファイル名は  $crashinfo_ext_n$  になります。n には一連の番号が入ります。

no exception crashinfo グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、スイッチが拡張 crashinfo ファイルを作成しないように設定できます。

#### CPU 使用率

ここでは、CPU 利用の過重が原因で起こりうる問題の症状を一覧し、CPU 使用率の問題の検証方法に ついて説明します。表 47-1 は、CPU 使用率に関する特定可能な主な問題を一覧しています。この表に は、考えられる原因と修正措置が示してあり、それぞれに Cisco.com の『Troubleshooting High CPU *Utilization*』へのリンクが張られています。

CPU 使用率が高すぎることで次の症状が発生する可能性がありますが、他の原因で発生する場合もあ ります。

- スパニングツリートポロジの変更
- 通信が切断されたために EtherChannel リンクがダウンした
- 管理要求(ICMP ping、SNMP のタイムアウト、低速な Telnet または SSH セッション)に応答で きない
- UDLD フラッピング
- SLA の応答が許容可能なしきい値を超えたことによる IP SLA の失敗
- スイッチが要求を転送しない、または要求に応答しない場合の DHCP または IEEE 802.1x の処理 の失敗

#### CPU 使用率が高くなる問題と原因

CPU 使用率が高いことが問題となっているかどうか判別するには、show processes cpu sorted 特権 EXEC コマンドを入力します。出力例の1行目にある下線が付いた部分に注目してください。

#### Switch# show processes cpu sorted

CPU utilization for five seconds: 8%/0%; one minute: 7%; five minutes: 8% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process 140 8820183 4942081 1784 0.63% 0.37% 0.30% 0 HRPC gos request 100 3427318 16150534 212 0.47% 0.14% 0.11% 0 HRPC pm-counters 192 3093252 14081112 219 0.31% 0.14% 0.11% 0 Spanning Tree 143 8 37 216 0.15% 0.01% 0.00% 0 Exec

<output truncated>

この例は、正常な CPU 使用率を示しています。この出力によると、最後の 5 秒間の使用率が 8%/0% となっていますが、この意味は次のとおりです。

Cisco IOS の処理時間と割り込みの処理にかかった時間を合わせた CPU の合計の使用率は全体の

割り込みの処理にかかった時間は全体の0%

#### 表 47-1 CPU 使用率に関する問題のトラブルシューティング

問題のタイプ	原因	修正措置
割り込みのパーセント値が合計の CPU 使用率の値とほぼ同程度に高い	CPU がネットワークから受信するパケット数が多すぎる。	ネットワーク パケットのソースを判別 する。データの流れを遮断するか、ス イッチの設定を変更します。「Analyzing Network Traffic」を参照してください。
割り込みの所要時間は最小限であったにもかかわらず CPU の合計使用率が 50% を超える	CPU 時間を過度に消費する Cisco IOS 処理が 1 つ以上存在する。これは通常、処理をアクティブ化するイベントによって始動されます。	異常なイベントを特定して根本的な原因を解消します。「Debugging Active Processes」を参照してください。

• CPU 使用率の詳細および使用率の問題を解決する方法については、Cisco.com の 『Troubleshooting High CPU Utilization』を参照してください。

# トラブルシューティング方法

### ソフトウェア障害からの回復

スイッチ ソフトウェアが破損する状況としては、アップグレードを行った場合、スイッチに誤ったファイルをダウンロードした場合、イメージ ファイルを削除した場合などが考えられます。いずれの場合にも、スイッチは電源投入時自己診断テスト(POST)に失敗し、接続できなくなります。

次の手順では、XMODEM プロトコルを使用して、破損したイメージ ファイルまたは間違ったイメージ ファイルを回復します。XMODEM プロトコルをサポートするソフトウェア パッケージは多数あり、使用するエミュレーション ソフトウェアによって、この手順は異なります。

ここで紹介する回復手順を実行するには、スイッチを直接操作する必要があります。

**ステップ 1** PC 上で、Cisco.com から tar 形式のソフトウェア イメージ ファイル (*image\_filename.tar*) をダウン ロードします。

Cisco IOS イメージは、tar ファイルのディレクトリ内に bin ファイルとして格納されます。Cisco.com 上のソフトウェア イメージ ファイルの検索方法については、リリース ノートを参照してください。

- ステップ 2 tar ファイルから bin ファイルを抽出します。
  - Windows を使用している場合は、tar ファイルの読み取り機能を備えた zip プログラムを使用します。zip プログラムを使用して bin ファイルを特定し、抽出します。
  - UNIX を使用している場合は、次の手順に従ってください。
    - 1. tar -tvf <image\_filename.tar> UNIX コマンドを使用して、tar ファイルの内容を表示します。
      switch% tar -tvf image filename.tar
    - **2.** tar -xvf <image\_filename.tar> <image\_filename.bin> UNIX コマンドを使用して、bin ファイルを特定し、抽出します。

switch% tar -xvf image\_filename.tar image filename.binx

x image name.bin, 3970586 bytes, 7756 tape blocks

**3. Is -l** < *image\_filename.bin*> UNIX コマンドを使用して、bin ファイルが抽出されたことを確認します。

switch% Is -1 image\_filename.bin-rwxr-xr-x 1 bschuett eng 6365325 May 19
13:03

<insert path for lan base image>

-rw-r--r 1 boba 3970586 Apr 21 12:00 image name.bin

- ステップ 3 XMODEM プロトコルをサポートする端末エミュレーション ソフトウェアを備えた PC を、スイッチのコンソール ポートに接続します。
- **ステップ 4** エミュレーション ソフトウェアの回線速度を 9600 ボーに設定します。
- ステップ 5 スイッチの電源コードを取り外します。
- **ステップ 6** [Express Setup] ボタンを押しながら、電源コードをスイッチに再接続します。

ポート 1 の上の LED が消灯してから  $1 \sim 2$  秒後に、[Express Setup] ボタンを放します。ソフトウェア に関する数行分の情報と指示が表示されます。

The system has been interrupted prior to initializing the flash file system. The following commands will initialize the flash file system, and finish loading the operating system software#

flash\_init
load\_helper
hoot

ステップ 7 フラッシュ ファイル システムを初期化します。

switch: flash\_init

- **ステップ 8** コンソール ポートの速度を 9600 以外に設定していた場合、9600 にリセットされます。エミュレーション ソフトウェアの回線速度をスイッチのコンソール ポートに合わせて変更します。
- ステップ 9 ヘルパー ファイルがある場合にはロードします。

switch: load\_helper

ステップ 10 XMODEM プロトコルを使用して、ファイル転送を開始します。

switch: copy xmodem: flash:image\_filename.bin

- **ステップ 11** XMODEM 要求が表示されたら、端末エミュレーション ソフトウェアに適切なコマンドを使用して、 転送を開始し、ソフトウェア イメージをフラッシュ メモリにコピーします。
- ステップ 12 新規にダウンロードされた Cisco IOS イメージを起動します。

switch:boot flash:image\_filename.bin

- ステップ 13 archive download-sw 特権 EXEC コマンドを使用して、スイッチにソフトウェア イメージをダウンロードします。
- **ステップ 14 reload** 特権 EXEC コマンドを使用してスイッチを再起動し、新しいソフトウェア イメージが適切に動作していることを確認します。
- ステップ 15 スイッチから、flash:image filename.bin ファイルを削除します。

#### パスワードを忘れた場合の回復

パスワードを忘れた場合は、スイッチのパスワードを削除して新しく設定できます。

手順を開始する前に、次の点を確認してください。

- スイッチに物理的にアクセスできること。
- イネーブルになっていて装置に接続されていないスイッチ ポートが 1 つ以上あること。

スイッチのパスワードを削除して新しく設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 SETUP LED がグリーンに点滅し、使用可能なスイッチ ダウンリンク ポートの LED がグリーンに点滅するまで、[Express Setup] ボタンを押し続けます。

PC またはラップトップの接続に使用できるスイッチ ダウンリンク ポートの空きがない場合は、いずれかのスイッチ ダウンリンク ポートから装置を接続解除します。もう一度、SETUP LED とポートの LED がグリーンに点滅するまで [Express Setup] ボタンを押し続けます。

- ステップ 2 LED がグリーンに点滅しているポートに、PC またはラップトップを接続します。
  - SETUP LED とスイッチ ダウンリンク ポートの LED が点滅を中止し、グリーンに点灯します。
- ステップ 3 [Express Setup] ボタンを押し続けます。SETUP LED が再度グリーンに点滅し始めます。SETUP LED がグリーンに点灯するまで(約5秒間)、ボタンを押したままにします。すぐに [Express Setup] ボタンを放します。

この手順によって、他の設定に影響を与えることなく、パスワードが削除されます。これで、パスワードを入力せずに、コンソール ポートまたはデバイス マネージャからスイッチにアクセスできるようになりました。

ステップ 4 デバイス マネージャの [Express Setup] ウィンドウを使用するか、コマンドライン インターフェイスで enable secret グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、新しいパスワードを入力します。

### クラスタ メンバ スイッチとの接続の回復

構成によっては、コマンドスイッチとメンバスイッチ間の接続を維持できない場合があります。メンバに対する管理接続を維持できなくなった場合で、かつ、メンバスイッチが正常にパケットを転送している場合は、次の矛盾がないかどうかを確認してください。

- メンバスイッチ (Catalyst 3750、Catalyst 3560、Catalyst 3550、Catalyst 3500 XL、Catalyst 2970、Catalyst 2960、Catalyst 2950、Catalyst 2900 XL、Catalyst 2820、および Catalyst 1900 スイッチ) は、ネットワーク ポートとして定義されたポートを介してコマンド スイッチに接続することはできません。
- Catalyst 3500 XL、Catalyst 2900 XL、Catalyst 2820、および Catalyst 1900 メンバ スイッチは、同じ管理 VLAN に所属するポートを介してコマンド スイッチに接続する必要があります。
- セキュア ポートを介してコマンド スイッチに接続するメンバ スイッチ (Catalyst 3750、Catalyst 3560、Catalyst 3550、Catalyst 2970、Catalyst 2960、Catalyst 2950、Catalyst 3500 XL、Catalyst 2900 XL、Catalyst 2820、および Catalyst 1900 スイッチ) は、セキュリティ違反が原因でポートがディセーブルになった場合、接続不能になることがあります。

## ping の実行

別の IP サブネットワーク内のホストに ping を実行する場合は、ネットワークへのスタティック ルートを定義するか、またはこれらのサブネット間でルーティングされるように IP ルーティングを設定する必要があります。詳細については、第 41 章「スタティック IP ユニキャスト ルーティングの設定」を参照してください。

IP ルーティングは、デフォルトではすべてのスイッチでディセーブルになります。IP ルーティングをイネーブルにする場合、または設定する必要がある場合は、第 41 章「スタティック IP ユニキャストルーティングの設定」を参照してください。

スイッチからネットワーク上の別のデバイスに ping を実行するには、特権 EXEC モードで次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
ping ip host   address	IP またはホスト名やネットワーク アドレスを指定してリモート ホストへ ping を実行します。



ping コマンドでは、他のプロトコル キーワードも使用可能ですが、このリリースではサポートされていません。

次に、IP ホストに ping を実行する例を示します。

Switch# ping 172.20.52.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 172.20.52.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Switch#

表 47-2 で、ping の文字出力について説明します。

#### 表 47-2 ping の出力表示文字

文字	説明
!	感嘆符1個につき1回の応答を受信したことを示します。
	ピリオド1個につき応答待ちの間にネットワーク サーバのタイムアウトが1回発生したことを示します。
U	宛先到達不能エラー PDU を受信したことを示します。
С	輻輳に遭遇したパケットを受信したことを示します。
I	ユーザによりテストが中断されたことを示します。
?	パケットタイプが不明です。
&	パケットの存続時間を超過したことを示します。

ping セッションを終了するには、エスケープ シーケンス(デフォルトでは  $Ctrl+^{\Lambda}X$ )を入力してください。Ctrl キー、Shift キー、および 6 キーを同時に押してから放し、その後 X キーを押します。

### IP traceroute の実行

ネットワーク上でパケットが通過するパスを追跡するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド	目的
traceroute ip host	ネットワーク上でパケットが通過するパスを追跡します。



**traceroute** 特権 EXEC コマンドでは、他のプロトコル キーワードも使用可能ですが、このリリースではサポートされていません。

次に、IP ホストに traceroute を実行する例を示します。

Switch# traceroute ip 171.9.15.10

Type escape sequence to abort. Tracing the route to 171.69.115.10

- 1 172.2.52.1 0 msec 0 msec 4 msec
- 2 172.2.1.203 12 msec 8 msec 0 msec
- 3 171.9.16.6 4 msec 0 msec 0 msec
- 4 171.9.4.5 0 msec 4 msec 0 msec
- 5 171.9.121.34 0 msec 4 msec 4 msec
- 6 171.9.15.9 120 msec 132 msec 128 msec
- 7 171.9.15.10 132 msec 128 msec 128 msec

Switch#

ディスプレイには、送信される 3 つのプローブごとに、ホップ カウント、ルータの IP アドレス、およびラウンドトリップ タイム (ミリ秒単位) が表示されます。

表 47-3 traceroute の出力表示文字

文字	説明
*	プローブがタイムアウトになりました。
?	パケットタイプが不明です。
A	管理上、到達不能です。通常、この出力は、アクセス リストがトラフィックをブロックしていることを表しています。
Н	ホストが到達不能です。
N	ネットワークが到達不能です。
P	プロトコルが到達不能です。
Q	発信元。
U	ポートが到達不能です。

実行中の追跡を終了するには、エスケープ シーケンス(デフォルトでは  $Ctrl+^X$ )を入力してください。 $Ctrl+^X$ )を入力している $Ctrl+^X$ )を入力している $Ctrl+^X$ 

#### TDR の実行および結果の表示

TDR を実行する場合、**test cable-diagnostics tdr interface** *interface-id* 特権 EXEC コマンドを実行します。

TDR の結果を表示するには、**show cable-diagnostics tdr interface** *interface-id* 特権 EXEC コマンド を実行します。出力フィールドの説明に関しては、このリリースに対応するコマンド リファレンスを 参照してください。

#### 特定機能に関するデバッグのイネーブル化



デバッグ出力は CPU プロセスで高プライオリティが割り当てられているため、デバッグ出力を行うとシステムが使用できなくなることがあります。したがって、debug コマンドを使用するのは、特定の問題のトラブルシューティング時、またはシスコのテクニカル サポート担当者とともにトラブルシューティングを行う場合に限定してください。ネットワーク トラフィック量やユーザ数が少ない期間に debug コマンドを使用することをお勧めします。デバッギングをこのような時間帯に行うと、debug コマンド処理のオーバーヘッドの増加によりシステムの使用に影響が及ぶ可能性が少なくなります。

**debug** コマンドはすべて特権 EXEC モードで実行します。ほとんどの **debug** コマンドは引数を取りません。たとえば、スイッチド ポート アナライザ(SPAN)に対するデバッグをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次のコマンドを入力します。

Switch# debug span-session

スイッチは no 形式のコマンドが入力されるまで、出力を生成し続けます。

debug コマンドをイネーブルにしても、出力が表示されない場合は、次の状況が考えられます。

- モニタするトラフィック タイプを生成するようにスイッチが正しく設定されていない可能性があります。show running-config コマンドを使用して、設定を確認してください。
- スイッチが正しく設定されていても、デバッグがイネーブルである間にモニタすべきタイプのトラフィックを生成しないことがあります。デバッグする機能によっては、TCP/IP の ping コマンドなどを使用すると、ネットワークトラフィックを生成できます。

SPAN のデバッグをディセーブルにするには、特権 EXEC モードで次のコマンドを入力します。

Switch# no debug span-session

また、特権 EXEC モードで undebug 形式のコマンドを入力することもできます。

Switch# undebug span-session

各デバッグ オプションのステートを表示するには、特権 EXEC モードで次のコマンドを入力します。 Switch# show debugging

## システム全体診断のイネーブル化

システム全体診断をイネーブルにするには、特権 EXEC モードで、次のコマンドを入力します。 Switch# **debug all** 



デバッグ出力は他のネットワーク トラフィックより優先され、debug all 特権 EXEC コマンドは他の debug コマンドより出力が大量になるので、スイッチのパフォーマンスが極度に低下したり、場合によっては使用不能になったりすることがあります。状況にかかわらず、特定性の高い debug コマンドを使用するのが原則です。

**no debug all** 特権 EXEC コマンドを使用すると、すべての診断出力がディセーブルになります。 いずれかの **debug** コマンドが誤ってイネーブルのままにならないようにするには、**no debug all** コマンドを使用すると便利です。

### デバッグおよびエラー メッセージ出力のリダイレクト

ネットワーク サーバはデフォルトで、debug コマンドおよびシステム エラー メッセージの出力をコンソールに送信します。このデフォルトの設定を使用する場合は、コンソール ポートに接続する代わりに、仮想端末接続によってデバッグ出力をモニタできます。

指定できる宛先として、コンソール、仮想端末、内部バッファ、および syslog サーバを実行している UNIX ホストがあります。Syslog フォーマットは、4.3 BSD UNIX およびそのバリエーションと互換性があります。



デバッグの出力先がシステムのオーバーヘッドに影響を与えることがないように注意してください。コンソールでメッセージロギングを行うと、オーバーヘッドが非常に大きくなりますが、仮想端末でメッセージロギングを行うと、オーバーヘッドが小さくなります。Syslog サーバでメッセージロギングを行うと、オーバーヘッドはさらに小さくなり、内部バッファであれば最小限ですみます。

システム メッセージ ロギングの詳細については、第 35 章「システム メッセージ ロギングの設定」を参照してください。

# 情報のモニタリング

### 物理パス

次のいずれかの特権 EXEC コマンドを使用して、パケットが通過する、送信元デバイスから宛先デバイスへの物理パスを表示できます。

- tracetroute mac [interface interface-id] {source-mac-address} [interface interface-id] {destination-mac-address} [vlan vlan-id] [detail]
- **tracetroute mac ip** {source-ip-address | source-hostname} {destination-ip-address | destination-hostname} [**detail**]

詳細については、このリリースのコマンドリファレンスを参照してください。

#### SFP モジュール ステータス

show interfaces transceiver 特権 EXEC コマンドを使用すると、SFP モジュールの物理または動作ステータスを確認できます。このコマンドは、温度や特定のインターフェイス上の SFP モジュールの現状などの動作ステータスと、アラーム ステータスを表示します。また、このコマンドを使用して SFP モジュールの速度およびデュプレックス設定も確認できます。詳細については、このリリースのコマンド リファレンスに記載された「show interfaces transceiver」コマンドの説明を参照してください。

## トラブルシューティングの例

## show platform forward コマンド

show platform forward 特権 EXEC コマンドの出力からは、インターフェイスに入るパケットがシステムを介して送信された場合、転送結果に関して、有意義な情報がいくつか得られます。パケットに関して入力されたパラメータに応じて、参照テーブル結果、転送宛先の計算に使用されるポートマップ、ビットマップ、および出力側の情報が表示されます。

このコマンドで出力される情報のほとんどは、主に、スイッチの特定用途向け集積回路(ASIC)に関する詳細情報を使用するテクニカル サポート担当者に役立つものです。ただし、パケット転送情報はトラブルシューティングにも役立ちます。

次に、VLAN 5 のポート 1 に入るパケットが、不明な MAC アドレスにアドレス指定されている場合の **show platform forward** コマンドの出力例を示します。パケットは VLAN 5 内のその他のすべての ポートに対してフラッディングされなければなりません。

Switch# show platform forward gigabitethernet1/1 vlan 5 1.1.1 2.2.2 ip 13.1.1.1 13.2.2.2 udp 10 20

Global Port Number:24, Asic Number:5 Src Real Vlan Id:5, Mapped Vlan Id:5

Ingress:

Lookup Key-Used Index-Hit A-Data
InptACL 40\_0D020202\_0D010101-00\_40000014\_000A0000 01FFA 03000000
L2Local 80\_00050002\_00020002-00\_00000000 0000000 00071 0000002B

Station Descriptor:02340000, DestIndex:0239, RewriteIndex:F005

\_\_\_\_\_

Egress:Asic 2, switch 1
Output Packets:

-----

Packet 1

Lookup Key-Used Index-Hit A-Data
OutptACL 50 0D020202 0D010101-00 40000014 000A0000 01FFE 03000000

Port Vlan SrcMac DstMac Cos Dscpv

Gi1/1 0005 0001.0001.0001 0002.0002.0002

-----

Packet 2

Lookup Key-Used Index-Hit A-Data
OutptACL 50 0D020202 0D010101-00 40000014 000A0000 01FFE 03000000

Port Vlan SrcMac DstMac Cos Dscpv

Gi1/1 0005 0001.0001.0001 0002.0002.0002

<output truncated>

Packet 10

Key-Used Index-Hit A-Data OutptACL 50 0D020202 0D010101-00 40000014 000A0000 01FFE 03000000 Packet dropped due to failed DEJA\_VU Check on Gi1/0/2

Packet dropped due to failed DEJA VU Check on  $\mathrm{Gi}1/2$ 

次に、VLAN 5 のポート 1 に着信するパケットを、VLAN 上の別のポートで学習済みのアドレスに送 信する場合の出力例を示します。パケットは、アドレスを学習したポートから転送する必要がありま

#### Switch# show platform forward gigabitethernet1/1 vlan 5 1.1.1 0009.43a8.0145 ip 13.1.1.1 13.2.2.2 udp 10 20

Global Port Number: 24, Asic Number: 5 Src Real Vlan Id:5, Mapped Vlan Id:5

Ingress:

Key-Used Index-Hit A-Data Lookup InptACL 40 0D020202 0D010101-00 40000014 000A0000 01FFA 0300000 L2Local 80\_00050009\_43A80145-00\_0000000\_0000000 00086 02010197

Station Descriptor:F0050003, DestIndex:F005, RewriteIndex:0003

\_\_\_\_\_\_

Egress:Asic 3, switch 1

Output Packets:

Key-Used Lookup Index-Hit A-Data OutptACL 50 0D020202 0D010101-00 40000014 000A0000 01FFE 0300000

Vlan SrcMac DstMac Cos Dscpv

interface-id 0005 0001.0001.0001 0009.43A8.0145

次に、VLAN 5 内のポート 1 に着信するパケットの宛先 MAC アドレスが VLAN 5 内のルータ MAC アドレスに設定されていて、宛先 IP アドレスが不明である場合の出力例を示します。デフォルト ルー トが設定されていないため、パケットはドロップされます。

#### Switch# show platform forward gigabitethernet1/1 vlan 5 1.1.1 03.e319.ee44 ip 13.1.1.1 13.2.2.2 udp 10 20

Global Port Number: 24, Asic Number: 5 Src Real Vlan Id:5, Mapped Vlan Id:5

Ingress:

Lookup Key-Used Index-Hit A-Data InptACL 40 0D020202 0D010101-00 41000014 000A0000 01FFA 0300000 010F0 01880290 L3Local 00\_00000000\_00000000-90\_00001400\_0D020202 L3Scndr 12 0D020202 0D010101-00 40000014 000A0000 034E0 000C001D 00000000

Lookup Used: Secondary

Station Descriptor:02260000, DestIndex:0226, RewriteIndex:0000

次に、VLAN 5 内のポート 1 に着信するパケットの宛先 MAC アドレスが VLAN 5 内のルータ MAC アドレスに設定されていて、宛先 IP アドレスが IP ルーティング テーブル内の IP アドレスに設定され ている場合の出力例を示します。パケットはルーティング テーブルの指定どおりに転送されます。

#### Switch# show platform forward gigabitethernet1/1 vlan 5 1.1.1 03.e319.ee44 ip 110.1.5.5 16.1.10.5

Global Port Number: 24, Asic Number: 5 Src Real Vlan Id:5, Mapped Vlan Id:5

Ingress:

 Lookup
 Key-Used
 Index-Hit
 A-Data

 InptACL
 40\_10010A05\_0A010505-00\_41000014\_000A0000
 01FFA
 03000000

 L3Local
 00\_00000000\_00000000-90\_0001400\_10010A05
 010F0
 01880290

L3Scndr 12\_10010A05\_0A010505-00\_40000014\_000A0000 01D28 30090001 00000000

Lookup Used:Secondary

Station Descriptor:F0070007, DestIndex:F007, RewriteIndex:0007

-----

Egress:Asic 3, switch 1

Output Packets:

\_\_\_\_\_

Packet 1

Lookup Key-Used Index-Hit A-Data OutptACL 50 10010A05 0A010505-00 40000014 000A0000 01FFE 03000000

Port Vlan SrcMac DstMac Cos Dscpv

Gi1/2 0007 XXXX.XXXX.0246 0009.43A8.0147

## その他の関連資料

ここでは、スイッチ管理に関する参考資料について説明します。

#### 関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
Cisco IE 2000 コマンド	『Cisco IE 2000 Switch Command Reference, 15.0(1)EY』
Cisco IOS 基本コマンド	Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference
その他のトラブルシューティング情報	ハードウェア インストレーション ガイド

#### 標準

標準	タイトル
この機能でサポートされる新規の標準または変更され た標準はありません。また、既存の標準のサポートは 変更されていません。	

#### **MIB**

MIB	MIB のリンク
_	Cisco IOS XR ソフトウェアを使用して MIB を検索およびダウンロードするには、
	http://cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml にある Cisco MIB Locator を使用し、[Cisco Access Products] メニューか らプラットフォームを選択します。

## **RFC**

RFC	タイトル
この機能によりサポートされた新規 RFC または改訂 RFC はありません。またこの機能による既存 RFC のサポートに変更はありません。	

## シスコのテクニカル サポート

説明	リンク
シスコのテクニカル サポート Web サイトでは、製品、テクノロジー、ソリューション、技術的なヒント、およびツールへのリンクなどの、数千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。Cisco.com に登録済みのユーザは、このページから詳細情報にアクセスできます。	http://www.cisco.com/en/US/support/index.html

■ その他の関連資料