

# RV130W: Latam/RV130W/기본 인바운드 액세스 규칙 정책

## 식별된 날짜

2017년 5월 25일

## 해결된 날짜

해당 없음

## 영향을 받는 제품

RV130W	1.0.3.22

## 문제 설명

특정 호스트 또는 네트워크의 트래픽을 허용하도록 ACL(Allow Access Control List)을 구성한 다음 차단 ACL이 구성된 경우 블록 ACL은 허용되어야 하는 트래픽을 거부합니다.

## 현재 상태

베타 소프트웨어 버전 1.0.3.25 이 문제를 해결했으며 공용 펌웨어는 다음 공식 펌웨어 릴리스의 RV130W에 게시됩니다.