

IP-adres voor interface geselecteerd in portal-instellingen is niet gedefinieerd

Inhoud

[IP-adres voor interface geselecteerd in portal-instellingen is niet gedefinieerd](#)

[ICeverity](#)

[Impact](#)

[Beschrijving](#)

[SyslogMessage](#)

[Syslog-berichtvoorbeeld](#)

[Productfamilie](#)

[Regex](#)

[Aanbeveling](#)

[Opdrachten](#)

IP-adres voor interface geselecteerd in portal-instellingen is niet gedefinieerd

ICeverity

4 - Waarschuwing

Impact

De interface die wordt gebruikt in portal-instelling heeft geen IP-adres, dit voorkomt dat gebruiker in het portal te krijgen.

Beschrijving

Dit bericht geeft aan dat IP-adres voor interface die is geselecteerd in poortinstellingen, niet is gedefinieerd in ISE-knooppunt.

SyslogMessage

15056

Syslog-berichtvoorbeeld

```
2021 Oct 21 01:01:01 Cisco-Test-ISE-01 CISE_Identity_Stores_Diagnostics 0000000439
1 0 2021-10-21 09:56:30.791 -05:00 0848373896 15056 ERROR Policy:
IP Address for interface selected in portal settings is undefined,
ConfigVersionId=9, Device IP Address=10.10.10.2, UserName=hegde, Protocol=Tacacs,
RequestReceivedTime=1314732689, PolicyType=ServiceSelectionPolicy,
```

Productfamilie

Cisco Identity Services Engine

Regex

N.v.t.

Aanbeveling

Suggestie-resolutie:

1. Valideren van de interface gebruikt in portal heeft IP-adres. Login aan CLI, toon looppas en bevestig het IP adres voor de interface die in portaal wordt gebruikt.
2. ISE heeft meerdere portals - Guest, Posture, BYOD. Voor Guest portal, navigeren naar **Work Centers > Guest > Portal en Componenten > Validate Interface** geselecteerd in elk portal.
3. Voor Posture portal, navigeren naar **Work Centers > Posture > Client Provisioning > Validate Interface** geselecteerd in elk portal.

Opdrachten

N.v.t.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.