

SG350XG: Sommige functies in het Web-Based Utility zijn niet Responding

Datum geïdentificeerd

23 mei 2017

Datum opgelost

N.v.t.

Betrokken product

SG350XG router	2.2.0.x

Beschrijving van probleem

Sommige functies in het web-based use van de schakelaar werken niet wanneer u de browser Apple Safari gebruikt. Deze functies in het hulpprogramma die niet reageren zijn onder meer de knoppen **Herstart** en **Uitloop**, evenals de knop **Stop** van de pagina Apparaat lokaliseren.

Werken

Gebruik andere browsers zoals Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge.